青の松原
健全化計画

令和２年３月

高浜町

－ 目 次 －

1 はじめに..... 1

2 青の松原健全化計画の概要..... 2
2.1 計画作成の目的 2
2.2 計画のスキーム 2

3 青の松原の概要..... 4
3.1 青の松原の位置 4
3.2 青の松原の歴史 5
3.3 青の松原の利用 6
3.4 青の松原の保全対策 9

4 青の松原の姿（現地調査の結果）..... 11
4.1 調査の方法 11
4.2 調査の結果 13
4.3 調査結果のまとめ（現状と課題の整理）..... 38

5 青の松原健全化方針..... 39
5.1 青の松原健全化方針 39
5.2 作業の手順 40

6 青の松原健全化取組内容..... 41
6.1 青の松原健全化取組の内容 41
6.2 地区ごとの再生・活用方針（案）..... 45

資料編
青の松原に生育するクロマツの一覧（松の台帳）

1 はじめに

記録によると、青の松原は、明治 12（1879）年に日本海より吹き付ける潮風から集落を守るために整備されたとされる。また、植樹されたクロマツの年輪からは、その歴史は江戸時代までさかのぼる可能性も示唆されている。

青の松原の前に広がる若狭高浜の海岸は、昭和初期には全国に知れ渡るほどの知名度を誇り、古くより海水浴やキャンプとして町外から大勢の来訪客があった。おそらくは、青葉山を望む海岸の極めて美しい景観が全国に知られる要素となったと考えられ、その海岸の美しさを引き立たせているのは海岸沿いに連なるクロマツ林の景観であったと思われる。

このように、青の松原は、地元住民の生活を守り、そして地域経済を下支えしてきた重要な資源であるといえる。しかし、現在の青の松原は、老木化が進行し、住宅へ倒れ掛かる危険やマツ林を安全に利用することに関しては大きな課題を持っていることがわかってきた。さらには、将来的な海岸の松原の維持も、危うい状況であることが判明した。

「青の松原健全化計画」は、青の松原が現在抱える問題を明らかにしたうえで、将来にわたり、住民の生活を守り、地域経済への支えとなる松原の持続させるために策定するものである。

2 青の松原健全化計画の概要

2.1 計画作成の目的

青の松原健全化計画は、地域住民の生活を守り、地域経済の支えとなる松原の将来的な維持を実現するために策定するものである。

2.2 計画のスキーム

青の松原健全化計画は、令和元年度に実施した各種調査から青の松原の問題点をつまびらかにし、そのうえで健全化の方針を立て、その取組内容や役割分担を定めるものである。

令和 2 年度以降は、優先度の高い場所での健全化作業に順次着手する。また、計画の実行に際しては、「青の松原健全化協議会」を設置し、関係者間で情報を共有しながら進行させる。

また、一定の作業を進めるなかでモニタリング調査を行い、事業の進行状況を評価し、その都度修正を加えながら健全化を進めることとする。

なお、令和元年度に実施する調査により、青の松原に生育するマツの個体には、すべて番号が割り当てられ、マツ個体の大きさや位置等が電子データ化されている。今後の健全化の作業の実施に際しては、番号ごとに作業記録をＧＩＳ上で管理することで、計画的に作業を進めることができる。



青の松原健全化計画のスキーム

3 青の松原の概要

3.1 青の松原の位置

青の松原は、高浜町和田区、岩神区、薗部区、宮崎区にまたがる沿岸にあり、幅 10～170 m、延長 1.9km に及ぶ海岸林である。

図　青の松原の位置

※青の松原の明確な範囲は所在しなかった。そこで、本計画では林班の地番が与えられている区域、従来より樹幹注入等の松枯れ対策が実施されている区域の集合を「青の松原」として区域設定した。

3.2 青の松原の歴史

青の松原は、その名称は平成 13 年に、高浜町まちづくり課（現 産業振興課）が主催する公募により決定したものである。青の松原が現在のようにクロマツ林として成立した年代は明らかではないが、『若狭 和田郷土誌（平成 4 年、和田文化推進協議会）』によると、明治 12（1879）年に「諏訪の松原に防風、防潮のための植林」が行われ、大正 12（1923）年に「地元住民による小松（マツの苗木）の移植」が行われたとされる。また、昭和 57（1982）年に調査されたマツの木の年輪測定から、江戸時代には海岸にクロマツが生えていたことが類推されるとのことである。

［青の松原の歴史］

明治 12（1879）年	諏訪の松原に防風、防潮のための植林を実施
大正 12（1923）年	和田区民総出にて大ノ山より小松（マツの苗木）を松原に移植
昭和 2（1927）年	若狭高浜の海岸が、景勝地として「日本二十五勝」に選定される
昭和 30（1955）年	若狭湾国定公園が指定される
昭和 40（1965）年頃	松原内にキャンプを張るようになる（松の根元での焚火の影響を懸念）
昭和 45（1970）年頃	キャンプ場を有料として地区にて管理しはじめる
昭和 46（1971）年	東スカ児童公園完成
昭和 48（1973）年	キャンプ場の管理を地区から観光協会へ移譲
昭和 57（1982）年	東スカ児童公園のマツが松くい虫のため枯死し、その年輪が調査される
平成 4（1992）～5（1993）年度	薗部区にて、多目的保安林総合整備事業（福井県）が実施される
平成 10（1998）年	若狭和田海水浴場が、「日本の水浴場 55 選（環境省）」に選定される
平成 12（2000）年度	高浜町商工観光課による名称の公募開始
平成 13（2001）年	若狭和田海水浴場が、「日本の水浴場 88 選（環境省）」に選定される
平成 13（2001）年 1 月 25 日	名称公募の結果、「青の松原」の名称が決定される
平成 18（2006）年	若狭和田海水浴場が、「日本の快水浴場百選（環境省）」に選定される
平成 21（2009）年	地元住民など 100 名により、抵抗性クロマツの苗木 100 本を植栽（主催：福井放送）
平成 28（2016）年	若狭和田海水浴場が、国際環境認証「ブルーフラッグ認証」を取得

※青の松原の歴史は、町内の図書館、公民館等に保管されている資料や地元のお年寄りの方へのヒアリングによりとりまとめた。

3.3 青の松原の利用

若狭和田の海岸は、昭和 2 年に日本二十五勝に選定されていたことからも、古くから全国にその美しさが知られていたことが想像できる。また、昭和 40 年代頃には海水浴場として大変なにぎわいがあったとされている。海岸が海水浴場としてにぎわう一方、その背後にある青の松原はキャンプ場として利用されていたことが、当時の写真からも類推される。

現在も、若狭和田海水浴場～白浜海水浴場～鳥居浜海水浴場を取り囲む青の松原は、キャンプ場（3 か所（6.5ha））として利用されるほか、バーベキュー場、遊歩道、小浜大飯高浜自転車道も整備されている。

図　青の松原の利用（キャンプ場等）

(1) 海水浴とキャンプ場としての利用

若狭和田海岸は、古くより夏場は海水浴客でにぎわっていた。その様子は、昭和 40 年代に撮影された写真からも明らかである。また、大正時代～戦前に発行された絵葉書にある写真の中には、松原内でキャンプしている様子もあり、青の松原の林内利用においても古くから行われていることがわかる。

若狭和田海水浴場の様子（昭和 40 年代頃）

※和田公民館所蔵資料

絵葉書「岩神テント村全景」
（大正～戦前期発行）

※高浜町史資料編

若狭高濱 若狭和田 風景絵葉書
「楽しいキャンピング」

※和田公民館所蔵資料

若狭和田キャンプ場の近年の様子

※引用：若狭高浜観光協会ホームページ

若狭和田海水浴場の近年の様子

※引用：若狭高浜観光協会ホームページ

(2) 散策等の利用

青の松原の林内には、キャンプ場利用のための小道や、集落から海に抜けるための道が整備されており、散策等に利用されている。また、青の松原の北側、松原と砂浜の境には、小浜大飯高浜自転車道が整備されており、ウォーキングやサイクリングにより青の松原の風景を楽しむことができる。

(3) 松ヤニ採取の利用

我が国では太平洋戦争中に、戦闘機の燃料となる原油の不足から、国策として“松ヤニ”や“松の根の油”の採取が進められた歴史がある。

令和元年度に実施した現地調査により、青の松原においても、松の樹皮が大きく削られ、樹皮を削り取った部分に斜めの筋を入れた痕を多数確認した。青の松原の近隣住民から、「戦争時に、松の油を採ったと聞いている」との情報もあり、戦時中に、青の松原が松ヤニ採取の場所として利用されていたことがうかがえる。今年度のクロマツ個体調査においては、1,833 個体のうち 168 個体に、松ヤニ採取の痕を確認した。

松ヤニ採取の痕

※青の松原内キャンプ場内で撮影（令和元年度）

3.4 青の松原の保全対策

(1) 青の松原の整備と維持管理

1) 青の松原の整備

青の松原は、全体的に、海と集落の間の海岸にマウンドを形成し、その上にクロマツが植樹された形状となっている。マウンドは、民家側の地表から約 5mの高さで盛土され、海側に向かって緩やかな勾配が形成されている。

また、海側には防風垣が整備された場所もある。さらに、マウンドの一部には堆積砂の流出防止のための木杭が設置された場所もある（福井県事業）。



図　青の松原の断面図（模式図）

2) 青の松原の維持管理

青の松原では、潮害防止としての機能維持及びキャンプ場としての観光利用のため、健全なマツ林として維持するため、高浜町により松くい虫防除（樹幹注入）が行われている。

図　松くい虫防除（樹幹注入）の実施範囲

(2) 青の松原に関わる関係法令等

青の松原は、その大半が民有地であり、一部に区有地、町有地、県有地が交じる。

青の松原は、潮風から集落を守るための潮害防備保安林に指定されているほか、国定公園などに指定されており、各種法令による規制により守られている。

表　青の松原に関わる関係法令等

関係法令等	指定等の内容		備考
	種別	指定の詳細内容	
森林法	保安林	潮害防備保安林	
	森林地域	地域森林計画対象民有林	
自然公園法	国定公園	第 2 種特別地域	若狭湾国定公園、昭和 30 年指定
都市計画法	用途地域	第一種低層住居専用地域 第一種住居地域	
	都市公園	住区基幹公園（街区公園）	東スカ公園

図　青の松原における法令による指定範囲

4 青の松原の姿（現地調査の結果）

4.1 調査の方法

本調査業務において実施した調査の項目と調査方法を下表に整理する。

表　現地調査の方法一覧

調査の目的	調査項目/時期	調査の方法
松原に生えるクロマツの健全性・安全性を評価	クロマツの個体調査 [調査時期] 11 月上旬 ～1 月上旬	青の松原に生育するクロマツ（胸高直径 10 cm以上）を対象に、陸側・高さ約 1.2m 付近に青色のナンバーテープを打ち、次の項目を調査した。 **[計測項目]** ＊ 樹　　高：レーザー計測器（Laser Technology, Inc. 社製 TruPulse 360° R）を用いて計測した。 ＊胸高直径：直径金尺を用いて 1.2ｍの高さでの幹周を計測した。 ＊ 個体位置：ハンディ GPS（Garmin 社製 eTrex10J）を用いて、個体ごとに緯度経度を記録した。 ＊ 健全度の計測・枯損の有無：別表に基づき、健全度の計測と枯損の有無を記録した。 **レーザー計測器** Laser Technology 社製 **胸高直径計測**
クロマツ林の植生構造の把握により、青の松原に成立するクロマツ林の将来的な維持を評価	クロマツ林の植生調査 （毎木調査） [調査時期] 11 月中～下旬	青の松原において異なるタイプの樹林地を 5 地点選び、異なるタイプごとの代表的な地点に 10m×10mの方形区を設置し、植生調査を実施した。 **[計測項目]** ＊ 樹高・胸高直径：個体調査と同様に実施した。 ＊ 樹冠投影図作成：枠内と枠に近接する樹木の林冠（枝葉が茂る範囲）を平面図にスケッチした。 ＊ 階層構造図作成：樹林の断面図をスケッチした。 ＊ 地表植生調査：地表に生育する植物の種類をリストアップし、種類ごとに生育の程度（被度%）を記録した。 ＊ 実生分布図作成：調査枠内に生育しているクロマツの実生（芽生え）を平面上に記録した。 **樹幹投影図作成風景**
菌類からみた松林の健全性の評価	キノコ調査 （2 回） [調査時期] 11 月 22 日、 12 月 7 日	前項クロマツ林の植生調査を行った地点（10m×10m方形区内）において、その中に生育するキノコ類を調べた。 **[計測項目]** ＊ 種　　類：方形区内に生育するキノコの全種をリストアップした。 ＊ 個 体 数：方形区内に生育するキノコの種類ごとの個体数を記録した。

（別表）

◆健全度の計測について

測定項目	評価基準				
	0	1	2	3	4
樹勢	旺盛な生育状態を示し被害が全くみられない	幾分影響を受けているが、あまり目立たない	異常が明らかに認められる	生育状態が極めて劣悪である	ほとんど枯死
樹形	自然樹形を保っている	若干の乱れはあるが、自然樹形に近い	自然樹形の崩壊がかなり進んでいる	自然樹形がほぼ崩壊し、奇形化している	ほとんど完全に崩壊
枝の伸長量	正常	幾分少ないが、目立たない	枝は短くなり、細い	枝は極度に短小、しょうが状の節間がある	下からの萌芽枝のみわずかに成長
梢や上枝の先端の枯損	なし	少しあるがあまり目立たない	かなり多い	著しく多い	梢端・主枝がない
下枝の先端の枯損	なし	少しあるがあまり目立たない	かなり多い、切断が目立つ	著しく多い、大きな切断がある	ほとんど健全な枝端がない
大枝・幹の欠損	なし	少しあるが回復している	かなり目立つ	著しく目立つ、大きく切断されている	大枝・幹の上半分が欠けている
枝葉の密度	枝と葉の密度のバランスがとれている	0 に比べてやや劣る	やや疎	枯枝が多く葉の発生が少なく著しく疎	ほとんど枝葉がない
葉（芽）の大きさ	葉（芽）がすべて十分な大きさ	所々に小さい葉（芽）がある	全体にやや小さい	全体に著しく小さい	わずかな葉（芽）しかなく、それも小さい
葉色	全体に濃い緑色を保っている	やや薄いが緑色を保っている	黄色、赤褐色の葉が目立つ	大部分が薄い緑色	薄い緑色と黄色、赤褐色のみ
樹皮の傷（剥皮・壊死）	傷などほとんどなし	穿孔・傷が少しるが、あまり目立たない	古傷が残る	傷からの腐朽が著しい	大きな空洞、剥がれがある
樹皮の新陳代謝	樹皮は新鮮な色で新陳代謝が活発である	大部分は新鮮だが所々不活発な部分がある	全体に樹皮に活力がない	著しく活力が無く衰弱気味である	樹皮の大部分が壊死

※衰退度＝各項目の評価値の合計÷評価項目数

◆倒木等危険度判定について

項目	評価基準			
	0	1	2	3
道・建物等位置関係	安全	可能性あり	可能性高い	明らかに危険
幹折れ				
主幹の傾斜				

4.2 調査の結果

(1) クロマツの個体調査

1) 調査対象個体の総計

本年度の調査では、青の松原のうち、和田区と岩神区の全区間（8.4ha）と薗部区の一部区間（1.6ha）を対象に実施した。調査を行った範囲は、海岸沿いの延長 1,260m、幅は最大で 170m、面積 10.0ha であった。

現地調査の結果、青の松原におけるクロマツの本数は、和田区と岩神区で 1,357 本、薗部区で 476 本、合計 1,833 本（アカマツ 8 本含む）であった。また、樹高については、最大のもので 29.4m、平均では 11.3±5.2m（n＝1,833）であった。樹高 8m以上の高木の生育密度は、和田区と岩神区で 123.5 本/ha、薗部区で 130.6 本/ha となる。

さらに、健全性、安全性の評価の集計では、全調査区間に生える 1,833 本のクロマツのうち、問題が無いと評価されるもの（要対応危険度 1 または 2）は 1,227 本であった。これは、全体の 66.9%となる。

クロマツの個体調査の集計を下表に整理する。また、個別の調査記録は資料編に綴じる。

表　クロマツの個体調査実績集計表

地区	樹高階級	個体数（本）	胸高直径(㎝) 平均値±標準偏差	樹木健全・安全性評価		
				健全度	安全度	要対応危険度
和田・岩神区	15m以上	440	47.9±12.9	やや不良	2.98	2.74
	10m以上、15m未満	409	35.4±11.8	やや不良	2.94	2.62
	3m以上、10m未満	493	19.9±9.9	良	2.94	2.33
	3m未満	15	11.5±8.2	やや不良	2.40	2.27
	小　　計	1,357	樹　　高：最大 29.4m、平均 12.4±5.3m 胸高直径：最大 93.8㎝、平均 33.5±16.5 ㎝ 総合評価：2.55			
薗部区	15m以上	24	47.2±8.2	不良	0.54	1.63
	10m以上、15m未満	122	39.1±13.2	不良	0.38	1.44
	3m以上、10m未満	323	14.3±12.2	不良	0.20	1.39
	3m未満	7	5.8±0.7	不良	0.43	1.43
	小　　計	476	樹　　高：最大 23.8m、平均 8.1±3.6m 胸高直径：最大 74.0㎝、平均 22.2±17.3 ㎝ 総合評価：1.42			
合　　計		**1,833**	**樹　　高：最大 29.4m、平均 11.3±5.2m 胸高直径：最大 93.8㎝、平均 30.6±17.4 ㎝ 総合評価：2.26**			

2) 青の松原におけるクロマツの樹高等統計

① 樹高ヒストグラム

青の松原のうち、和田区と岩神区におけるクロマツ林の樹高は、8～10m以上の高木のものが多く、かつ、それ以上の樹高のもので大半が占められている。また、薗部区においては、6mの中木のものが最も多く、8m以上の高木のものがおおむねを占めている。青の松原の全体（和田区～薗部区）を通じて、中・高木のもので樹林構成木が占められる一方で、次世代の後継樹となる低木（2～6m）は欠いている状況であった。

このことは、青の松原が将来的に松原を維持できない（世代交代ができない）ことを示していると考えられる。



和田区・岩神区



薗部区

図　クロマツの樹高ヒストグラム

② 樹高と胸高直径の関係

樹高と胸高直径との関係を散布図に現したところ、概ねは正の相関関係が見受けられるものの、その関係性は明確ではなかった（決定係数 R^2＝0.55～0.58）。

これは、青の松原に生育しているクロマツは、途中で折れ曲がるなどいびつな形状をしていることに起因していると考えられる。



和田区・岩神区



薗部区

図　樹高－胸高直径の関係（散布図）

3) クロマツの樹木の健全性と安全性の評価

① 樹木の健全性

青の松原（和田区、岩神区、薗部区の一部）に生育する 1,833 本のクロマツの樹木の健全性（樹勢、大枝・幹の欠損等 11 項目計測）を 6 段階の衰退度で評価したところ、衰退度の低い「良」は 806 本（43.9%）であった。「やや不良」は 599 本（32.6%）であった。生育状況の良くない不良～枯死は、合計 428 本であり、これは全体の 23.2%に当たる。

また、生育の良くない個体は、和田区キャンプ場と薗部区に集中する傾向がみられた。

図　青の松原におけるマツの衰退度区分

[衰退度区分内訳]

衰退度	地区ごと本数内訳（本）	
	和田区・岩神区	薗部区（一部）
良	770	36
やや不良	413	186
不良	119	148
著しく不良	24	51
枯死寸前	16	55
枯死	15	0



◆青の松原におけるマツの衰退度区分（エリアごとの拡大図）



①拡大図

②拡大図



◆青の松原におけるマツの衰退度区分（エリアごとの拡大図）



③拡大図



④拡大図



◆青の松原におけるマツの衰退度区分（エリアごとの拡大図）



凡例
衰退度区分
- 良
- やや不良
- 不良
- 著しく不良
- 枯死寸前
- 枯死

⑤拡大図



⑥拡大図



② 樹木の安全性

青の松原（和田区、岩神区、薗部区の一部）に生育する 1,833 本のクロマツの樹木の安全性（道や建物等とクロマツの位置関係から評価）を 4 段階の危険度で評価したところ、危険度の低い「危険度 0」は 432 本（23.6%）であった。最も多かったのは「危険度 3」で 1,345 本（73.3%）であった。

和田区及び岩神区では概ねが危険度 3 と評価される結果となっているのは、ほぼ全域においてキャンプ場や散策路等があるためである。薗部区においては、住宅近接地と通路部分が危険度 3 の評価となっている。

図　クロマツと道・建物等位置関係による危険度

［危険度区分内訳］

危険度	地区ごと本数内訳（本）	
	和田区・岩神区	薗部区（一部）
危険度 0	11	421
危険度 1	11	14
危険度 2	21	10
危険度 3	1,341	31



◆青の松原におけるマツの危険度区分（エリアごとの拡大図）



①拡大図



②拡大図



◆青の松原におけるマツの危険度区分（エリアごとの拡大図）





③拡大図



④拡大図



◆青の松原におけるマツの危険度区分（エリアごとの拡大図）



⑤拡大図



⑥拡大図



③ 要対応危険性

前項の「健全性（衰退度）」と「安全性（危険度）」からクロマツ個体の「要対応危険度」として 5 段階（1～5）評価した。その結果、和田区及び岩神区では、要対応危険度 2 が最も多く（55．3%）、要対応危険度 3（29．9%）、要対応危険度 4（10.5%）と次いだ。急ぎ対応を要する要対応危険度 5 は 2.1%（28 本）となる。薗部区では、要対応危険度 1 が最も高く（67.4%）、要対応危険度 2（26.5%）、要対応危険度 3（3.2%）と次いだ。要対応危険度 5 は 0.2%（1 本）となる。

全体を通じて、和田区と岩神区のキャンプ場において要対応危険度の高い（要対応危険度 3～5）個体が集中する傾向がみられた。

図　要対応危険度



和田区・岩神区　　薗部区

図　要対応危険度別クロマツの生育本数

※要対応危険度は、衰退度（0～5）と危険度（0～3）を乗じて算出した。

◆青の松原におけるマツの要対応危険度区分（キャンプ場・東スカ公園）



キャンプ場内のマツ

東スカ公園内のマツ

◆青の松原におけるマツの要対応危険度区分（エリアごとの拡大図）

①拡大図

②拡大図



◆青の松原におけるマツの要対応危険度区分（エリアごとの拡大図）

③拡大図



④拡大図



◆青の松原におけるマツの要対応危険度区分（エリアごとの拡大図）



⑤拡大図



⑥拡大図



［生育不良のクロマツの例（いずれも青の松原内で撮影）］

上部まで亀裂が入ったクロマツ

上部まで達する亀裂

下部の亀裂（拡大）

幹にみられる亀裂（拡大）

亀裂の入った幹の断面（右は左の幹の断面）

捻じれるように折れたマツ

(2) クロマツ林の植生調査

本年度の調査区間とした和田区、岩神区、薗部区では、高木のクロマツが優占するクロマツ林の相観（植生の外観）は概ね類似している。一方で、クロマツ林内においては、林床におけるキャンプ場の利用の有無や林床へのクロマツの植栽の有無等に違いがあり、これらをもとに、調査範囲にあるクロマツ林を大きく 5 類型し、各類型から 1 方形区（10m×10m）ずつ植生調査を実施した。

調査を実施した 5 地点は、いずれも樹高 8.2～23.5mの高木のクロマツが優占し、亜高木層を欠き、低木層もほとんど発達しない群落構造であった。草本層（地表から概ね 1m以下＝林床）は、キャンプ場として利用されている場所はスゲの一種などの草本類が優占し、利用されていない場所ではススキが優占していた。

クロマツの植生調査の集計を下表に整理する。また、個別の調査記録は次ページ以降にまとめる。

表　クロマツ林の植生調査結果一覧

記録項目			調査地点				
			No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
群落構造	高木層	優占種	クロマツ	クロマツ	クロマツ	クロマツ	クロマツ
		樹高　(m)	23.5	22.5	20.1	13.5	8.2
		植被率(%)	40	60	20	60	10
	亜高木層	優占種	—	クロマツ	クロマツ	クロマツ	クロマツ
		樹高　(m)	—	7.8	6.8	7.8	7.5
		植被率(%)	—	10	10	10	20
	低木層	優占種	—	—	クロマツ	クロマツ	クロマツ
		樹高　(m)	—	—	3.4	4.0	5.2
		植被率(%)	—	—	25	10	10
	草本層	優占種	スゲの一種	スゲの一種	ススキ	ハマヒルガオ	ススキ
		樹高　(m)	0.1	0.1	0.7	0.1	0.6
		植被率(%)	10	30	80	70	70
林冠のうっぺい			40	60	20	60	10
マツ類実生の数（個）			0	0	0	14	35
キノコの種類数（種類）			1	1	2	5	5
林床の利用			キャンプ場	キャンプ場	利用なし	利用なし	利用なし

◆調査区 No.1（和田区）

調査位置



樹冠投影図



植生断面図



マツ実生：確認なし

マツ実生分布図

［植生概要］

- 高さ 10～15mのクロマツが優占するクロマツ林で、林床はキャンプ場として利用されており、低木層を欠く。
- 草本層は草丈の低い草本類がマット状に広がる。
- 樹冠は空隙があり、うっぺいはしておらず、林床は明るい。
- マツの実生はない。
- 高木のクロマツは海からの恒常的な風の影響を受けており、全体的に内陸側に傾斜している。

◆調査区 No.2（和田区）

調査位置



樹冠投影図



植生断面図



マツ実生：確認なし

マツ実生分布図

［植生概要］

- 高さ約 10mのクロマツが優占するクロマツ林で、林床はキャンプ場として利用されており、低木層を欠く。
- 草本層は草丈の低い草本類がマット状に広がる。
- 樹冠は一部が重なっており、林床はやや暗い。
- マツの実生はない。
- 高木のクロマツは海からの恒常的な風の影響を受けており、全体的に内陸側に傾斜する。

◆調査区 No.3（岩神区）

調査位置



樹冠投影図



植生断面図



マツ実生：確認なし

マツ実生分布図

［植生概要］

- 高さ 10～15mのクロマツが優占するクロマツ林。亜高木層、低木層にクロマツが生育する。
- 草本層はササ類が約 1mの高さで繁茂しており、他の草本類やマツの実生は生育していない。
- 樹冠は大きな空隙があり、草本層まで明るい。

◆調査区 No.4（薗部区）

調査位置



樹冠投影図



植生断面図



マツ実生：稚樹 14 個体

マツ実生分布図

［植生概要］

- 高さ 10～15mのクロマツが優占するクロマツ林。低木層には植栽由来のクロマツが生育する。
- 草本層は草丈の低い草本類がやや疎に生育する。
- 樹冠は空隙があり、うっぺいはしておらず、林床は比較的明るい。
- 樹冠が開けた部分（地表まで明るい部分）を中心にマツの実生が生える。
- 高木のクロマツは海からの恒常的な風の影響を受けており、全体的に内陸側に傾斜する。

◆調査区 No.5（薗部区）

調査位置



樹冠投影図



植生断面図



マツ実生：稚樹 35 個体

マツ実生分布図

［植生概要］

- 高さ約 10mのクロマツが優占するクロマツ林。低木層には植栽由来のクロマツが生育する。
- 草本層は草丈の低い草本類がやや疎に生育する。
- 樹冠は空隙があり、うっぺいはしておらず、林床は比較的明るい。
- 一部にマツの実生が生える。
- 高木のクロマツは海からの恒常的な風の影響を受けており、全体的に内陸側に傾斜する。

(3) キノコ調査

キノコ調査は、前項の植生調査を実施した 5 つの方形区において実施した。調査では、方形区内に生育しているキノコ類をすべてリストアップするとともに、個体数（群数）を記録した。また、とりまとめにおいては、キノコ類の属性から調査区ごとの特徴を抽出することとした。

調査の結果、5 地点の調査区全体で 10 種類のキノコ類を確認した。

また、確認したキノコ類のうち、生活型による区分で集計すると、菌根菌は確認がなく、腐生菌は 10 種類あった。

キノコ類の確認種一覧を下表に、生活型ごとの集計を次表に整理した。

表　キノコ類確認種一覧

科名	和名	調査地点（数字は個体数（群数））									
		No. 1		No. 2		No. 3		No. 4		No. 5	
		11/22	12/7	11/22	12/7	11/22	12/7	11/22	12/7	11/22	12/7
タマバリタケ科	マツカサキノコモドキ		○(4)		○(2)		○(2)	○(5)	○(7)	○(9)	○(5)
シワタケ科	マツカサタケ							○(1)	○(1)	○(1)	
キクラゲ科	アラゲキクラゲ							○(1)			
タマバリタケ科	スギエダタケ						○(1)	○(2)	○(5)	○(1)	
マツカサタケ科	スエヒロタケ									○(2)	
所属科未確定	シハイタケ									○(1)	
タマチョウレイタケ科	ヒトクチタケ										○(1)
タマバリタケ科	エノキタケ										○(1)
ホウライタケ科	ハナオチバタケ近縁種							○(1)			
シワタケ科	アラゲニクハリタケ近縁種										○(1)
集　計		0 種	1 種(4)	0 種	1 種(2)	0 種	2 種(3)	5 種(10)	3 種(13)	5 種(14)	5 種(8)
		1 種(4 個体)		1 種(2 個体)		2 種(3 個体)		5 種(23 個体)		8 種(22 個体)	
		10 種（54 個体）									

表　キノコ類の生活型ごと集計

区分	調査地点ごとの出現種数（個体数）					小計
	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
菌根菌	0	0	0	0	0	0
腐生菌	1　(4)	1　(2)	2　(3)	5　(23)	8　(22)	10（54）
小　計	1　(4)	1　(2)	2　(3)	5　(23)	0　(22)	10（54）
総　計	10 種類（54 個体）					

- 菌根菌とは、菌根（土壌中の糸状菌が植物の根の表面または内部に着生したもの）をつくって植物と共生する菌類のこと。例：マツタケ、アミタケ、ショウロ等。
- 腐生菌とは、生物遺体や老廃物など、生きていない有機物素材を栄養源として生活する菌類のこと。例：シイタケ、ナメコ等。
- 本来やせ地に生えるマツ類は、菌根菌と共生することで健全に生育することができるといわれる。

マツカサキノコモドキ

マツカサタケ

アラゲキクラゲ

スギエダタケ

スエヒロタケ

シハイタケ

ヒトクチタケ

エノキタケ

ハナオチバタケ近縁種

アラゲニクハリタケ近縁種

4.3 調査結果のまとめ（現状と課題の整理）

青の松原は、古くより日本海から吹き付ける強い潮風から地域住民の生活を守り、かつ、古くより全国的な知名度を誇る海水浴場の背後に座り美しい景観を醸し出してきた。そして、美しい海とセットで良好なキャンプ場として利用されてきている。すなわち、青の松原は、過去から現在に至るまで、地域住民の生活を守り、観光による地域経済への貢献を果たしてきたといえる。

一方で、今年度実施した現地調査により、青の松原は老木化が進行しており将来的な維持には大きな課題があることが明らかになった。これは、地域住民の生活保全と地域経済にも影響することが懸念されることでもある。

以下に、青の松原の現状と課題をまとめた。

青の松原の現状　※自然現象としての必然的な衰退

著しい老齢木となり、マツ林（樹林）として維持できなくなりつつある

- 現在生育している高木のマツは、いずれも健全に成長できる限界となっており、自然状態として枯損していく段階にある（寿命を迎えており、延命できないという状況）。
- 一方で、後継樹はほぼ無く（植樹した樹木は概ね生育不良）、マツ林の世代交代は困難な状況。

今後の懸念①　防潮林としての機能が損なわれる

- 現在の青の松原の防潮機能は極めて高く、内陸側の集落は、青の松原の存在で、潮風を直接受けることがなく、生活することができている。
- 青の松原の衰退は、内陸側集落へ潮風を晒す。

今後の懸念②　林内利用施設、近接民家等への危険

- 青の松原はキャンプ場として人気が高く、冬期の利用も多い。近隣には民家等が密集しており、青の松原の周囲は人の利用が多い地域である。
- 青の松原の衰退は、林内利用者と近接民家に倒木等危険を晒す。

今後の懸念③　白砂青松の景観が損なわれる

- 青の松原は、海水浴・サーフィン等で訪れる利用者に、青葉山と海と松原のセットで“美しい海”の景観の創出に大きな貢献がある。
- 青の松原の衰退は、美しい海の景観の喪失でもある。

青の松原の現状と課題（今後の懸念）

5 青の松原健全化方針

5.1 青の松原健全化方針

青の松原は、一見すると美しい景観を呈しているものの、現状では様々な問題があり、将来的な維持には大きな課題があることが明らかになった。今後、地域住民の生活保全と地域経済への影響を及ぼさないことを主眼に、青の松原が将来にわたって良好なクロマツ林として維持することを方針とし、具体的な取組を展開する。

[青の松原健全化方針]

１００年後も白砂青松、“青の松原”。

#青い海　#青葉山　#白砂青松　#青の松原

[青の松原の健全化の３つの取組]

青の松原健全化の方針		取組作業項目
健全化の目的	今後取り組む内容	
取組１．青の松原の健康なクロマツ林の維持	青の松原が健康なクロマツから構成される海岸林として、世代を超えて維持できるよう樹林管理する	• 間伐（本数調整伐） • 松枯れ対策 • 下草刈り • 植樹
取組２．住民･来訪者の安全･快適な利用の維持	周辺住民が強い潮風から守られ、かつ、倒木の心配のない防潮林に効率性も考慮して再整備する	• 住宅地近隣の危険木伐採 • 住宅側の広葉樹林転換
	キャンプや海水浴等の来訪者が、快適かつ安全に利用できるようマツ林を整備する	• キャンプ場等危険木伐採 • 植樹 • たき火（地表）禁止周知
取組３．伐採木の有効活用	今後の青の松原の樹林整備（伐採等）によって発生するクロマツの木材を有効活用する	• チップ化と遊歩道へ散布 • ベンチの製作と設置 • 薪材として一般提供

5.2 作業の手順

令和元年度に実施した資料調査と現地調査により、現在の青の松原は、周辺住民や利用者への危険を伴う緊急性の高い対策が求められることが明らかになった。さらに、現状のままマツ林の管理に取り組まなければ、将来的な青の松原の維持は困難であることも明らかになった。

以上のことから、本計画を進行するためには、緊急を要する場所から順に、優先的に取り組むことで、安全と利便性の確保と将来的なマツ林の維持を目指す。

なお、マツ林の管理は、本来的に技術的に難しい面もある。本計画で取組方針と取組項目を設定していくものの、今後の作業途中ではマツ林の状況を適宜モニタリングし、その結果によっては計画を部分的に見直すなど順応的な管理に取り組む。

〔参考〕植生遷移とマツ林

植生遷移とは、時間の経過とともに植生の内容が移り変わること。植物が生えず、土壌も発達していない場所では、最初はコケ植物が生え、徐々に草本類が増え、やがてマツ（アカマツやクロマツ）を主体とした陽樹が生える。そして、時間の経過とともに、少しずつ落葉樹が生える陽樹林に移行し、やがて暗い林床でも成育できる植物が生育するようになる。



マツが優占する植生は、このような植生遷移のなかでみると、多年生草本が優占する段階からナラ類の優占する陽樹林に移行する途中段階の群落である。マツ林は、“自然のまま”にしておくと、徐々にナラ類が優勢するようになり、最終的にはシイ・カシ類が優占する林分に移行する。

クロマツ林、アカマツ林ともに、マツ林をマツ林として維持するには、植生遷移を止める、人による管理が必要となる。

6 青の松原健全化取組内容

6.1 青の松原健全化取組の内容

(1) 取組１．青の松原の健康なクロマツ林の維持

「マツ林」は、本来、自然には成立しうることができず、その維持には人の手をかけ続ける必要がある。青の松原におけるマツ林そのものの維持、すなわち、世代交代をしながらクロマツ林を維持するために、間伐、下草刈り等の管理作業を継続する。

[ねらい]

青の松原が、健康なクロマツから構成される海岸林を世代を超えて維持する。

[取組１．の作業内容]

取組項目	作業方法	場所	数量等
間伐 （本数調整伐）	• 300～400 本/ha の樹林密度を目指し、段階的に間伐する。 • 伐採は、チェーンソーを用いて地際より切り倒す。 • 伐採木はその場で玉伐り搬出する。	青の松原全域	優先順位に基づき適宜実施
松枯れ対策	• 予防策として、地上散布やドローン等により薬剤を散布する。 • 対処として、松くい虫被害を受けた個体は早期に伐倒駆除（カミキリが羽化脱出前に被害木を伐倒し、薬剤により燻蒸）する。 **※一律的な樹幹注入は停止する。**	青の松原全域	発生を確認次第適宜実施
下草刈り	• 刈り払い機を用いて、草や低木等を地表より刈り取る。 • 後継樹となるクロマツ個体は刈り残す。	キャンプ場等以外 ※通常草刈りされていない場所	1 回/年の頻度で実施
植樹	• 主に、松枯れ等枯損が発生した樹林内の空き地（ギャップ）に、数本～数十本程度の密度で植樹する。 • 植樹する樹木は海岸側はクロマツに、内陸際は広葉樹を植える（取組 2 で詳述）。 • クロマツを植える際は、1m程度の大型の苗木を植樹する。	樹林内に空き地（ギャップ）ができた場所	適宜植栽

(2) 取組 2. 住民・来訪者の安全・快適な利用の維持

海辺のクロマツ林は、近隣居住者を潮風から守る機能を持ったり、明るいマツ林の林内は、キャンプや散策に適していると言われる。こうした「安全・安心・快適」な機能を維持するために、危険性を取り除く作業は急務である。

一方で、マツ林の維持は他の広葉樹林に比べて維持管理に労力を要するところである。今後、部分的な広葉樹林への樹林転換により省労力で効率よく防潮機能を維持する。

[ねらい]

・周辺住民が強い潮風から守られ、かつ、倒木の心配のない、効率性も考慮された防潮林を形成

・キャンプや海水浴等の来訪者が、快適かつ安全に利用できるマツ林を形成

[取組 2. の作業内容]

取組項目		作業方法	場所	数量等
住民の生活環境維持	住宅地近隣の危険木伐採	• 住宅に近接しており、かつ、倒木の危険の高い樹木を伐採する。 • 場所により、地際伐採するか、高所作業車を用いて伐採する。	住宅近接地	優先順位に基づき適宜実施
	住宅側の広葉樹林転換	• 青の松原の住宅側（南側の境界から10～20m の範囲）において、段階的にクロマツ林から広葉樹林に転換する。 • 広葉樹植栽は、耐潮性の高い広葉樹を 3,000 本/ha 密度で植栽する。	青の松原全域	優先順位に基づき適宜実施
来訪者の安全・快適利用環境維持	キャンプ場等危険木伐採	[枯損が著しい場合] • 地際より伐採する（場所により高所作業車導入）。 [枯損の程度が低い場合] • 樹高 8m程度の高さで高所作業車を用いて高所剪定する。	キャンプ場等以外 ※通常草刈りされていない場所	1 回/年の頻度で実施
	植樹	• 樹林密度の低い場所（日当たりが十分ある場所）にクロマツを植える。 • クロマツを植える際は、1m程度の大型の苗木を植樹する。	樹林密度が低い場所	適宜植栽
	たき火（地表）禁止	• キャンプ場内において、地表で直接たき火することや、燃やした炭をマツ林内に廃棄しないことを看板等により利用者に伝える。 ※マツ成育に不適なつちくらげ病菌（土壌伝染病）を増殖させるため。	キャンプ場	適宜設置



図　住宅側（約 10m範囲）の広葉樹林転換のイメージ

*広葉樹：マツ類に比べて、幹はしなやかであるため、樹幹ごとの倒伏はしにくい。ただし、耐潮性の高い樹種を選定する必要がある。

［耐潮性の高い広葉樹（高木）の例］

ウバメガシ、アラカシ、スダジイなど

ウバメガシ

アラカシ

スダジイ

(3) 取組３．伐採木の有効活用

青の松原健全化計画の実行により、今後、クロマツの伐採木が多く発生することになる。伐採するクロマツは、樹勢が弱いなど木材としてはあまり良い材ではない。しかし、ベンチに活用したり、あるいは近年増えていると言われる薪ストーブ利用者へ提供する方法も考えられる。

[ねらい]
今後の青の松原の樹林整備（伐採等）によって発生するクロマツ材の有効活用

[取組３．の作業内容]

取組項目	作業方法	場所	数量等
チップ化と 遊歩道への散布	• 間伐（本数調整伐）した樹木をシュレッダーでチップ化し、遊歩道に散布する。 ←遊歩道等への散布は、歩き心地の良い散策道に整備できるとともに草刈り等管理を減らすことが可能。 ←チップ化活用することで、伐採木の系外搬出の費用を軽減できる。 **※松くい虫による枯損木は燻蒸処理などし、活用はしない。**	青の松原全域	優先順位に基づき適宜実施
ベンチの製作・設置等の材の活用	• 間伐（本数調整伐）や危険木伐採したクロマツで、材が取れそうなものについては、材として活用する。 ←ベンチ、プランターの枠、積み木などの活用を検討。	青の松原全域	適宜実施
薪材として 一般提供	• 間伐（本数調整伐）や危険木伐採したクロマツを薪材として活用する。 ←希望者を募り、無償提供（あるいは廉価販売）。	青の松原全域	適宜実施

ウッドチップの敷均し

丸太で作ったベンチ

薪づくり

6.2 地区ごとの再生・活用方針（案）

(1) 和田区

◆地理的特徴

- 年間を通じて、海水浴やサーフィン等での来訪客が絶えない「若狭和田ビーチ」が所在。

◆松原の課題

- キャンプ場、公園のクロマツは多くが老木で枯損が著しく、危険回避の伐採が急務。
- 白砂青松を維持するため、伐採に続く新たな植栽も急務。

[和田区：松原の再生・活用方針]
若狭和田ビーチを引き立たせる松原の維持

[和田区での取組内容（案）]

取組項目			取組概要
取組1	間伐（本数調整伐）		• 危険木伐採を中心に進め、適切な樹林密度に誘導（間伐はしない）
	松枯れ対策		• 樹幹注入→薬剤散布方式に変更して実施
	下草刈り		—
	植樹		—
取組2	住民配慮	住宅地の危険木伐採	• 危険性の度合いが高いものから順に伐採
		住宅側の広葉樹林転換	• 危険木伐採地に広葉樹を植栽
	来訪者配慮	キャンプ場等危険木伐採	• 危険性の高いものから順に伐採
		植樹	• 危険木伐採地に広葉樹を植栽
		たき火（地表）禁止	• キャンプ場を中心に、地表でのたき火や炭の廃棄を禁止
取組3	チップ化と遊歩道への散布		• 伐採した危険木をチップ化して遊歩道に散布
	ベンチの製作・設置等の材の活用		• 伐採した危険木で材が取れる場合にベンチを製作・設置 ※腐朽が進んでいることが多く、材が取れない場合が多い
	薪材として一般提供		• 伐採した危険木を来訪者・市民によびかけ、薪材として一般提供

(2) 岩神区

◆地理的特徴

- 年間を通じて、海水浴やサーフィン等での来訪客が絶えない。
- 落ち着いた雰囲気の松原の景観が形成されている。

◆松原の課題

- キャンプ場のクロマツの中には老木で枯損が著しいものもあり、順に伐採が必要。
- 白砂青松を維持するため、伐採に続く新たな植栽も必要。

[岩神区：松原の再生・活用方針]
青い海につづく荘厳な松原の維持

[岩神区での取組内容（案）]

取組項目			取組概要
取組1	間伐（本数調整伐）		• 危険木伐採を中心に進め、適切な樹林密度に誘導（間伐はしない）
	松枯れ対策		• 樹幹注入→薬剤散布方式に変更して実施
	下草刈り		• ―
	植樹		• ―
取組2	住民配慮	住宅地の危険木伐採	• 危険性の度合いが高いものから順に伐採
		住宅側の広葉樹林転換	• 危険木伐採地に広葉樹を植栽
	来訪者配慮	キャンプ場等危険木伐採	• 危険性の高いものから順に伐採
		植樹	• 危険木伐採地に広葉樹を植栽
		たき火（地表）禁止	• キャンプ場を中心に、地表でのたき火や炭の廃棄を禁止
取組3	チップ化と遊歩道への散布		• 遊歩道へのチップ散布を積極的に進行
	ベンチの製作・設置等の材の活用		• 伐採した危険木で材が取れる場合にベンチを製作・設置 ※腐朽が進んでいることが多く、材が取れない場合が多い
	薪材として一般提供		• 伐採した危険木を来訪者・市民によびかけ、薪材として一般提供

(3) 薗部区

◆地理的特徴

- 海側は海岸が広がり、内陸側は住宅地が松林に接する。

◆松原の課題

- 植栽されたクロマツはほぼ生育不良。間伐を中心に育林が急務。
- 民家に近接する場所は危険が及ぶ可能性があり、伐採等が急務。

[薗部区：松原の再生・活用方針]
間伐を中心とする海岸林の育成

[薗部区での取組内容（案）]

取組項目			取組概要
取組1	間伐（本数調整伐）		• かつて植栽されたクロマツ苗木の生育は全体的に密生して不良であり、高木・中木を中心に間伐を急ぐ
	松枯れ対策		• 樹幹注入→薬剤散布方式に変更して実施
	下草刈り		• 内陸側を中心に下草刈りを実施
	植樹		• 間伐等実施後に生える稚樹を育成 ※当面、クロマツの植樹はしない
取組2	住民配慮	住宅地の危険木伐採	• 住宅近接地に危険木があり、順次伐採
		住宅側の広葉樹林転換	• 危険木の伐採地を中心に、広葉樹に転換
	来訪者配慮	キャンプ場等危険木伐採	• 海岸に通じる歩行路沿いの危険木の伐採
		植樹	—
		たき火（地表）禁止	—
取組3	チップ化と遊歩道への散布		—
	ベンチの製作・設置等の材の活用		• 伐採した間伐材からベンチを製作して散策路に活用
	薪材として一般提供		• 間伐材が多く発生することから、薪材としての利用を一般に呼びかけ

(4) 宮崎区

◆地理的特徴

- 海側は海岸が広がり、内陸側は密集した住宅地が松林に接する。
- 住宅地（民宿が多い）と海岸を結ぶ歩道が多数ある。

◆松原の課題

- 松原の幅は狭く、狭い範囲でのクロマツ林の維持が課題。

[宮崎区：松原の再生・活用方針]
海水浴と市街地がつながるクロマツ林の維持と活用

[宮崎区での取組内容（案）]

取組項目			取組概要
取組1	間伐（本数調整伐）		• <u>生育不良の個体を中心に適切な樹林密度に誘導</u>
	松枯れ対策		• 樹幹注入→薬剤散布方式に変更して実施
	下草刈り		• —
	植樹		• 間伐等により大きく穴が開いた場合に植樹
取組2	住民配慮	住宅地の危険木伐採	• 住宅近接地に危険木が所在する場合は、順次伐採
		住宅側の広葉樹林転換	• 危険木の伐採地を中心に、広葉樹に転換
	来訪者配慮	キャンプ場等危険木伐採	• 海岸に通じる歩行路沿いの危険木の伐採
		植樹	• —
		たき火（地表）禁止	• —
取組3	チップ化と遊歩道への散布		• 遊歩道へのチップ散布を積極的に進行
	ベンチの製作・設置等の材の活用		• 間伐した樹木でベンチを製作、海岸の木陰に設置 • <u>細い間伐木からプランターの枠をつくり、花壇に活用</u>
	薪材として一般提供		• 間伐材が多く発生することから、薪材としての利用を一般に呼びかけ

資　料　編

青の松原に生育するクロマツの一覧（松の台帳）

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A1	35.49238	135.57598	キE397	7.9	37.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A2	35.49241	135.57598	キE396	6.1	19.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A3	35.49243	135.57597	キE395	8.4	35.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A4	35.49234	135.57589	キE394	7.9	37.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A5	35.49212	135.57556	キE393	8.5	53.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A6	35.49198	135.57534	キE392	8.5	28.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A7	35.49195	135.57511	キE391	6.2	35.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A8	35.49193	135.57511	－	1.6	8.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A9	35.49194	135.57511	キE390	6.3	25.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A10	35.49197	135.57504	キE389	8.6	36.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A11	35.49197	135.57501	－	3.9	12.7	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A12	35.49197	135.575	キE388	8.1	33.6	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A13	35.49196	135.57499	キE387	7.7	31.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A14	35.49195	135.57497	キE386	3.7	20.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A15	35.49193	135.57487	キE385	6.3	30.2	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A16	35.49192	135.57486	キE384	5.7	23.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A18	35.49172	135.57426	－	2.8	7.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		1	0	0	1	
A19	35.49173	135.57425	－	2.6	4.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		1	0	0	1	
A20	35.49173	135.57422	－	1.6	3.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		1	0	0	1	
A21	35.49173	135.5742	－	2.6	4.0	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		1	0	0	2	
A22	35.49172	135.57419	キE382	3.8	20.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A23	35.49172	135.57417	キE381	11.7	26.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A24	35.49171	135.57413	キE380	8.3	26.9	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A25	35.4917	135.57411	キE379	11.5	29.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A26	35.49167	135.57404	キE378	11.5	23.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A27	35.49167	135.57402	キE377	13.6	41.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A28	35.49168	135.57396	キE376	10.2	31.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A29	35.49165	135.57393	－	7.0	14.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A30	35.49164	135.57391	キE375	9.1	27.3	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A31	35.49166	135.5739	－	8.5	12.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A32	35.49164	135.57389	キE374	12.7	37.8	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A33	35.49164	135.57387	－	4.2	13.2	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A34	35.49164	135.57385	キE373	10.1	35.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A35	35.49161	135.57383	キE371	10.0	28.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A36	35.4916	135.57381	キE372	11.2	28.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A37	35.49159	135.57378	キE370	3.5	19.7	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A38	35.49159	135.57379	キE369	11.0	30.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A39	35.4916	135.57375	キE368	11.5	33.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A40	35.49158	135.57375	キE367	10.0	35.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A41	35.49159	135.57368	キE366	8.6	16.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A42	35.49161	135.57352	キE365	6.0	20.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		1	0	0	1	
A43	35.49161	135.57349	キE364	15.4	33.6	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A44	35.49161	135.57348	キE363	3.7	23.7	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		2	0	0	1	
A45	35.4916	135.57346	キE362	11.3	25.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A46	35.4916	135.57344	キE361	9.7	22.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A47	35.49162	135.57345	キE360	12.0	27.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		1	0	0	1	
A48	35.49162	135.57341	キE359	8.4	15.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
A49	35.49162	135.5734	キE358	5.2	15.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
A50	35.49163	135.57338	キE357	10.2	31.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
A51	35.49162	135.57335	キE356	10.0	21.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
A52	35.4916	135.57333	キE355	8.7	34.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A53	35.4916	135.57334	キE354	7.1	20.9	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A54	35.49156	135.57323	キE353	8.0	26.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A55	35.49149	135.57319	キE352	8.3	49.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A56	35.49153	135.57316	キE351	8.0	14.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A57	35.49155	135.57315	－	8.0	11.9	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A58	35.49155	135.57313	キE350	9.5	30.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A59	35.49157	135.57311	キE349	8.5	32.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A60	35.49156	135.57308	キE348	4.5	13.4	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A61	35.49155	135.57309	－	2.8	9.3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A62	35.49155	135.57308	キE347	7.8	19.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A63	35.49152	135.57305	キE346	5.2	23.9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A64	35.49148	135.57304	キE345	9.8	42.9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A65	35.4915	135.57297	キE344	13.9	44.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A66	35.4915	135.57295	キE343	13.5	35.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A67	35.49148	135.57286	キE342	10.1	47.0	4	4	3	1	3	3	2	0	0	4	4	著しく不良	－		3	3	0	4	
A68	35.49146	135.57287	キE341	14.1	47.0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A69	35.49147	135.57284	キE340	14.5	47.0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A70	35.49152	135.57293	－	4.9	15.6	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		1	0	3	1	
A71	35.49153	135.57283	－	8.1	9.9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
A72	35.49153	135.5728	－	12.4	32.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A73	35.49158	135.5728	－	10.9	31.7	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A74	35.49141	135.57278	－	13.6	35.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A75	35.49136	135.57283	キE339	9.1	45.7	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A76	35.49135	135.57269	キE338	10.1	35.5	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A77	35.49135	135.57265	キE337	10.1	31.6	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A78	35.49137	135.57255	キE333	10.5	30.0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A79	35.49141	135.57252	キE334	13.1	44.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A80	35.49144	135.57254	キE335	7.1	25.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A81	35.49145	135.57252	キE336	11.7	41.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A82	35.49164	135.57257	－	4.5	11.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		2	0	0	1	
A83	35.49162	135.5725	－	4.9	13.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
A84	35.49165	135.57244	－	2.5	10.4	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		2	0	0	1	
A85	35.4916	135.57245	キE330	11.3	22.4	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A86	35.49158	135.57247	キE331	11.9	35.7	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A87	35.49157	135.57246	キE332	10.8	19.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A88	35.49157	135.57244	キE329	12.2	32.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A89	35.49154	135.57239	キE328	4.2	15.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A90	35.49155	135.57235	キE327	4.0	15.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A91	35.49155	135.57235	キE327	2.8	15.7	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A92	35.49156	135.57229	キE325	8.0	33.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A93	35.49156	135.5723	キE329	9.6	34.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A94	35.49157	135.57229	キE324	12.0	21.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A95	35.49149	135.57223	キE323	12.1	29.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A96	35.49141	135.57207	キE309	16.1	45.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A97	35.49142	135.57209	キE310	14.8	49.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A98	35.49149	135.57208	キE308	13.8	41.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A99	35.49154	135.57202	キE307	12.7	51.9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A100	35.49153	135.57202	キE306	7.4	43.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A101	35.49159	135.572	－	4.1	6.2	3	2	3	2	2	2	3	1	1	1	1	不良	－		2	0	0	3	
A102	35.49159	135.57202	キE302	10.7	28.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A103	35.49164	135.57199	－	8.6	13.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A104	35.49164	135.57199	キE301	8.0	16.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A105	35.49164	135.57199	キE300	9.5	17.6	2	1	2	1	2	1	2	0	3	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A106	35.49164	135.57198	－	4.3	9.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A107	35.49164	135.57198	キE305	13.7	59.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A108	35.49157	135.57192	キE304	4.4	20.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4	0	良	－		3	0	0	2	
A109	35.49157	135.57192	キE304	9.8	35.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4	0	良	－		3	0	0	2	
A110	35.49157	135.57192	キE299	9.7	23.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A111	35.49162	135.57193	－	8.1	12.8	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A112	35.49163	135.57189	キE298	9.2	20.3	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A113	35.49163	135.57186	キE297	10.5	22.7	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A114	35.49164	135.57183	キE296	14.0	18.2	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A115	35.49162	135.57182	キE295	14.1	26.4	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A116	35.49162	135.57181	キE294	14.1	27.4	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A117	35.49161	135.57179	キE293	14.1	27.0	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A118	35.4916	135.57177	キE290	12.0	27.7	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A119	35.49163	135.57177	キE292	8.1	18.4	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A120	35.49168	135.57178	キE291	8.5	26.7	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A121	35.49154	135.57178	キE289	12.3	43.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A122	35.49154	135.57175	キE288	11.3	41.5	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A123	35.49157	135.57164	キE287	12.5	40.6	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A124	35.49163	135.57162	キE286	16.9	49.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		0	0	2	1	
A125	35.49164	135.57159	キE285	10.4	20.0	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	－		2	3	3	4	
A126	35.49164	135.57159	キE284	8.0	29.8	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		3	3	0	5	
A127	35.49161	135.57157	キE283	10.7	32.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A128	35.49157	135.57153	キE282	18.0	53.7	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A129	35.49155	135.57152	キE281	19.0	45.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A130	35.49155	135.57151	キE280	18.4	35.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A131	35.49148	135.5716	キE272	17.9	43.6	1	1	1	0	1	0	2	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A132	35.49147	135.5716	キE273	18.2	48.5	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A133	35.49148	135.57161	キE274	18.1	44.8	1	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	良	－		3	0	1	2	
A134	35.49148	135.57161	キE275	15.2	48.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	3	3	やや不良	－		3	0	2	3	
A135	35.49148	135.57161	キE279	15.4	27.8	4	2	4	4	4	4	4	1	1	3	4	著しく不良	－		3	3	0	4	
A136	35.49153	135.57144	キE276	11.5	35.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	1	2	
A137	35.49151	135.57143	キE277	8.9	43.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	2	2	
A138	35.4915	135.57142	キE278	19.0	53.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	良	－		3	0	0	2	
A139	35.49151	135.57141	キE239	16.5	34.6	2	2	2	1	2	2	2	1	1	3	1	不良	－		3	2	0	4	
A140	35.49151	135.57141	キE240	16.5	34.4	2	2	2	1	2	2	2	1	1	3	1	不良	－		3	2	1	4	
A141	35.49151	135.57183	キE271	15	54.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	良	－		3	0	1	2	
A142	35.49128	135.5718	キE312	13	54.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A143	35.49128	135.5718	－	8.3	11.0	1	2	2	1	1	0	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A144	35.4913	135.57154	キE270	14.8	45.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
A145	35.49126	135.57153	キE268	13.8	42.0	2	2	2	1	2	2	3	2	1	1	1	不良	－		2	0	1	3	
A146	35.49125	135.57148	－	8.8	12.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
A147	35.49116	135.57146	キE260	12.6	34.5	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	1	0	3	
A148	35.49116	135.57145	キE262	17.3	53.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A149	35.49113	135.57145	キE261	11.2	36.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
A150	35.49108	135.57143	キE263	21.5	40.5	1	1	1	0	2	1	4	3	3	3	3	不良	－		3	1	2	4	
A151	35.49109	135.57154	キE264	21.1	44.0	1	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	良	－		3	0	0	2	
A152	35.49108	135.57154	キE267	21.2	59.0	1	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	良	－		3	0	0	2	
A153	35.49109	135.57156	キE266	21.3	46.5	1	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	良	－		3	0	0	2	
A154	35.49109	135.57158	キE265	10.1	22.0	4	3	4	1	2	0	1	0	1	1	2	不良	－		3	0	0	4	
A155	35.49104	135.57161	－	16.5	55.0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A156	35.49104	135.57161	－	17.5	57.0	1	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A157	35.491	135.57169	－	19	49.5	1	1	1	0	1	0	2	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A158	35.49111	135.57186	－	13.7	61.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A159	35.49105	135.57198	－	5.9	38.0	1	2	2	1	1	1	2	1	1	0	0	やや不良	－		3	0	2	3	
A160	35.49104	135.572	－	9.2	22.1	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	不良	－		3	0	2	4	
A161	35.49113	135.57191	－	14.1	45.1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A165	35.49111	135.57178	－	17.6	46.3	2	2	3	2	2	2	4	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A166	35.49115	135.57187	－	7.5	30.5	2	2	2	1	2	1	3	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A167	35.49117	135.57192	－	6.1	23.2	2	2	3	2	2	2	4	2	2	1	1	不良	－		3	0	1	4	
A168	35.49117	135.57192	－	9.5	40.5	2	2	4	3	3	1	4	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A169	35.4911	135.57202	－	9.4	46.0	2	2	2	1	1	2	3	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A170	35.49109	135.57201	－	5.7	30.2	2	2	2	1	2	1	3	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A171	35.49111	135.57204	－	11.5	38.1	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	2	著しく不良	－		3	0	0	4	
A172	35.49104	135.57191	－	12.5	84.5	2	2	2	1	1	1	2	1	1	3	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A173	35.49099	135.5719	－	6	17.4	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	2	3	
A174	35.49098	135.57192	－	14.6	45.0	1	1	3	1	2	1	3	1	1	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A175	35.49101	135.57185	－	15.4	71.6	1	1	2	1	1	1	2	1	1	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A176	35.491	135.57185	－	10.1	28.3	1	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A177	35.49096	135.57175	－	9.2	54.5	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A178	35.49095	135.57167	－	15.6	27.3	1	1	4	3	3	1	4	2	1	0	0	不良	－		3	0	0	4	
A179	35.49097	135.57162	－	10.2	27.6	1	1	3	2	2	1	3	1	1	0	0	やや不良	－		3	0	2	3	
A180	35.49095	135.57157	－	19	46.1	2	2	4	3	3	1	3	1	1	0	0	不良	－		3	0	0	4	
A181	35.49094	135.57154	－	20.1	57.8	1	1	3	1	2	1	3	1	1	1	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A182	35.49091	135.57154	－	19.4	29.5	4	4	4	3	3	3	4	3	3	0	0	著しく不良	－		3	0	0	4	
A183	35.49089	135.57154	－	11.4	66.1	1	1	3	3	3	2	4	1	1	0	0	不良	－		3	0	0	4	
A184	35.49087	135.57151	－	18	40.3	2	2	2	3	3	2	4	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A185	35.49092	135.57148	－	20.3	55.1	2	2	2	2	2	2	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A186	35.49097	135.57148	－	8.1	33.5	3	2	4	3	3	3	4	2	1	4	1	著しく不良	－		3	2	2	4	
A187	35.49092	135.57147	－	20.3	36.2	2	2	3	1	2	2	3	1	1	2	1	不良	－		3	0	0	4	
A188	35.49098	135.57141	－	8.1	22.6	3	2	3	1	2	2	3	1	1	2	1	不良	－		3	0	1	4	
A189	35.49098	135.5714	－	20.4	47.3	2	2	3	1	2	2	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A190	35.49096	135.57143	－	12.4	36.3	2	2	3	1	2	2	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A191	35.49097	135.57138	－	21.2	37.6	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	枯死寸前	－		3	0	0	5	
A192	35.49086	135.57143	－	21.2	48.4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	初期		3	0	0	5	
A193	35.49083	135.57146	－	21.2	76.3	2	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A194	35.4908	135.57147	－	20	35.5	2	2	3	2	2	1	3	1	1	3	1	不良	－		3	0	1	4	
A195	35.49086	135.57139	－	16.7	46.2	2	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A196	35.49092	135.5713	－	9.2	26.2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A197	35.49095	135.57131	－	22	67.3	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A198	35.491	135.57132	－	5.9	22.1	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	不良	－		3	0	0	4	
A199	35.49098	135.57127	－	21.7	41.3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	2	著しく不良	初期		3	0	0	4	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A200	35.49092	135.57121	－	13.2	43.8	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	不良	－		3	0	0	4	
A201	35.49083	135.57124	－	19	41.3	2	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A202	35.49131	135.57137	キE259	13.2	68.0	2	2	4	3	3	3	4	3	2	2	2	著しく不良	－		3	0	0	4	
A203	35.49132	135.57139	キE269	10.3	42.0	3	3	3	2	2	2	3	2	2	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A204	35.49122	135.57201	キE313	7.6	43.3	2	2	2	1	2	2	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A205	35.49122	135.57201	キE314	13.9	46.2	2	2	2	1	2	2	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A206	35.49124	135.57182	－	10.4	63.5	2	2	2	1	1	1	3	1	1	2	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A207	35.49118	135.57179	－	9.8	41.3	2	2	4	3	3	2	4	1	1	3	2	著しく不良	－		3	0	1	4	
A208	35.4912	135.57178	キE315	5.3	27.8	2	2	4	3	3	2	3	2	2	1	1	不良	－		3	0	2	4	
A209	35.49115	135.57176	－	10	39.2	3	3	4	3	3	3	4	3	2	2	2	著しく不良	－		3	0	1	4	
A210	35.49113	135.57165	キE316	12	53.7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	枯死寸前	－		3	0	0	5	
A211	35.49113	135.57163	E317	9.5	29.9	2	2	4	3	3	3	4	2	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A212	35.49114	135.57158	E318	13.9	44.8	2	2	2	1	1	1	3	1	1	2	2	不良	－		3	0	1	4	
A213	35.49114	135.57156	E321	8.8	24.1	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	枯死寸前	－		3	0	0	5	
A214	35.49115	135.57151	E319	14.3	56.6	2	2	3	2	3	2	3	2	2	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A215	35.49116	135.57149	E320	9	26.7	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2	著しく不良	－		3	0	0	4	
A216	35.49116	135.57152	E322	12	56.7	2	2	2	1	2	2	3	1	1	3	2	不良	－		3	0	1	4	
A217	35.49129	135.57134	E257	11.2	29.0	3	3	4	3	3	3	4	2	2	2	2	著しく不良	－		3	0	1	4	
A218	35.49128	135.57134	E258	12.8	34.0	3	3	4	3	3	3	4	2	2	2	2	著しく不良	－		3	0	0	4	
A219	35.49128	135.57133	E256	13.4	52.5	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	2	著しく不良	－		3	0	0	4	
A220	35.49134	135.57126	E249	11	43.4	2	2	3	2	2	2	3	1	1	2	1	不良	－		3	0	0	4	
A221	35.49136	135.57124	E248	11.5	25.2	2	2	4	3	3	3	4	3	2	1	1	著しく不良	初期		3	0	0	4	
A222	35.49136	135.57124	E247	5.4	27.4	2	2	3	2	3	2	3	1	1	2	1	不良	－		3	0	1	4	
A223	35.49135	135.57125	－	2.2	37.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		3	3	3	5	
A224	35.49138	135.57121	キE246	16.8	55.3	2	2	2	1	2	1	3	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A225	35.49144	135.57123	－	4	10.4	1	1	1	1	1	0	3	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A225	35.49141	135.57113	キE245	13.8	51.3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A226	35.49144	135.57114	キE244	14.2	40.7	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A227	35.49152	135.57115	－	9.5	23.5	2	2	3	2	2	1	3	1	1	2	1	不良	－		3	0	0	4	
A228	35.49153	135.57122	キE242	13.2	37.8	2	2	3	2	2	2	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	2	4	
A229	35.49155	135.57128	－	11.8	41.7	2	2	2	2	2	0	3	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A230	35.49155	135.5713	－	12.8	35.4	2	2	2	2	2	1	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A231	35.49158	135.57144	キE241	14.4	28.5	2	2	4	3	3	3	4	2	1	2	2	著しく不良	－		3	0	0	4	
A232	35.49111	135.57125	キE192	16.1	44.9	3	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	不良	－		3	0	1	4	
A233	35.49108	135.57127	キE191	14.6	45.1	2	2	4	3	3	3	4	3	1	3	2	著しく不良	－		3	0	0	4	
A234	35.491	135.57125	キE189	6.2	19.0	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	2	著しく不良	初期		3	1	0	4	
A235	35.49099	135.57122	キE188	13.3	62.0	2	2	3	2	2	0	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A236	35.491	135.57121	キE187	14	61.7	2	2	3	2	2	0	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A237	35.49102	135.57123	キE190	14.5	30.5	2	2	4	2	2	0	3	1	1	2	2	不良	－		3	0	0	4	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A238	35.49105	135.57117	－	13.3	28.0	2	2	4	3	3	0	3	1	1	1	2	不良	－		3	0	1	4	
A239	35.49105	135.57115	キE195	11.2	39.8	2	2	3	2	2	0	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A240	35.49107	135.57114	キE194	12.8	52.3	2	2	3	2	2	0	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A241	35.49113	135.5712	キE193	18.2	62.0	2	2	4	3	3	3	3	1	1	3	3	著しく不良	－		3	3	0	4	
A242	35.49124	135.57116	キE255	16.4	44.0	3	3	4	3	3	3	4	1	1	3	2	著しく不良	－		3	3	1	4	
A243	35.49131	135.57111	キE254	18.3	40.7	3	3	4	4	4	4	4	2	2	3	3	枯死寸前	初期		3	2	1	5	
A244	35.49131	135.57112	キE253	16.0	32.5	3	3	3	2	2	2	3	2	2	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A245	35.49127	135.57108	キE252	17.2	42.5	2	2	3	2	2	2	3	0	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A246	35.49128	135.57107	キE251	9.0	26.8	2	2	3	2	2	2	3	0	1	1	1	不良	－		3	0	1	4	
A247	35.4913	135.57122	キE250	7.8	35.7	3	3	4	4	4	4	4	4	2	4	2	枯死寸前	中期		3	3	1	5	
A248	35.49165	135.57148	キE220	4.3	39.2	3	4	4	4	4	2	4	4	4	2	1	枯死寸前	中期		3	0	2	5	
A249	35.49166	135.57153	キE221	4.9	26.1	2	3	3	2	2	1	4	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A250	35.4917	135.5715	キE219	10.8	26.2	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A251	35.49175	135.57152	キE218	9.5	23.0	2	2	2	1	2	0	3	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A252	35.49177	135.57151	キE217	10.0	31.4	2	2	2	2	2	0	3	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A253	35.49166	135.57141	キE222	5.5	24.2	3	3	4	3	3	1	4	0	1	3	2	著しく不良	－		3	2	1	4	
A254	35.49165	135.5714	キE223	15.6	35.4	3	3	4	3	3	1	4	0	1	3	2	著しく不良	－		3	3	1	4	
A255	35.49168	135.57141	キE215	14.0	37.6	2	2	3	2	2	1	3	2	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A257	35.49164	135.57137	キE224	13.9	49.8	2	2	2	2	2	2	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A258	35.49169	135.57141	キE216	6.2	17.0	2	2	3	2	2	2	3	1	1	2	1	不良	－		3	0	0	4	
A259	35.49168	135.57137	キE214	5.9	18.0	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A260	35.49169	135.57136	キE213	6.2	19.5	2	2	2	1	2	1	3	1	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A261	35.49171	135.57135	キE212	6.2	16.3	2	2	2	1	1	1	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A262	35.49167	135.5712	キE225	6.5	22.2	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A263	35.49163	135.57115	キE236	11.5	40.6	2	2	3	2	2	1	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	1	4	
A264	35.49164	135.57114	キE235	12.5	36.6	2	2	3	2	2	0	4	1	1	2	2	不良	－		3	0	1	4	
A265	35.49165	135.5711	キE234	23.3	49.0	2	2	3	2	2	0	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A267	35.49164	135.57104	キE196	24.2	40.2	2	2	2	1	1	1	2	1	0	2	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A268	35.49165	135.57104	キE197	24.2	57.5	2	2	3	2	2	0	4	1	0	2	2	不良	－		3	0	0	4	
A269	35.49165	135.57104	キE198	23.2	60.8	2	2	3	2	2	0	3	1	0	2	2	不良	－		3	0	1	4	
A270	35.49168	135.57105	キE232	13.9	43.2	2	2	2	2	2	0	3	1	0	2	2	不良	－		3	2	0	4	
A271	35.49169	135.57106	キE231	6.8	20.8	2	2	3	2	2	2	3	1	0	3	1	不良	－		3	1	0	4	
A272	35.49171	135.57105	キE230	16.0	45.5	2	2	2	1	2	0	3	1	0	2	2	やや不良	－		3	1	1	3	
A273	35.49174	135.57104	キE199	18.2	43.8	2	2	3	2	2	1	3	1	0	2	1	不良	－		3	0	0	4	
A274	35.49161	135.57095	－	6.3	13.0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A275	35.49173	135.57094	キE169	19.9	44.8	1	1	3	1	2	0	3	0	0	2	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A276	35.49175	135.57093	－	16.3	42.4	1	1	3	2	2	0	3	0	0	2	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A277	35.49179	135.57093	キE167	17.0	45.1	1	1	3	2	2	0	3	0	0	2	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A278	35.49179	135.57092	－	5.2	12.7	1	1	4	3	3	1	4	0	0	1	2	不良	－		3	0	0	4	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A279	35.4918	135.57092	キE166	15.1	50.9	1	1	2	1	1	0	2	0	0	2	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A280	35.49185	135.57093	－	8.0	40.3	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A281	35.49186	135.57093	キE164	5.8	31.5	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A282	35.49191	135.57092	－	5.8	10.0	3	2	3	2	2	2	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A283	35.4919	135.57092	キE163	6.6	21.9	1	2	2	1	2	1	1	0	0	2	1	やや不良	－		3	1	2	3	
A284	35.49189	135.57091	キE157	13.6	37.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	1	2	2	
A285	35.49163	135.57083	キE156	16.3	51.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	1	2	
A286	35.49162	135.57082	キE154	16.3	36.5	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A287	35.49164	135.57082	キE155	17.7	27.5	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	1	やや不良	－		3	0	2	3	
A288	35.49171	135.57082	キE130	18.5	44.5	1	1	1	1	0	0	1	0	0	2	1	良	－	○	3	0	1	2	
A289	35.49182	135.5708	キE129	9.7	33.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A290	35.49182	135.57079	キE128	23.0	57.9	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	1	2	
A291	35.49185	135.57077	キE127	10.4	33.9	2	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A292	35.49192	135.57076	キE126	9.9	52.3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A293	35.49195	135.57081	－	4.5	11.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A294	35.49196	135.57088	キE161	13.2	22.9	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A295	35.49197	135.57088	キE162	13.5	39.0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
A296	35.49198	135.57087	キE160	4.6	18.6	1	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A297	35.49199	135.57087	キE159	3.5	17.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		1	0	1	1	
A298	35.49197	135.57084	キE158	12.3	32.3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A299	35.49197	135.57081	キE125	7.9	23.4	1	2	1	0	1	0	1	0	0	2	1	やや不良	－		3	1	2	3	
A300	35.49198	135.57082	キE124	10.0	28.7	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	良	－		3	0	1	2	
A301	35.49198	135.57079	キE123	12.0	23.2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A302	35.492	135.57077	キE122	10.0	23.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A303	35.49199	135.57077	キE121	8.0	18.6	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	3	2	
A304	35.492	135.57071	キE119	4.9	29.4	1	2	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
A305	35.492	135.57069	キE118	11.8	29.8	1	1	1	0	1	1	2	0	1	1	0	やや不良			3	0	1	3	
A306	35.49202	135.57069	－	3.0	10.9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		1	0	1	3	
A307	35.492	135.57062	キE117	12.3	36.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A308	35.49198	135.57065	－	2.5	10.2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	やや不良	－		3	0	3	3	
A309	35.49194	135.57065	キE116	7.4	29.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	良	－		3	0	3	2	
A310	35.49197	135.57054	キE95	3.5	21.7	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A311	35.49195	135.57054	キE96	13.0	54.5	1	1	1	0	1	1	2	0	0	4	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A312	35.49195	135.57052	キE94	12.6	42.9	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A313	35.49191	135.57053	キE97	13.0	39.6	3	2	3	2	2	2	3	1	1	2	2	不良	－		3	3	0	4	
A314	35.49186	135.57057	キE98	15.6	37.8	1	1	1	1	1	0	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	2	3	
A315	35.49183	135.57058	キE99	20.9	47.4	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1	良	－		3	0	1	2	
A316	35.49178	135.57062	キE115	19.1	47.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	4	1	やや不良	－	○	3	2	1	3	
A317	35.49171	135.57068	キE131	17.5	33.4	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	2	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A318	35.49173	135.57066	キE132	21.7	41.9	2	1	1	0	1	1	2	0	0	3	1	やや不良	－		3	1	1	3	
A319	35.49169	135.5707	キE133	23.0	48.6	2	1	1	0	0	0	2	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	2	2	3	
A320	35.49167	135.57063	キE114	26.0	44.9	1	1	1	1	1	0	1	0	0	3	0	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A321	35.49168	135.57053	キE81	16.0	55.0	4	1	4	3	3	3	3	1	1	4	4	著しく不良	－	○	3	3	2	4	
A322	35.4917	135.57052	キE82	16.0	53.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	2	良	－	○	3	1	2	2	
A323	35.49176	135.57051	キE85	14.5	37.7	2	2	1	0	1	1	1	0	0	3	0	やや不良	－	○	3	2	2	3	
A324	35.49177	135.57047	キE84	13.5	51.9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	3	1	良	－		3	0	0	2	
A325	35.49178	135.57046	キE83	6.6	30.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	良	－		3	0	2	2	
A326	35.49183	135.57049	キE86	10.9	35.1	2	1	2	1	1	1	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	3	2	3	
A327	35.4919	135.57045	キE91	11.0	41.0	1	1	1	0	1	0	2	0	0	2	0	良			3	0	2	2	
A328	35.4919	135.57045	キE90	13.0	38.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良			3	0	1	2	
A329	35.4919	135.57046	キE89	13.8	33.7	2	1	2	1	1	0	2	0	0	1	0	やや不良			3	0	0	3	
A330	35.49191	135.57047	キE92	19.1	38.5	2	2	1	0	1	0	3	0	0	2	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A331	35.49192	135.57046	キE93	13.4	41.0	2	2	1	0	1	0	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A332	35.49202	135.57036	キE45	4.5	24.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	3	0	良	－		3	0	1	2	
A333	35.49201	135.57034	キE44	9.5	45.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A334	35.49201	135.57032	キE43	4.0	22.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
A335	35.492	135.57028	キE42	4.8	23.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A336	35.49199	135.57028	キE48	3.8	22.7	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
A337	35.49198	135.57035	キE46	6.0	35.7	2	2	2	1	1	1	2	0	0	3	1	やや不良	－		3	2	2	3	
A338	35.49195	135.57035	キE47	7.5	40.5	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	良	－		3	0	0	2	
A339	35.49195	135.57029	キE49	5.0	22.3	2	1	1	1	1	1	2	0	0	3	1	やや不良	－		3	1	1	3	
A340	35.49191	135.57027	キE50	14.8	46.5	2	1	2	1	1	1	3	0	0	3	1	やや不良	－		3	1	0	3	
A341	35.49101	135.57122	キE186	11.3	31.3	2	2	3	2	2	0	3	1	1	1	1	不良	－		3	0	0	4	
A342	35.49187	135.57038	キE88	15.9	45.0	2	1	1	0	1	1	1	0	0	3	1	やや不良	－		3	2	2	3	
A343	35.49184	135.5704	キE87	6.8	38.8	1	1	1	1	1	1	3	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A344	35.49173	135.57037	キE60	15.5	32.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	良	－		3	1	2	2	
A345	35.49171	135.57033	キE59	20.5	37.5	2	2	1	0	1	1	2	0	0	3	1	やや不良	－		3	3	2	3	
A346	35.49166	135.57037	キE61	22.7	50.6	1	1	1	1	1	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A347	35.49167	135.57036	キE62	25.4	48.3	1	1	1	1	1	0	1	0	0	4	1	やや不良	－	○	3	0	2	3	
A348	35.49166	135.57032	キE63	15.5	31.8	1	1	1	0	1	0	3	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	2	3	
A349	35.49172	135.5702	キE30	19.0	50.5	1	1	1	0	1	1	1	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	0	2	3	
A350	35.49174	135.5702	キE57	18.0	38.5	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	良	－		3	0	2	2	
A351	35.49174	135.5702	キE58	19.0	43.5	1	1	1	0	1	1	1	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	2	3	
A352	35.49177	135.57017	キE31	10.4	25.1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	1	1	やや不良	－		3	2	2	3	
A353	35.49178	135.57018	キE56	14.5	34.2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	1	1	やや不良	－		3	2	2	3	
A354	35.49179	135.57022	キE55	15.0	49.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	0	2	
A355	35.49184	135.57017	キE33	12.6	48.3	1	1	1	1	1	2	3	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A356	35.49183	135.57015	キE32	11.6	35.1	1	2	1	1	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	1	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A357	35.49184	135.57016	キE34	12.0	29.3	1	2	1	1	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A358	35.49186	135.57016	キE35	12.2	42.0	1	1	2	1	1	2	3	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A359	35.4919	135.57013	キE37	7.2	22.8	1	2	1	1	0	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A360	35.49192	135.57013	キE38	4.9	17.5	2	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
A361	35.49196	135.57018	キE39	4.0	15.6	2	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	2	2	
A362	35.49198	135.57014	キE40	8.2	33.8	1	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	2	2	
A363	35.49199	135.57016	キE41	8.9	41.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A364	35.49201	135.57023	－	6.1	11.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A365	35.49201	135.56998	キE1	10.2	42.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A366	35.4919	135.57003	キE4	13.4	42.0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	4	0	やや不良	－		3	1	1	3	
A367	35.49189	135.57004	キE3	8.6	26.1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A368	35.49191	135.57003	キE2	13.6	46.3	1	1	1	0	1	1	1	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A369	35.49188	135.57005	キE5	18.5	51.2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A370	35.49189	135.57009	キE36	11.5	33.1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
A371	35.49186	135.57001	－	6.1	11.7	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A372	35.49183	135.57001	－	7.6	14.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A373	35.49183	135.57003	キE6	10.6	34.0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	3	3	やや不良	－		3	0	1	3	
A374	35.49177	135.56999	－	5.9	11.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A375	35.49177	135.57003	キE7	18.6	51.2	1	2	1	1	1	0	3	0	0	3	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A376	35.4917	135.57003	－	16.5	12.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		3	3	3	5	
A377	35.49169	135.57005	キE8	17.5	52.7	1	2	1	1	1	0	3	0	0	4	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A378	35.49166	135.57004	－	8.7	13.7	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A379	35.49162	135.57002	－	16.5	15.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A382	35.49175	135.57122	キE211	14.1	34.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A383	35.49173	135.57116	キE210	7.9	33.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	良	－		3	0	1	2	
A384	35.49176	135.5712	－	7.8	10.0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		3	3	3	5	
A385	35.49178	135.57122	キE209	7.5	19.9	2	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1	良	－		3	2	2	2	
A386	35.4918	135.57125	キE207	7.0	20.1	1	2	1	0	1	0	2	0	0	1	1	やや不良	－		3	1	3	3	
A387	35.49184	135.57128	キE206	7.8	20.9	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A388	35.49182	135.57125	キE208	7.3	24.2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A389	35.49187	135.57122	－	7.8	15.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A390	35.49188	135.57126	－	4.5	12.1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		2	0	3	1	
A391	35.49188	135.57124	キE205	11.3	23.4	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		2	0	0	1	
A392	35.49189	135.5712	キE204	6.3	20.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		2	0	0	1	
A393	35.49191	135.57118	キE203	6.2	18.7	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	良	－		3	0	3	2	
A394	35.49191	135.57114	－	7.5	12.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	良	－		3	0	3	2	
A395	35.49195	135.5711	キE202	6.7	20.3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	良			3	0	3	2	
A396	35.49194	135.57107	キE201	5.8	17.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A397	35.49181	135.57112	キE229	5.6	19.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	3	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A398	35.49178	135.5711	キE227	4.9	21.8	2	2	1	0	1	2	1	0	0	2	0	やや不良	－		2	0	1	2	
A399	35.49179	135.57114	キE226	8.5	16.7	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A400	35.49181	135.57109	－	3.4	11.7	2	2	2	1	1	1	1	0	0	1	0	やや不良	－		3	0	3	3	
A401	35.49181	135.57112	キE228	17.4	38.3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	3	2	
A402	35.49184	135.57106	キE200	6.6	15.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	良			3	0	1	2	
A403	35.49184	135.57107	－	1.8	15.9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		3	3	3	5	
A404	35.49147	135.57097	キE170	25.6	60.6	1	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1	良	－	○	3	0	0	2	
A405	35.49144	135.57088	キE171	23.3	61.2	1	1	1	0	0	1	2	1	0	2	1	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A406	35.49144	135.57088	キE172	17.8	34.8	1	1	1	0	0	1	2	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A407	35.49144	135.57091	キE173	29.4	39.3	2	2	1	0	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－		3	2	2	3	
A408	35.49143	135.57092	キE175	28.9	56.7	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1	良	－	○	3	0	1	2	
A409	35.49141	135.5709	キE174	26.5	34.8	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A410	35.49131	135.57092	キE176	22.9	56.5	2	1	2	1	1	0	2	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	0	2	3	
A411	35.49135	135.57097	キE177	9.0	38.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	3	2	
A412	35.49129	135.571	キE178	18.0	50.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1	良	－		3	0	2	2	
A413	35.49121	135.57086	キE144	4.8	32.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	2	2	
A414	35.49118	135.57091	キE143	7.0	41.7	2	1	1	1	1	1	2	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	3	3	
A415	35.49107	135.57101	キE142	20.5	46.5	2	1	1	0	1	1	2	0	0	0	1	やや不良	－		3	0	2	3	
A416	35.49107	135.57101	キE179	15.8	47.9	2	2	2	1	1	1	2	0	0	1	1	やや不良	－		3	0	2	3	
A417	35.49104	135.57098	キE141	13.2	41.6	1	1	1	0	1	1	1	0	0	2	1	やや不良	－		3	0	2	3	
A418	35.49105	135.57106	キE180	24.5	39.9	1	1	1	0	1	0	2	0	0	1	0	良	－		3	0	2	2	
A419	35.49098	135.57107	キE181	19.5	57.4	2	2	1	0	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A420	35.49097	135.57105	キE182	7.5	35.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	3	2	
A421	35.49095	135.57106	キE183	7.5	29.4	3	2	2	2	2	1	2	0	0	3	1	不良	－		3	3	2	4	
A422	35.49097	135.57111	－	14.5	31.8	3	2	2	2	2	1	3	0	0	4	1	不良	－		3	3	2	4	
A423	35.49093	135.57113	キE184	19.9	59.6	1	1	1	0	1	1	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
A426	35.491	135.57092	キE140	18.2	58.3	1	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	良	－		3	0	2	2	
A427	35.49104	135.5709	キE139	20.5	64.5	1	1	1	0	1	1	2	0	0	1	0	良	－		3	0	2	2	
A428	35.49104	135.57087	キE138	11.3	16.9	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		2	0	0	1	
A429	35.49106	135.57086	－	11.3	14.9	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		2	0	0	1	
A430	35.49106	135.57085	－	7.5	16.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		2	0	0	1	
A431	35.4911	135.5708	－	5.7	13.9	2	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	やや不良			2	0	1	2	
A432	35.49127	135.57087	キE145	26.5	51.8	2	2	1	0	1	1	1	0	0	2	1	やや不良		○	3	0	1	3	
A433	35.49132	135.57085	キE147	21.3	54.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A434	35.49135	135.57086	キE148	19.9	41.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	良	－	○	3	0	1	2	
A435	35.49146	135.57082	キE149	24.0	47.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	良	－	○	3	0	1	2	
A436	35.49145	135.57081	キE150	24.5	29.0	2	2	2	1	1	1	2	0	0	2	2	やや不良	－		3	0	2	3	
A437	35.49148	135.57082	キE151	27.4	52.3	2	2	1	0	1	1	1	0	0	2	2	やや不良	－	○	3	0	2	3	
A438	35.49148	135.57081	キE152	21.7	57.0	1	1	1	0	1	1	2	1	1	2	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A439	35.49152	135.57078	キE153	16.0	48.6	2	2	2	1	1	1	2	0	0	2	1	やや不良		○	3	0	1	3	
A440	35.49161	135.57087	－	8.1	12.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A441	35.49161	135.5707	キE134	27.1	39.9	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A442	35.49156	135.57067	キE135	28	39.7	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A445	35.49129	135.5707	キE109	9.7	16.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A446	35.4913	135.5707	キE110	10.6	16.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A447	35.49129	135.57069	キE112	15.6	37.8	1	1	1	0	1	1	2	0	0	0	1	良	－		3	0	0	2	
A448	35.49127	135.57068	キE111	16	42.0	2	2	2	1	1	1	2	0	0	0	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A449	35.49132	135.57066	－	6.1	13.0	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	良	－		3	0	0	2	
A450	35.49134	135.57066	キE108	7.0	24.9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A451	35.49132	135.57056	キE76	14.2	53.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	良	－		3	0	1	2	
A452	35.49134	135.57061	－	2.2	10.5	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A453	35.49137	135.5706	－	4.5	11.4	1	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A454	35.49137	135.57057	キE78	9.1	16.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A455	35.49137	135.57053	キE77	14.1	51.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1	良	－	○	3	0	0	2	
A456	35.49134	135.57051	－	5.4	11.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A457	35.49136	135.57049	キE75	9.8	43.7	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	良	－		3	0	2	2	
A458	35.49138	135.57048	キE74	10.6	40.0	1	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A459	35.49144	135.57053	－	7.6	16.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A460	35.49147	135.57047	キE73	18.1	47.9	1	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	良	－	○	3	0	1	2	
A461	35.49146	135.57044	キE72	18.5	45.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
A462	35.49145	135.57044	キE70	10.2	29.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	良	－		3	0	1	2	
A463	35.49144	135.57042	キE71	17.0	50.5	1	2	1	0	1	1	1	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	2	3	
A464	35.49148	135.57056	キE106	15.5	58.4	1	1	1	0	1	1	1	0	0	4	1	やや不良	－	○	3	1	2	3	
A465	35.4915	135.57064	キE113	16.7	41.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	良	－		3	0	2	2	
A466	35.4915	135.5706	キE107	6.2	26.4	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A467	35.49153	135.57054	キE104	23.0	36.8	2	1	2	1	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－		3	2	1	3	
A468	35.49158	135.57055	キE101	23.5	53.3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1	良	－	○	3	2	2	2	
A469	35.49158	135.57053	キE103	15.7	38.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1	良	－	○	3	0	2	2	
A470	35.49159	135.57051	キE102	10.3	25.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1	良	－		3	2	2	2	
A471	35.49162	135.57058	キE100	23.0	55.6	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1	良	－	○	3	0	0	2	
A472	35.49155	135.57045	キE80	25.9	34.4	2	1	2	1	1	1	1	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	3	2	3	
A473	35.49155	135.57045	キE79	18.6	50.2	2	1	2	1	1	1	1	0	0	2	2	やや不良	－	○	3	3	2	3	
A474	35.4915	135.57035	キE69	25.5	38.1	2	1	2	1	1	1	1	0	0	2	2	やや不良	－	○	3	3	2	3	
A475	35.49155	135.5703	キE67	12.0	29.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	良	－		3	1	2	2	
A476	35.49155	135.5703	キE66	18.0	49.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	良	－	○	3	0	1	2	
A477	35.49155	135.5703	キE68	20.2	45.7	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1	良	－	○	3	0	1	2	
A478	35.49161	135.57031	キE64	14.0	29.6	3	1	3	2	2	1	3	0	0	3	1	不良	－		3	2	0	4	
A479	35.49161	135.57031	キE65	12.6	24.9	3	1	3	2	2	1	3	0	0	2	1	不良	－		3	2	0	4	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A480	35.49139	135.5703	キE23	11.6	46.6	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	良			3	2	0	2	
A481	35.49141	135.57024	キE24	12.0	51.2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	3	1	やや不良		○	3	0	0	3	
A482	35.49141	135.57023	キE25	11.0	55.0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	1	やや不良		○	3	0	0	3	
A483	35.49134	135.57019	－	9.7	14.2	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A484	35.49135	135.57019	キE16	14.3	17.1	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A485	35.49133	135.57018	キE15	4.3	14.3	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A486	35.49135	135.5702	キE17	18.4	36.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A487	35.49133	135.57021	キE18	8.1	15.8	2	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A488	35.49132	135.57021	－	14.5	12.5	2	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A489	35.49148	135.57018	キE26	17	32.9	1	2	1	0	1	0	1	0	0	2	1	やや不良	－		3	0	2	3	
A490	35.4915	135.5702	キE27	21	37.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	良	－		3	0	0	2	
A491	35.4915	135.57019	キE28	20.3	41.1	3	2	3	2	2	2	3	0	1	3	2	不良	－	○	3	3	0	4	
A492	35.49154	135.57013	キE13	22.0	39.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	良	－		3	0	0	2	
A493	35.49153	135.57006	キE9	16.4	57.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	良	－		3	0	0	2	
A494	35.49153	135.57007	キE12	21.1	56.7	1	1	1	1	1	0	2	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A495	35.49153	135.57007	キE11	14.0	55.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	1	2	2	
A496	35.49143	135.57004	キE10	8.5	18.5	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A497	35.49142	135.57004	－	6.7	11.9	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A498	35.49142	135.57005	キE14	13.7	27.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A499	35.49141	135.57005	－	6.7	12.2	2	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A500	35.49195	135.57069	キE120	10.7	38.8	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	良	－		3	0	2	2	
A501	35.49185	135.57086	－	5.6	12.6	2	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	良	－		3	0	1	2	
A502	35.49127	135.57089	キE146	16.0	23.9	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A503	35.4914	135.57059	－	7.8	15.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A504	35.49155	135.57054	キE105	15.1	21.9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		3	3	0	5	
A505	35.49186	135.57029	キE51	9.3	21.4	1	1	2	1	0	0	3	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A506	35.49187	135.57029	キE52	5.5	29.5	1	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A507	35.49187	135.57029	キE53	18.8	40.9	1	1	2	1	1	0	1	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A508	35.49188	135.57029	キE54	14.2	46.3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	2	2	
A509	35.49189	135.56996	42	17.5	45	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A510	35.49177	135.56992	43	19.0	64.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	3	0	良	－	○	3	0	0	2	
A511	35.49164	135.56993	－	13.0	17.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A512	35.49162	135.56994	44	19.0	48.0	2	2	2	1	1	1	3	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	1	2	3	
A513	35.49157	135.56994	45	10.4	35.5	2	2	2	1	1	1	3	0	0	2	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A514	35.49157	135.56994	46	11.0	37.2	2	2	2	1	1	1	3	0	0	0	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A515	35.49157	135.56996	47	14.6	41.9	2	2	2	1	1	1	3	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	0	2	3	
A516	35.49152	135.56993	48	20.4	45.8	2	2	2	1	1	1	3	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	2	3	
A517	35.4915	135.56994	－	7.5	26.8	2	2	2	1	1	1	3	0	0	3	1	やや不良	－		3	1	2	3	
A518	35.49143	135.56997	－	10.4	15.6	1	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A519	35.49201	135.56993	アD214	9.0	27.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A520	35.492	135.56992	アD213	8.5	19.5	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A521	35.49198	135.56992	－	8.5	14.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A522	35.4919	135.56991	アD211	9.0	20.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A523	35.4919	135.56982	アD200	10.0	26.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	1	2	
A524	35.4919	135.56982	アD199	11.0	33.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A525	35.49191	135.56981	アD198	15.3	39.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A526	35.49192	135.56978	アD201	13.7	44.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A527	35.49192	135.56977	アD202	11.0	24.3	2	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	良	－		3	1	0	2	
A528	35.49192	135.56977	アD203	16.4	27.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	良	－		3	0	0	2	
A529	35.49196	135.56981	アD212	5.2	23.9	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A530	35.49199	135.56984	－	4.1	17.5	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A531	35.49199	135.56981	アD210	9.0	28.7	1	1	1	0	1	1	3	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A532	35.49199	135.56979	アD209	9.5	30.5	1	1	1	0	1	1	3	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A533	35.49198	135.56978	－	6.3	10.5	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A534	35.49198	135.56978	アD204	14.9	27.0	2	1	2	1	1	1	2	0	0	1	1	やや不良	－		3	1	2	3	
A535	35.49196	135.56976	アD208	8.4	27.0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
A536	35.49198	135.56973	アD207	9.4	38.6	1	1	1	0	1	1	3	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A537	35.49199	135.56973	－	5.6	11.5	2	2	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－		3	1	2	2	
A538	35.49197	135.56972	アD206	8.4	26.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A539	35.49197	135.56972	アD205	9.0	16.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	2	2	
A540	35.4918	135.56968	－	6.4	13.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A541	35.49183	135.56967	アD178	6.3	25.7	2	3	1	0	0	3	1	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A542	35.49187	135.56967	アD177	13.0	34.4	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	1	2	
A543	35.49188	135.56965	アD176	11.0	28.7	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A544	35.49188	135.56964	アD179	9.0	25.7	1	2	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
A545	35.49197	135.56954	アD175	8.5	38.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A546	35.49197	135.56952	アD173	12.0	27.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A547	35.49194	135.56953	アD172	14.4	39.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A548	35.49192	135.56951	アD169	12.5	25.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A549	35.49189	135.56952	アD167	11.1	39.9	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A550	35.49187	135.5695	アD168	8.8	18.9	1	1	1	0	1	1	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	2	3	
A551	35.49188	135.5695	アD170	16.6	42.6	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A552	35.4919	135.56946	アD171	18.4	49.0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A553	35.49196	135.56948	アD174	11.8	34.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A554	35.49179	135.56953	アD165	18.9	38.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	2	2	
A555	35.49179	135.56952	アD166	9.2	25.0	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A556	35.49175	135.56945	－	6.8	11.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A557	35.49177	135.56944	アD138	16.0	29.7	1	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A558	35.49184	135.56944	アD147	4.4	15.6	1	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A559	35.4919	135.56944	アD146	12.2	20.8	2	1	1	1	1	0	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A560	35.49191	135.5694	アD145	9.0	31.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A561	35.49192	135.56938	アD144	16.4	34.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	1	2	
A562	35.49196	135.56936	－	5.3	11.6	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A563	35.49199	135.5693	アD143	5.6	19.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A564	35.49197	135.56924	アD109	7.2	20.3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A565	35.49194	135.56926	アD142	12.1	39.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A566	35.49189	135.56922	アD110	16.8	36.5	2	1	1	0	1	1	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	2	1	3	
A567	35.49194	135.56925	アD141	14.6	42.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A568	35.49185	135.56928	アD140	10.7	33.2	1	1	1	0	1	1	2	0	0	3	0	やや不良	－		3	1	2	3	
A569	35.49179	135.56932	アD139	18.5	40.2	1	1	1	0	1	1	2	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A570	35.49175	135.56932	アD117	18.3	47.6	1	1	1	1	1	0	2	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	2	3	
A571	35.49175	135.5693	アD116	19.6	45.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	2	2	
A572	35.49166	135.56927	アD121	15.1	44.6	1	1	1	1	1	0	2	0	0	3	0	やや不良	－		3	1	2	3	
A573	35.49166	135.56928	アD120	14.0	41.0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	2	2	
A574	35.49162	135.56923	アD119	12.6	30.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
A575	35.49161	135.56922	－	6.6	10.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A576	35.49165	135.56921	アD118	19.5	62.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	良	－	○	3	0	0	2	
A577	35.49167	135.56919	－	7.0	15.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A578	35.4918	135.56927	アD115	16.2	37.6	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	1	2	
A579	35.49179	135.56921	アD114	15.5	38.9	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A580	35.49178	135.56921	アD113	15.0	43.9	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A581	35.49182	135.5692	アD112	12.0	28.3	2	1	1	0	0	1	2	0	0	1	1	やや不良	－		3	1	1	3	
A582	35.49185	135.5692	アD111	14.0	45.2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	4	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A583	35.49188	135.56918	アD108	6.1	30.0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A584	35.49186	135.56907	アD106	14.3	36.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	良	－		3	0	0	2	
A585	35.49186	135.56905	アD105	15.0	31.7	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A586	35.49186	135.56904	アD104	14.0	33.0	1	1	1	0	1	1	2	0	0	0	1	良	－		3	0	0	2	
A587	35.49184	135.56902	アD103	12.0	27.9	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	良	－		3	0	1	2	
A588	35.49185	135.56904	アD107	10.8	19.1	2	1	1	0	1	1	2	0	0	1	0	やや不良	－		3	1	1	3	
A589	35.49182	135.56904	アD102	11.3	21.4	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A590	35.4918	135.56902	アD101	13.0	36.4	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	良	－		3	0	2	2	
A591	35.4918	135.569	アD71	11.7	32.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A592	35.49181	135.56896	アD70	7.8	34.4	1	1	1	0	2	3	1	0	0	2	0	やや不良	－		3	2	0	3	
A593	35.49186	135.5689	アD69	7.3	19.9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A594	35.49186	135.5689	アD68	7.9	21.6	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A595	35.49176	135.56892	アD73	9.8	19.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A596	35.49175	135.56895	アD72	12.0	18.1	1	1	1	0	1	0	2	0	0	1	0	良	－		3	0	2	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A597	35.49176	135.56896	アD74	18.9	30.0	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A598	35.49175	135.56898	アD75	17.8	24.5	1	1	1	0	1	0	2	0	0	1	0	良	－		3	0	2	2	
A599	35.49174	135.56898	－	7.2	13.1	1	1	1	0	1	2	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A600	35.49171	135.56895	アD76	11.0	28.1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A601	35.49171	135.56895	アD77	13.5	24.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A602	35.49169	135.56895	アD78	16.3	32.8	1	1	1	1	0	1	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A603	35.49176	135.56904	アD99	18.5	45.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A604	35.49178	135.56907	アD100	15.1	38.2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A605	35.49178	135.56907	アD98	7.8	14.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A606	35.49171	135.5691	アD95	10.5	33.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A607	35.49172	135.56911	アD96	22.5	41.2	1	1	1	0	1	0	3	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A607	35.49173	135.5691	アD97	14.9	31.8	1	1	1	0	1	1	2	0	0	1	0	良	－		3	0	1	2	
A609	35.49168	135.56913	－	8.0	13.4	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A610	35.49166	135.56914	アD93	15.8	42.5	2	2	2	1	1	0	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A611	35.49166	135.56914	アD94	10.6	33.7	2	2	2	1	1	0	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A612	35.49159	135.56913	アD92	9.2	17.4	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A613	35.4916	135.56912	－	6.0	10.4	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A614	35.49159	135.56912	アD090	9.3	17.4	2	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A615	35.49157	135.56912	アD91	8.3	20.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A616	35.49155	135.56902	アD81	9.4	16.4	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A617	35.49153	135.56901	アD82	15.5	32.7	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A618	35.49151	135.56898	－	8.8	15.0	1	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A619	35.49154	135.56901	アD80	9.7	17.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A620	35.49161	135.569	アD79	12.3	43.4	1	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	1	2	
A621	35.49183	135.56883	－	7.4	13.5	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A622	35.49183	135.56884	アD58	8.0	20.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A623	35.49179	135.56885	アD61	14.2	44.2	2	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A624	35.49178	135.56886	アD60	13.8	24.9	2	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A625	35.49179	135.56885	アD59	14.4	49.8	1	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A626	35.49179	135.56879	－	6.1	12.9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A627	35.49176	135.56879	アD57	9.1	24.2	1	1	1	1	1	0	2	0	0	2	1	やや不良	－		3	2	2	3	
A628	35.49178	135.56888	アD62	15.6	36.1	2	1	1	1	1	1	2	0	0	1	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A629	35.49178	135.56888	アD63	15.4	28.8	2	1	2	1	1	1	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A630	35.49177	135.56884	アD64	15.6	31.1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A631	35.49177	135.56884	アD65	15.8	36.8	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A632	35.49175	135.56886	アD66	16.7	26.5	2	1	2	1	1	0	3	0	0	1	0	やや不良	－		3	1	1	3	
A633	35.49172	135.56878	アD56	16.0	46.2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	良	－		3	0	0	2	
A634	35.49173	135.56877	アD45	15.8	34.3	2	1	1	0	1	1	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A635	35.49173	135.56876	アD44	15.9	37.9	2	1	1	0	1	1	2	0	0	0	1	やや不良	－		3	0	0	3	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A636	35.49171	135.56876	アD67	10.4	23.7	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A637	35.49164	135.5688	アD55	19.4	61.1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	良	－		3	1	0	2	
A638	35.49164	135.56878	アD54	19.8	62.5	1	1	1	0	1	1	2	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	1	0	3	
A639	35.49164	135.56878	アD46	9.4	38.4	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A640	35.49152	135.56883	402	8.8	41.7	2	2	1	0	0	0	2	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A641	35.49152	135.5688	アD47	14.2	39.2	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A642	35.49144	135.56887	アD52	19.1	51.1	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A643	35.49136	135.56879	アD49	15.2	40.6	2	1	1	0	1	1	2	0	0	0	2	やや不良	－		3	1	2	3	
A644	35.49137	135.56878	アD48	16.9	42.4	2	1	1	0	1	1	2	0	0	2	2	やや不良	－		3	2	1	3	
A645	35.49134	135.56881	アD50	16.5	31.5	1	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A646	35.49125	135.56893	アD51	10.4	45.1	1	1	1	0	0	1	2	0	0	1	0	良	－		3	0	1	2	
A647	35.4913	135.56921	アD86	8.5	17.8	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A648	35.4913	135.56921	アD87	11.2	25.6	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	良	－		3	0	1	2	
A649	35.49139	135.56914	－	10.2	14.0	2	1	2	1	1	1	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A650	35.4914	135.56915	アD88	8.1	21.4	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A651	35.49144	135.56912	－	7.4	11.9	1	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A652	35.49144	135.5691	－	6.9	14.7	1	2	2	1	1	1	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A653	35.49143	135.569	アD85	16.3	29.9	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A654	35.49144	135.56899	アD83	9.8	21.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A655	35.49145	135.56899	アD84	10.0	22.8	1	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A656	35.4915	135.56909	－	7.5	12.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A657	35.4915	135.56911	アD89	7.5	16.9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A658	35.49151	135.56921	アD127	11.4	33.2	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A659	35.49153	135.56928	アD125	8.0	26.8	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	良	－		3	0	1	2	
A660	35.49154	135.5693	アD124	21.2	49.0	1	1	1	0	0	0	3	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A661	35.49154	135.56936	アD123	7.6	15.7	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A662	35.49148	135.56926	アD128	10.9	22.5	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A663	35.49149	135.5693	アD162	11.6	26.0	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A664	35.49152	135.56934	アD131	7.8	27.7	1	2	1	0	0	1	2	0	0	1	1	やや不良	－		3	0	2	3	
A665	35.49153	135.56935	アD132	21.7	45.4	1	1	1	0	1	1	2	0	0	1	1	やや不良	－		3	0	2	3	
A666	35.49143	135.56926	アD129	14.6	49.9	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A667	35.49142	135.56931	アD130	22.1	54.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	0	2	
A668	35.49118	135.56959	アD153	14.1	58.4	2	2	2	1	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	2	0	3	
A669	35.49152	135.56954	アD152	9.8	42.6	1	1	1	0	0	0	3	0	1	2	1	やや不良	－	○	3	1	2	3	
A670	35.49151	135.56953	－	7.6	14.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A671	35.49149	135.56957	アD157	17.2	27.9	2	1	1	1	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－		3	2	2	3	
A672	35.49147	135.56957	アD155	12.6	24.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A673	35.49154	135.5697	アD158	4.0	13.6	1	3	2	1	1	1	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	2	2	3	
A674	35.49153	135.56974	アD159	4.2	10.0	1	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	3	3	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A675	35.49153	135.5697	アD156	21.6	62.9	1	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	良	－	○	3	0	1	2	
A676	35.4914	135.56972	アD197	16.0	35.1	2	1	2	1	1	1	3	0	0	1	1	やや不良	－		3	1	1	3	
A677	35.49141	135.56973	アD196	15.9	56.2	2	1	2	1	1	1	2	0	0	1	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A678	35.49138	135.56982	アD195	9.9	25.7	2	1	1	0	1	1	3	0	0	0	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A679	35.49137	135.56983	アD192	15.8	53.2	2	1	1	0	1	1	3	0	1	2	0	やや不良	－	○	3	1	0	3	
A680	35.49139	135.56984	アD193	12.2	40.5	1	1	1	1	0	0	2	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	1	2	3	
A681	35.49141	135.56986	アD194	15.9	40.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A682	35.49184	135.56988	－	7.0	12.3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A683	35.4918	135.56988	－	6.5	11.9	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A684	35.49178	135.56987	アD184	14.8	30.0	2	1	1	1	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－		3	1	2	3	
A685	35.49177	135.56987	アD183	12.5	19.4	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A686	35.49179	135.56985	－	4.4	12.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A687	35.49173	135.56982	アD181	12.2	35.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A688	35.49174	135.56985	－	5.3	10.7	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A689	35.49174	135.56985	－	7.6	11.8	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A690	35.49171	135.56987	アD185	12.8	21.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A691	35.4917	135.56978	－	5.8	11.9	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	1	2	
A692	35.49169	135.56977	－	6.8	11.5	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A693	35.49169	135.56981	アD186	4.1	12.1	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	2	2	
A694	35.49167	135.56987	アD189	19.1	56.9	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	1	2	
A695	35.49164	135.56986	アD188	18.3	46.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	1	2	
A696	35.49163	135.56986	アD187	18.2	42.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	1	2	
A697	35.49163	135.56986	アD190	14.8	29.6	2	1	2	1	1	1	3	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	3	1	3	
A698	35.49154	135.56986	アD191	10.1	36.8	2	1	1	1	1	2	2	0	0	1	1	やや不良	－		3	2	1	3	
A699	35.49162	135.56976	アD160	11.2	40.2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	2	3	
A700	35.49162	135.56975	アD161	8.5	16.4	1	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A701	35.49171	135.56971	アD162	19.0	48.5	2	1	1	1	1	0	3	0	0	3	0	やや不良	－		3	2	1	3	
A702	35.49175	135.56974	－	8.7	15.0	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A703	35.49176	135.56975	アD182	6.0	17.1	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A704	35.49179	135.56975	アD180	8.6	15.3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A705	35.49177	135.56974	－	6.8	10.7	2	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A706	35.49175	135.56968	アD163	18.9	42.5	1	1	1	0	1	1	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	0	2	
A707	35.49174	135.56963	アD164	6.8	17.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A708	35.49173	135.56963	－	6.6	12.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A709	35.49168	135.56965	－	6.3	11.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A710	35.49164	135.56958	アD150	12.8	38.2	2	1	1	0	0	1	2	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	1	2	3	
A711	35.49164	135.56956	アD151	8.8	21.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A712	35.49164	135.56951	－	7.9	11.9	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A713	35.49166	135.56955	アD149	12.1	33.5	1	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A714	35.49169	135.56953	アD148	12.0	39.6	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	1	2	2	
A715	35.49171	135.56952	－	7.7	16.7	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A716	35.49173	135.56944	アD137	10.1	29.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A717	35.49169	135.56942	アD136	17.8	47.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	0	2	
A718	35.49168	135.5694	アD135	17.7	43.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	2	2	
A719	35.49162	135.56946	アD134	11.9	18.1	1	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A720	35.4916	135.56943	アD133	13.6	23.9	2	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A721	35.49162	135.56932	アD122	9.8	19.6	2	1	1	0	1	1	2	0	1	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A722	35.49061	135.56874	ピB29	21.8	78.8	1	1	1	0	1	1	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
A723	35.49061	135.56874	171	11.5	39.8	2	1	1	0	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－		3	1	1	3	
A724	35.49062	135.56874	ピB27	20.1	59.8	2	1	2	1	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	1	0	3	
A725	35.49069	135.56873	ピB30	22.5	67.5	2	1	2	1	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A726	35.49068	135.56872	ピB31	12.3	28.8	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	やや不良	－		1	2	0	2	
A727	35.49068	135.56879	ピB32	8.5	55.6	2	1	1	0	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	1	0	3	
A728	35.49061	135.56874	－	20.8	14.5	3	1	2	1	1	1	4	0	0	0	0	やや不良	－		0	0	0	1	
A729	35.49071	135.56882	－	10.9	40.3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		1	3	3	4	枯
A730	35.4907	135.56885	ピB33	21.2	60.1	2	1	2	1	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－	○	2	1	1	2	
A731	35.49075	135.56883	ピB34	16.8	39.8	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		2	1	1	1	
A732	35.4907	135.5687	ピB39	22.5	76.2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	4	1	不良	－	○	3	2	0	4	
A733	35.49073	135.56869	ピB38	22.4	68.4	2	2	2	1	1	1	3	1	1	3	1	不良	－		3	1	0	4	
A734	35.49076	135.56868	ピB37	21.8	41.4	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	やや不良	－		3	2	1	3	
A735	35.49085	135.56876	ピB36	17.6	56.0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		2	2	1	1	
A736	35.49084	135.56876	ピB35	12.6	31.4	2	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	やや不良	－		2	0	0	2	
A737	35.49088	135.56881	ピB12	17.9	68.1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	2	1	やや不良	－	○	2	0	1	2	
A738	35.49078	135.56867	ピB40	22.4	61.7	2	2	2	1	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	1	0	3	
A739	35.49078	135.56868	－	9.8	13.1	2	1	1	1	1	1	3	0	0	1	1	やや不良	－		2	0	0	2	
A740	35.49085	135.56864	ピB163	16.8	53.6	2	1	2	1	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－	○	2	1	1	2	
A741	35.49089	135.56862	ピB162	7.8	46.9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		3	3	1	5	枯
A742	35.4909	135.56873	－	15.0	36.0	2	2	2	1	1	1	3	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	3	3	3	
A743	35.49093	135.56873	ピB42	14.9	46.7	1	1	1	0	0	0	2	0	0	3	1	やや不良	－		3	1	1	3	
A744	35.49095	135.56869	ピB43	21.7	68.6	1	1	1	0	0	0	2	0	0	2	1	良	－	○	3	1	0	2	
A745	35.49095	135.5687	ピB44、ピ	21.8	85.5	2	2	1	1	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	1	0	3	
A746	35.49097	135.56865	ピB161	13.1	29.4	3	2	2	1	1	1	3	0	0	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A747	35.49098	135.56865	ピB160	20.2	66.1	2	2	2	1	1	1	3	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A748	35.49104	135.56865	ピB159	20.3	50.8	2	1	1	1	1	1	2	0	0	1	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A749	35.4911	135.5686	ピB157	19.9	56.5	2	2	2	0	0	0	2	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A750	35.49113	135.56859	135	17.8	41.6	2	2	2	1	1	1	2	0	0	2	1	やや不良	－		3	1	1	3	
A751	35.49118	135.56856	ピB156	17.2	33.9	2	2	2	1	1	1	2	0	0	3	1	やや不良	－		3	2	2	3	
A752	35.49118	135.56854	ピB48	19.8	58.4	2	1	1	0	1	1	1	0	0	3	1	やや不良	－		3	1	1	3	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A753	35.49105	135.56874	ﾋ°B47	11.1	30.3	2	1	1	0	1	1	2	0	0	1	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A754	35.49107	135.56879	－	10.0	14.9	2	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A755	35.49109	135.5688	－	10.8	20.8	2	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A756	35.49113	135.56878	ﾋ°B50	10.2	18.0	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A757	35.49116	135.56876	ﾋ°B51	12.8	27.7	1	1	1	0	1	0	2	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A758	35.49115	135.56875	－	12.7	18.2	2	1	1	0	1	0	3	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A759	35.49115	135.56871	ﾋ°B49	20.2	59.8	1	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	0	2	
A760	35.49113	135.56867	ﾋ°B158	19.8	54.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	3	1	良	－	○	3	2	0	2	
A761	35.49056	135.56866	ﾋ°B7	13.7	27.7	1	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A762	35.49054	135.56858	ﾋ°B12	17.3	86.0	1	1	1	1	0	0	2	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A763	35.4905	135.56846	ﾋ°B13	16.5	49.1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A764	35.49054	135.56843	ﾋ°B14	19.1	40.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	アカマツ
A765	35.49049	135.5684	ﾋ°B15	19.2	79.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A766	35.49039	135.56858	－	7.7	18.0	2	1	2	0	1	1	2	0	0	1	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A767	35.49039	135.56856	－	7.8	16.0	1	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A768	35.49038	135.5685	－	8.5	21.8	2	1	2	1	2	1	3	0	1	1	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A769	35.49054	135.56839	－	8.7	16.0	2	2	2	1	1	0	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	アカマツ
A770	35.49057	135.56835	－	8.5	20.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A771	35.49059	135.56833	－	8.5	21.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A772	35.49061	135.56841	ﾋ°B16	15.9	60.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	0	2	
A773	35.49066	135.56836	ﾋ°B18	8.6	31.8	2	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	アカマツ
A774	35.49062	135.56841	ﾋ°B17	22.8	63.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	3	0	良	－	○	3	0	0	2	
A775	35.4906	135.56849	ﾋ°B11	11.2	30.7	2	1	1	0	1	1	1	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A776	35.49065	135.56848	ﾋ°B24	24.8	73.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	3	0	良	－	○	3	0	0	2	アカマツ
A777	35.49059	135.56856	ﾋ°B10	15.8	50.8	2	1	1	0	0	1	1	0	1	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A778	35.4906	135.56859	ﾋ°B9	17.6	58.3	2	2	2	1	1	0	3	0	0	4	1	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A779	35.49068	135.56864	ﾋ°B8	16.7	54.3	2	1	2	1	1	0	3	0	0	4	2	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A780	35.4907	135.56862	ﾋ°B26	23.1	59.3	3	2	3	2	2	2	4	0	0	4	3	不良	－	○	3	1	0	4	
A781	35.49069	135.56862	ﾋ°B25	9.4	51.2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		3	3	3	5	枯
A782	35.49075	135.56862	－	10.0	15.5	2	1	2	0	0	0	2	0	0	2	1	やや不良	－		3	0	0	3	アカマツ？
A783	35.49074	135.56853	－	10.0	16.7	2	1	3	2	2	0	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	アカマツ？
A784	35.49074	135.56847	ﾋ°B22	10.2	23.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	アカマツ？
A785	35.49073	135.56847	－	8.0	14.8	2	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	アカマツ？
A786	35.49074	135.56847	ﾋ°B21	25.6	52.9	2	1	2	1	1	1	1	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A787	35.49073	135.56845	ﾋ°B20	25.4	69.8	2	1	2	1	1	0	2	0	0	4	2	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A788	35.49073	135.56846	ﾋ°B15	21.2	45.4	1	1	1	1	1	0	1	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A789	35.49074	135.56841	－	6.2	16.3	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A790	35.49075	135.56841	ﾋ°B19	24.0	69.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	3	0	良	－	○	3	0	0	2	
A791	35.49118	135.5686	ﾋ°B155	27.1	61.3	2	1	2	1	1	1	2	0	0	3	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A792	35.49124	135.56867	ﾋ°B154	10.8	45.3	1	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	1	2	
A793	35.49126	135.56872	ﾋ°B52	12.1	46.1	1	2	2	1	1	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A794	35.4913	135.5686	ﾋ°B55	18.6	41.3	2	1	2	1	1	0	2	0	0	4	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A795	35.4913	135.56859	ﾋ°B147	9.2	23.4	2	3	2	1	1	0	2	0	0	4	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A796	35.49129	135.56859	ﾋ°B56	19.9	57.5	2	2	2	1	1	1	2	0	0	4	1	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A797	35.49136	135.56863	ﾋ°B153	20.0	44.2	4	4	4	3	3	3	4	1	0	4	1	著しく不良	－	○	3	1	0	4	
A798	35.49143	135.5687	ﾋ°B54	17.9	50.8	1	1	1	0	1	1	1	0	0	4	2	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A799	35.49144	135.5687	ﾋ°B53	14.9	44.5	1	2	1	0	0	1	2	0	0	4	2	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A800	35.49139	135.56857	ﾋ°B150	8.0	22.9	2	2	1	0	1	2	2	0	0	1	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A801	35.49142	135.56856	ﾋ°B151	17.0	48.0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A802	35.49141	135.56858	ﾋ°B152	15.2	47.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	3	0	良	－	○	3	0	1	2	
A803	35.49147	135.56868	ﾋ°B57	23.8	46.3	1	1	1	1	1	0	2	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A804	35.49149	135.56869	ﾋ°B60	21.1	34.1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	3	0	良	－		3	0	1	2	
A805	35.4915	135.56865	ﾋ°B59	22.6	51.1	2	2	2	1	1	1	2	0	0	4	1	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A806	35.49155	135.56865	ﾋ°B62	19.7	60.2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A807	35.49155	135.56865	ﾋ°B61	9.1	38.1	1	2	2	0	0	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A808	35.49157	135.56867	ﾋ°B65	18.8	40.2	1	1	2	0	1	1	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A809	35.4916	135.56867	ﾋ°B64	12.1	26.0	2	2	2	1	1	1	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	1	1	3	
A810	35.49157	135.56859	ﾋ°B63	14.5	48.2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A811	35.49154	135.56854	ﾋ°B80	15.3	43.5	1	2	1	0	1	1	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A812	35.49154	135.56854	ﾋ°B81	17.5	47.2	2	1	1	0	1	1	1	0	1	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A813	35.49149	135.56847	ﾋ°B116	13.8	34.8	1	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A814	35.49152	135.56844	ﾋ°B96	11.3	17.5	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A815	35.49155	135.56843	ﾋ°B94	13.4	33.6	2	2	2	1	1	1	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A816	35.49156	135.56842	ﾋ°B93	17.0	30.9	1	2	2	2	1	1	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A817	35.49158	135.56857	ﾋ°B79	9.6	36.3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	1	2	
A818	35.49162	135.56867	ﾋ°B66	18.8	37.8	1	1	1	0	1	1	2	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A819	35.49165	135.5687	ﾋ°B67	15.6	29.0	2	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A820	35.49169	135.56868	ﾋ°B68	15.6	38.1	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A821	35.49171	135.56869	ﾋ°B69	16.7	33.0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A822	35.49171	135.56867	ﾋ°B70	10.6	25.4	1	3	2	1	1	1	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A823	35.49177	135.56867	ﾋ°B71	13.1	38.8	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A824	35.49176	135.56866	－	7.9	13.2	1	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A825	35.49167	135.56863	ﾋ°B73	13.9	38.2	1	1	2	0	1	2	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A826	35.49169	135.56861	黄G291	12.9	38.8	2	2	1	1	1	2	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A827	35.49168	135.5686	ﾋ°B75	13.6	24.8	1	1	1	1	1	2	1	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A828	35.49167	135.56856	ﾋ°B74	11.5	33.1	2	2	2	2	2	2	3	0	0	4	1	不良	－		3	0	1	4	
A829	35.49167	135.56856	ﾋ°B76	5.8	14.1	2	3	2	0	1	1	1	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A830	35.49165	135.56857	ﾋ°B77	14.0	38.8	2	2	2	1	1	2	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A831	35.49163	135.56853	ﾋ°B78	10.3	28.3	1	1	1	1	1	2	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A832	35.49162	135.56851	ﾋ°B84	11.6	27.8	1	1	2	1	1	2	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A833	35.49162	135.56846	ﾋ°B85	12.9	32.6	1	1	1	0	1	1	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A834	35.49162	135.56847	ﾋ°B86	11.0	25.5	2	1	1	1	1	2	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A835	35.49166	135.56846	－	6.3	10.7	1	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A836	35.49169	135.56843	－	5.9	14.3	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A837	35.49166	135.56842	ﾋ°B88	10.7	36.2	2	1	1	1	1	2	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A838	35.4916	135.56842	ﾋ°B87	16.9	46.1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A839	35.49163	135.5684	ﾋ°B89	11.0	39.2	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A840	35.49166	135.56838	ﾋ°B90	8.1	39.8	1	2	1	0	1	2	1	0	0	1	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A841	35.49157	135.56838	ﾋ°B92	14.1	27.1	2	1	2	1	1	2	3	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A842	35.49158	135.56838	ﾋ°B91	12.5	26.5	2	1	2	1	1	2	3	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A843	35.49158	135.56827	－	10.2	19.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A844	35.49157	135.56823	－	7.8	21.2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A845	35.49156	135.56822	－	9.2	17.6	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A846	35.49149	135.56818	ﾋ°B103	13.3	38.9	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A847	35.49146	135.5682	ﾋ°B104	14.6	39.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A848	35.49145	135.56822	262	11.2	28.8	2	1	1	0	0	2	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A849	35.49151	135.56833	－	5.7	13.4	2	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A850	35.49151	135.56834	ﾋ°B100	15.0	36.0	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A851	35.49152	135.56832	ﾋ°B101	15.2	27.4	1	1	2	1	1	2	1	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A852	35.49151	135.56837	ﾋ°B97	16.6	17.1	2	1	2	0	0	0	3	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A853	35.49154	135.56838	ﾋ°B95	16.5	31.9	1	1	2	1	1	2	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A854	35.49152	135.56838	ﾋ°B98	10.9	24.1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A855	35.4915	135.56839	ﾋ°B99	15.9	30.6	2	1	2	1	1	2	3	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A856	35.49143	135.56849	ﾋ°B139	16.1	45.3	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A857	35.49142	135.56844	－	11.9	16.4	2	1	2	0	0	0	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A858	35.49142	135.56841	ﾋ°B117	14.5	31.6	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A859	35.49144	135.56837	ﾋ°B115	19.7	41.1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A860	35.49142	135.56832	ﾋ°B113	14.2	45.1	1	1	1	0	0	2	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A861	35.49142	135.56832	ﾋ°B114	8.8	17.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A862	35.4914	135.56835	ﾋ°B112	15.2	31.8	1	1	2	0	0	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A863	35.49135	135.56831	ﾋ°B121	16.0	22.1	3	2	3	2	2	3	3	0	0	3	1	不良	－		3	0	0	4	
A864	35.49134	135.56828	ﾋ°B122	15.7	32.0	2	1	2	1	1	1	1	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A865	35.49134	135.56823	251	16.3	47.3	2	1	2	1	1	3	2	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A866	35.4913	135.5682	ﾋ°B138	11.7	36.5	2	3	2	1	1	2	3	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A867	35.49134	135.5682	ﾋ°B109	8.8	27.1	2	3	2	1	1	2	3	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A868	35.49136	135.56823	ﾋ°B111	15.2	34.4	1	1	2	0	0	2	2	0	1	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A869	35.49131	135.56824	ﾋ°B137	14.7	30.2	2	1	3	1	1	2	3	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	0	3	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A870	35.49128	135.56827	ﾋ°B123	18.1	34.1	2	1	3	1	1	2	3	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A871	35.49135	135.56833	ﾋ°B120	15.7	23.8	1	2	2	1	1	1	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A872	35.49133	135.56841	ﾋ°B119	19.0	45.1	2	1	2	1	1	2	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A873	35.49134	135.56838	ﾋ°B118	18.9	32.8	2	1	2	0	1	2	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A874	35.49133	135.56843	－	7.7	11.5	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A875	35.49134	135.56844	ﾋ°B142	20.0	34.8	1	1	1	0	1	2	2	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A876	35.49133	135.56847	－	8.3	13.5	1	2	2	1	1	0	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A877	35.49133	135.56848	ﾋ°B141	13.1	18.9	1	1	2	0	0	0	1	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A878	35.49131	135.56849	ﾋ°B140	11.5	20.1	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A879	35.49131	135.56852	ﾋ°B144	15.5	28.8	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A880	35.49135	135.56854	ﾋ°B143	14.2	18.9	1	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A881	35.49127	135.56851	ﾋ°B145	18.5	53.4	1	1	1	1	0	2	2	0	0	0	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A882	35.49127	135.56847	ﾋ°B127	17.7	42.7	2	2	3	1	2	2	3	0	0	3	1	不良	－		3	0	0	4	
A883	35.49128	135.56844	ﾋ°B126	17.0	28.8	1	1	1	1	0	0	1	0	0	2	1	良	－		3	0	1	2	
A884	35.49128	135.56842	ﾋ°B125	16.5	40.3	2	1	3	1	2	2	3	0	0	2	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A885	35.49126	135.56842	ﾋ°B128	15.3	41.6	2	1	2	1	1	2	2	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A886	35.49121	135.56842	ﾋ°B129	16.8	53.1	2	1	3	1	2	2	3	0	1	4	1	不良	－		3	0	0	4	
A887	35.49121	135.56842	ﾋ°B130	19.9	77.0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A888	35.49123	135.56831	ﾋ°B132	18.9	45.8	2	1	2	1	2	2	1	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A889	35.49122	135.56831	ﾋ°B131	15.6	57.2	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A890	35.49121	135.5683	ﾋ°B133	16.0	37.8	2	1	2	1	2	2	2	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A891	35.49119	135.56827	ﾋ°B134	6.2	16.5	2	2	2	1	1	0	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A892	35.49122	135.56823	ﾋ°B135	11.5	25.6	2	2	2	0	2	1	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A893	35.49123	135.56822	ﾋ°B136	11.0	40.5	2	2	2	1	1	2	3	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A894	35.49109	135.56823	D413	18.5	39.8	1	1	2	1	1	0	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A895	35.49109	135.56826	D415	23.7	47.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
A896	35.49109	135.56826	D416	26.7	39.8	1	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A897	35.49112	135.56844	－	6.1	13.2	2	2	2	1	1	3	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A898	35.49111	135.5685	D417	19.5	44.2	3	2	3	2	2	2	3	1	0	4	2	不良	－	○	3	0	0	4	
A899	35.49109	135.5685	D418	20.2	48.2	1	2	2	0	2	0	2	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	1	3	
A900	35.49101	135.56855	D423	14.7	17.5	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A901	35.49099	135.56851	D422	18.4	49.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A902	35.491	135.56848	D421	24.5	76.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	0	2	
A903	35.49106	135.56842	D419	21.9	43.3	1	1	2	1	2	0	2	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A904	35.49105	135.56842	D420	23.9	63.5	1	1	2	0	2	2	2	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A905	35.49104	135.56841	－	7.3	11.5	2	2	2	1	1	0	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A906	35.49107	135.56836	D436	24.5	63.5	1	1	2	1	2	0	2	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A907	35.49101	135.56831	D437	17.3	30.2	3	3	3	1	2	2	3	0	0	4	1	不良	－		3	0	1	4	
A908	35.49097	135.56833	－	18.4	49.1	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A909	35.49096	135.56837	D432	13.2	28.1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A910	35.49097	135.56839	D434	12.7	27.3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A911	35.49097	135.56843	D435	11.3	19.5	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A912	35.4911	135.56821	D414	21.4	48.2	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A913	35.49094	135.56831	－	4.5	12.2	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A914	35.49092	135.56833	－	4.0	11.0	2	3	2	0	0	2	3	2	2	2	0	不良	－		3	0	0	4	
A915	35.49096	135.56845	－	9.1	14.8	1	2	1	0	0	2	2	0	1	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A916	35.49095	135.5685	D424	6.7	18.2	1	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A917	35.49092	135.56849	D425	12.1	25.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	0	2	
A918	35.49089	135.56853	D426	11.6	34.1	3	2	3	1	2	2	3	1	0	4	1	不良	－		3	0	1	4	
A919	35.49088	135.56848	D427	15.3	73.2	1	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	良	－		3	0	1	2	
A920	35.49085	135.56848	D428	17.8	63.8	2	1	2	1	2	2	3	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A921	35.4909	135.56843	－	2.5	10.5	1	2	3	1	2	2	3	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A922	35.4909	135.56838	ﾋﾟB6	7.9	16.5	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
A923	35.49085	135.56833	D429	15.8	28.2	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A924	35.49082	135.56831	－	11.8	16.3	2	2	3	1	1	0	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A925	35.4908	135.5684	－	8.1	11.6	2	1	2	1	1	0	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A926	35.49079	135.56833	－	6.7	11.8	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A927	35.49078	135.56832	－	7.3	10.8	3	1	4	2	3	3	4	0	0	2	1	不良	－		3	0	0	4	
A928	35.49077	135.5683	－	6.8	15.2	1	1	1	0	2	0	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A929	35.49086	135.56828	－	7.1	10.6	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A930	35.49061	135.56814	D453	23.7	60.8	1	1	1	0	0	2	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	0	2	
A931	35.49062	135.56806	D454	9.4	40.8	3	3	2	2	1	2	2	0	0	4	1	不良	－		3	0	0	4	
A932	35.49059	135.56805	－	7.1	13.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A933	35.49054	135.56804	－	8.9	18.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A934	35.49048	135.56802	－	5.8	12.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A935	35.49048	135.56803	－	5.9	14.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A936	35.49052	135.56821	D452	10.2	63.6	2	2	1	0	2	2	2	0	0	3	0	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A937	35.49053	135.56823	D451	19.0	64.5	1	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	0	2	
A938	35.49049	135.56824	－	6.7	12.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A939	35.4905	135.56793	－	5.0	10.6	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A940	35.49053	135.56796	D455	7.3	48.0	2	3	1	1	1	3	3	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A941	35.49053	135.56794	－	6.7	11.3	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A942	35.49054	135.56791	－	7.4	11.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A943	35.49055	135.56791	－	5.9	10.3	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A944	35.4906	135.56787	－	6.9	10.8	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A945	35.49061	135.56788	－	7.0	11.9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A946	35.49064	135.56781	D466	22.3	93.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A947	35.49064	135.56781	－	7.2	28.3	1	2	2	1	2	2	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A948	35.49064	135.56781	ﾋ°B61	6.8	19.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		3	3	3	5	枯
A949	35.49059	135.56785	D467	15.0	39.3	2	1	2	1	2	2	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A950	35.49058	135.56782	D468	17.5	59.3	2	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A951	35.49055	135.56777	D469	14.4	53.6	2	1	2	1	1	0	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A952	35.4907	135.56782	D465	6.5	22.5	1	2	1	0	1	0	2	0	0	4	2	やや不良	－		3	0	0	3	
A953	35.4907	135.56779	D464	16.7	45.6	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A954	35.49076	135.56778	黄285	8.8	31.2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		3	3	3	5	枯
A955	35.49078	135.56773	D463	14.5	53.1	2	1	2	2	2	2	2	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A956	35.49081	135.56773	D461	20.5	57.6	2	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A957	35.49081	135.56773	D462	11.0	31.6	1	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A958	35.49085	135.56769	D460	19.1	51.9	2	2	3	2	1	2	2	0	0	4	1	不良	－		3	0	0	4	
A959	35.49092	135.56769	D459	17.2	45.1	2	1	3	2	2	2	3	0	0	3	1	不良	－		3	0	0	4	
A960	35.4909	135.56774	D480	12.3	28.5	2	2	2	2	2	2	3	0	0	3	1	不良	－		3	0	0	4	
A961	35.49091	135.5678	D457	17.0	52.4	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A962	35.49088	135.56781	D456	21.0	57.1	1	2	1	2	0	0	2	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A963	35.49054	135.56764	D470	14.8	43.9	1	1	1	1	2	0	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
A964	35.49068	135.56768	D472	22.4	62.5	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A965	35.49061	135.56749	D474	13.7	85.0	1	2	1	2	1	2	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	1	3	
A966	35.49065	135.56759	D479	10.0	25.4	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A967	35.49063	135.56769	D471	12.5	37.5	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A968	35.49058	135.56756	D473	16.2	50.9	3	2	3	2	2	2	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
A969	35.49075	135.56744	D478	16.3	62.1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
A970	35.49074	135.56735	D476	19.1	42.3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A971	35.49068	135.56736	D475	15.1	35.6	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A972	35.49075	135.56727	D477	19.1	50.2	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	1	2	
A973	35.4907	135.56795	－	5.1	13.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A974	35.4907	135.56798	－	7.6	11.9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A975	35.49069	135.56801	－	7.6	10.5	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A976	35.49069	135.56808	－	8.7	12.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A977	35.49074	135.56812	－	21.9	75.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	0	2	
A978	35.49074	135.56821	－	7.2	11.5	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A979	35.49079	135.56822	D438	25.6	61.5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	
A980	35.49082	135.5682	D439	17.0	56.3	1	1	1	2	1	0	1	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	1	3	
A981	35.49079	135.56816	D440	9.8	18.7	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A982	35.49077	135.56813	－	7.8	13.0	1	2	1	0	1	1	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A983	35.49082	135.5682	D445	12.7	20.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A984	35.49074	135.56805	－	9.6	16.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A985	35.49077	135.56803	－	7.6	11.9	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
A986	35.49074	135.56802	－	7.6	19.6	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
A987	35.49073	135.56796	-	5.9	13.9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
A988	35.49075	135.56791	-	7.9	17.3	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
A989	35.49076	135.56793	-	6.9	10.6	1	1	2	0	1	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
A990	35.49081	135.56792	-	7.5	16.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
A991	35.49079	135.568	D449	9.8	16.8	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	
A992	35.49083	135.56807	D448	17.4	39.1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
A993	35.49084	135.56812	D446	14.7	26.6	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
A994	35.49086	135.56816	-	11.4	20.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
A995	35.49088	135.56821	-	11.4	14.3	1	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
A996	35.49089	135.56819	-	9.9	15.5	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
A997	35.49091	135.56817	-	10.5	16.3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
A998	35.4909	135.56814	-	9.5	12.8	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
A999	35.49092	135.56814	-	8.2	11.3	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
A1000	35.49088	135.56812	-	6.2	10.8	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C1	35.49087	135.5681	D447	14.9	29.5	1	3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	やや不良	-		3	0	0	3	
C2	35.49088	135.56804	-	10.6	13.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C3	35.49085	135.56801	-	4.5	10.4	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C4	35.49086	135.56791	-	8.3	13.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C5	35.49088	135.56791	-	6.4	10.8	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C6	35.49093	135.56798	-	9.1	12.2	2	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	
C7	35.49092	135.56797	-	8.6	16.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C8	35.49094	135.56796	-	8.7	13.8	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C9	35.49096	135.56794	-	8.9	15.3	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C10	35.49096	135.56795	-	7.9	13.1	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C11	35.49099	135.568	D384	15.6	63.8	1	2	1	1	0	1	1	0	0	2	0	やや不良	-		3	0	1	3	
C12	35.49094	135.56808	-	5.2	10.5	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C13	35.49094	135.56809	D385	12.2	19.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C14	35.49098	135.56818	D386	13.9	25.1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C15	35.49099	135.56817	D387	9.0	25.0	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	
C16	35.49104	135.56815	D388	7.2	23.3	1	2	1	1	1	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	
C17	35.49109	135.56812	D390	17.0	35.7	1	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	良	-		3	0	1	2	
C18	35.49113	135.56818	D395	14.2	29.8	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	
C19	35.49114	135.56812	D394	9.0	24.3	2	3	2	1	1	2	3	0	0	4	2	不良	-		3	2	3	4	
C20	35.49115	135.5681	-	8.1	10.6	2	3	2	2	1	2	3	0	0	0	0	やや不良	-		3	0	1	3	
C21	35.49115	135.5681	D393	7.7	17.2	2	2	2	2	1	0	3	0	0	0	0	やや不良	-		3	0	1	3	
C22	35.49111	135.5681	D391	15.2	39.7	2	1	2	1	2	2	2	0	0	4	2	不良	-	○	3	0	1	4	
C23	35.49111	135.56798	D392	14.3	50.9	1	1	1	2	0	0	1	0	0	3	1	やや不良	-	○	3	0	1	3	
C24	35.49119	135.56808	D397	16.3	37.2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	
C25	35.49119	135.56809	D396	11.6	32.5	1	2	1	1	2	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
C26	35.49119	135.56808	D398	12.0	41.5	1	2	1	1	1	2	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
C27	35.49124	135.56809	D399	12.7	40.2	1	1	1	1	1	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
C28	35.49125	135.56808	D400	14.6	30.3	2	2	2	1	1	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C29	35.4912	135.56808	－	8.0	13.1	2	3	2	1	1	1	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C30	35.49114	135.56791	D382	18.0	47.5	1	1	1	1	2	2	1	0	0	4	2	やや不良	－	○	3	0	1	3	
C31	35.49114	135.56791	D383	16.6	59.2	1	1	1	0	0	2	1	0	0	4	2	やや不良	－	○	3	0	0	3	
C32	35.49119	135.56785	D381	17.3	59.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	4	2	やや不良	－	○	3	0	1	3	
C33	35.49119	135.56788	D380	18.0	44.8	1	1	1	1	2	2	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
C34	35.49121	135.5679	－	18.0	42.3	1	1	1	2	1	0	1	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C35	35.49124	135.56798	D402	16.8	34.1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	4	1	不良	－		3	0	0	4	
C36	35.49124	135.56802	D401	14.1	35.3	1	1	2	1	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C37	35.49134	135.56806	D409	11.9	29.1	2	2	2	1	1	2	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C38	35.49136	135.56803	D410	14.7	43.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C39	35.49138	135.56806	D411	13.5	22.5	2	2	2	1	1	2	3	0	0	4	1	不良	－		3	0	1	4	
C40	35.49146	135.56804	D412	12.4	38.6	1	1	1	1	1	0	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C41	35.49136	135.568	D408	12.6	46.3	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C42	35.49132	135.56799	D407	15.1	36.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C43	35.49128	135.56797	D406	18.2	47.8	2	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C44	35.49124	135.56795	D405	15.7	32.5	2	1	3	0	1	0	3	0	0	4	2	やや不良	－		3	0	0	3	
C45	35.49125	135.56793	D403	8.6	16.2	3	3	3	2	2	2	4	2	0	2	0	不良	－		3	1	1	4	
C46	35.49126	135.56792	D404	8.9	26.2	4	3	3	2	2	2	4	2	0	4	2	著しく不良	－		3	1	1	4	
C47	35.49132	135.56793	D374	15.6	45.2	2	2	3	2	2	2	2	0	0	4	2	不良	－		3	0	0	4	
C48	35.4913	135.56789	D375	13.5	28.8	2	1	1	1	2	2	3	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C49	35.49134	135.56788	D373	10.7	33.4	1	1	1	0	2	0	2	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C50	35.49134	135.56783	D372	9.2	31.2	2	2	2	1	1	2	2	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	1	3	
C51	35.49132	135.56782	D371	12.1	30.2	2	2	2	1	2	2	2	0	0	4	1	不良	－		3	0	1	4	
C52	35.4913	135.56783	D376	12.2	23.6	2	2	2	2	2	2	3	0	0	3	1	不良	－		3	0	0	4	
C53	35.49127	135.56785	D378	14.2	41.9	2	1	2	1	1	0	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C54	35.49126	135.56786	D377	13.9	42.1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C55	35.49129	135.56782	D370	16.1	34.2	2	1	2	0	1	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C56	35.49132	135.56777	D367	16.2	39.5	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C57	35.49126	135.56776	D366	16.7	30.8	2	1	2	1	2	2	3	0	0	4	2	不良	－		3	0	0	4	
C58	35.49127	135.56773	D365	17.7	41.5	3	2	3	2	2	2	4	0	0	4	2	不良	－		3	0	0	4	
C59	35.49125	135.56771	D364	19.5	45.3	1	1	1	1	1	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
C60	35.49126	135.56764	ﾋﾟB4	8.2	50.3	1	2	2	0	2	0	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C61	35.49116	135.56771	－	16.5	31.9	2	1	2	1	2	2	3	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C62	35.49116	135.56769	D361	15.9	55.3	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C63	35.49118	135.56762	D360	10.3	45.8	1	2	1	2	1	0	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C64	35.49112	135.56761	D359	5.7	21.3	2	3	2	2	1	1	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
C65	35.4911	135.56768	D357	13.9	35.1	3	1	3	2	2	2	3	0	0	4	2	不良	－		3	0	0	4	
C66	35.49109	135.5677	D358	7.3	20.9	2	2	2	1	1	0	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C67	35.49104	135.56768	D356	12.6	51.2	1	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C68	35.49103	135.56762	D355	19.0	40.5	1	1	2	1	1	0	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C69	35.49094	135.56764	D354	13.2	41.9	2	1	2	2	2	2	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C70	35.49106	135.56779	D368	10.1	46.5	1	2	2	1	0	2	2	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	0	0	3	
C71	35.49098	135.56781	D369	11.2	28.3	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C72	35.49108	135.56745	D353	12.8	37.5	1	1	1	2	1	0	1	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C73	35.49109	135.56745	D352	13.4	41.9	3	1	3	2	2	2	3	0	0	4	1	不良	－		3	0	0	4	
C74	35.49103	135.56749	D351	10.4	39.5	1	1	1	2	2	0	1	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C75	35.49102	135.56746	D350	14.4	49.9	1	2	2	2	2	1	2	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	0	0	3	
C76	35.491	135.56734	D341	10.5	36.1	2	2	2	2	2	2	3	0	0	3	1	不良	－		3	0	0	4	
C77	35.49097	135.56741	D342	14.2	30.3	2	1	2	2	2	2	3	0	0	4	2	不良	－		3	0	0	4	
C78	35.49096	135.56738	D339	15.9	43.5	1	1	1	1	2	2	2	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C79	35.49097	135.56736	D340	13.0	37.6	2	1	2	1	1	0	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C80	35.49095	135.56731	D338	13.6	51.3	2	1	2	1	2	2	2	0	0	4	2	不良	－		3	0	0	4	
C81	35.4909	135.56725	D337	14.4	50.1	1	1	2	2	1	0	1	0	0	4	2	やや不良	－		3	0	0	3	
C82	35.49086	135.56737	D343	14.8	49.5	3	2	3	2	2	2	3	0	0	4	2	不良	－		3	0	0	4	
C83	35.49086	135.5674	D344	17.6	47.2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C84	35.49086	135.56744	D345	15.3	41.6	1	1	1	2	1	0	1	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C85	35.49093	135.56746	D348	13.5	35.6	2	1	2	1	2	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C86	35.49094	135.5675	D347	17.2	41.3	1	1	2	2	1	0	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C87	35.49093	135.5675	D346	15.6	37.3	3	1	2	2	2	2	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C88	35.49085	135.56757	ﾋﾟB5	15.6	59.5	3	2	3	2	2	2	3	0	0	4	2	不良	－		3	0	0	4	
C89	35.49095	135.56716	D324	9.0	25.8	1	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C90	35.49086	135.56713	514	15.1	39.1	1	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C91	35.49086	135.56711	D327	15.4	35.1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
C92	35.49084	135.56714	D325	7.0	24.9	2	2	3	1	2	2	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C93	35.49083	135.56711	D329	19.0	44.1	1	1	1	1	2	0	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C94	35.49081	135.56708	D330	19.9	41.6	2	1	2	2	2	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
C95	35.49081	135.56707	D331	17.8	48.8	1	1	2	1	2	2	2	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C96	35.49079	135.56704	D332	14.4	30.2	2	2	2	2	2	2	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C97	35.49082	135.56699	D333	9.8	40.4	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
C98	35.49081	135.56696	D334	9.2	38.2	1	2	1	1	1	2	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C99	35.49075	135.56703	D335	16.9	45.3	1	1	1	1	1	1	2	1	0	2	0	やや不良	－		3	0	0	3	
C100	35.49073	135.56703	D336	14.5	49.8	1	1	1	1	1	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C101	35.49079	135.5672	D323	18.0	36.2	1	1	2	1	1	0	2	0	0	2	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C102	35.49078	135.56722	D322	20.4	44.6	2	1	2	1	1	1	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
C103	35.49072	135.5672	D321	20.5	51.7	1	1	1	1	1	0	2	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
C104	35.49065	135.5671	D320	17.7	52.4	1	1	2	2	2	0	2	0	0	3	0	やや不良	－	○	3	0	1	3	
C105	35.4906	135.56713	D294	18.1	38.6	3	1	3	2	2	2	3	0	0	2	0	不良	－		3	0	0	4	
C106	35.49068	135.56728	－	4.5	12.5	1	2	2	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C107	35.49062	135.56726	－	2.8	14.5	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C108	35.4906	135.56726	－	12.4	23.3	1	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C109	35.49051	135.56731	D289	15.4	34.8	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C110	35.49048	135.56728	－	7.0	11.1	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C111	35.49047	135.56728	－	6.4	13.2	1	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C112	35.49046	135.56726	－	8.0	13.9	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C113	35.49052	135.5672	－	7.0	13.1	1	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C114	35.4905	135.56723	－	6.9	11.5	1	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C115	35.49051	135.56718	D292	22.6	67.1	1	1	1	1	0	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C116	35.49045	135.56722	－	9.0	19.9	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C117	35.49043	135.56726	－	5.2	27.2	1	2	2	0	1	2	1	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C118	35.49043	135.56725	－	6.1	13.3	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C119	35.49028	135.56738	－	7.9	12.5	2	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C120	35.49038	135.56713	－	6.7	14.6	1	2	1	0	1	2	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C121	35.49043	135.56712	－	7.1	15.2	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C122	35.49038	135.56703	－	8.2	15.1	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C123	35.49042	135.56703	－	8.0	15.5	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C124	35.49043	135.56702	－	9.1	15.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C125	35.49052	135.5671	ﾋﾟB3	22.4	71.2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	3	0	良	－	○	3	0	0	2	
C126	35.49057	135.56707	－	22.7	46.5	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C127	35.49061	135.56703	D319	13.8	26.8	3	3	3	2	2	2	4	0	0	3	1	不良	－	○	3	0	1	4	
C128	35.49061	135.56694	499	21.4	47.1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
C129	35.4906	135.56692	498	17.0	56.1	1	1	1	1	2	0	2	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	1	3	
C130	35.49061	135.56693	－	17.2	47.7	1	1	1	1	1	0	2	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	
C131	35.49063	135.56692	D312	16.4	35.1	1	2	1	1	1	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
C132	35.49069	135.56698	D318	21.4	37.8	2	1	3	2	2	2	3	0	0	4	1	不良	－		3	0	0	4	
C133	35.49068	135.56693	D313	19.2	45.3	2	1	2	2	2	2	3	0	0	4	1	不良	－		3	0	0	4	
C134	35.49068	135.56691	D314	17.0	41.1	2	1	2	2	2	2	3	0	0	4	1	不良	－		3	0	0	4	
C135	35.49073	135.5669	D317	18.8	61.2	1	1	1	1	2	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C136	35.49072	135.56685	ﾋﾟB1	17.0	39.8	1	1	2	2	2	0	3	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C137	35.49073	135.56679	D307	8.3	26.6	1	2	2	1	2	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C138	35.49073	135.56676	－	6.8	19.3	1	2	2	2	1	0	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C139	35.49073	135.56675	－	6.5	18.0	1	2	2	2	1	0	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C140	35.49067	135.56667	－	5.6	26.5	1	2	2	2	1	2	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C141	35.49059	135.5667	D300	9.7	42.8	2	2	3	2	2	2	3	0	0	4	1	不良	－		3	0	1	4	
C142	35.49059	135.56666	D299	15.8	56.4	1	1	2	2	2	2	3	0	0	4	1	不良	－		3	0	0	4	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
C143	35.49058	135.56663	D259	12.7	45.7	1	1	2	2	2	2	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C144	35.49056	135.56665	D298	16.6	43.1	2	1	2	1	1	0	3	0	0	3	0	やや不良	－	○	3	0	1	3	
C145	35.49057	135.56668	D301	14.8	46.4	2	1	2	2	2	2	3	0	0	4	2	不良	－		3	0	0	4	
C147	35.49065	135.56673	ﾋﾟB2	15.5	45.7	1	1	1	2	2	0	2	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C148	35.49061	135.56681	－	18.7	65.3	1	1	1	2	1	2	2	0	0	4	1	やや不良	－	○	3	0	0	3	
C149	35.49056	135.56679	黄488	18.0	58.6	3	1	3	3	3	2	3	0	0	4	3	不良	－		3	1	0	4	
C150	35.49051	135.5669	D296	19.3	71.0	2	1	2	2	2	2	2	0	0	4	2	不良	－	○	3	0	0	4	
C151	35.49041	135.56689	D286	18.6	81.2	1	1	1	1	2	2	1	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	0	1	3	
C152	35.49031	135.56698	－	8.2	11.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C153	35.49032	135.56698	D288	22.3	89.3	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	0	2	
C154	35.49033	135.56695	D287	17.7	48.1	2	2	2	2	2	2	3	0	0	4	1	不良	－	○	3	0	0	4	
C155	35.49033	135.56683	D285	18.6	59.2	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	1	2	
C156	35.49029	135.5668	D284	15.4	62.3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	1	3	
C157	35.49031	135.56675	D283	15.7	57.1	3	2	2	2	2	2	3	0	0	2	0	不良	－	○	3	0	0	4	
C158	35.49037	135.56732	－	6.8	13.1	1	2	2	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C159	35.49038	135.56733	－	6.0	10.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C160	35.4904	135.56732	－	6.1	13.5	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C161	35.49031	135.56711	－	2.3	10.9	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C162	35.49011	135.56687	468	13.0	57.8	1	2	2	1	1	2	3	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
C163	35.49004	135.56682	D278	16.9	49.1	1	1	2	2	2	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C164	35.49003	135.56684	D279	16.3	40.3	2	1	3	2	2	2	3	0	0	4	1	不良	－		3	0	1	4	
C165	35.48997	135.56687	－	17.0	45.5	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C166	35.49001	135.56692	D281	15.5	72.5	1	1	1	1	1	2	1	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	
C167	35.49052	135.56668	D260	17.2	52.1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	1	3	
C168	35.49061	135.56654	－	6.1	10.2	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C169	35.49061	135.56657	－	6.2	10.2	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C170	35.49061	135.56657	－	6.1	10.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C171	35.49062	135.56652	－	4.6	14.1	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C172	35.4906	135.5665	－	5.1	10.1	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C173	35.49058	135.56651	－	4.5	10.0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C174	35.49057	135.56651	－	5.9	10.0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C175	35.49055	135.56653	－	6.6	12.8	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C176	35.49051	135.56651	－	6.6	13.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C177	35.49053	135.56647	－	5.9	11.5	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C178	35.49051	135.56645	－	6.2	11.5	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C179	35.4905	135.56643	－	5.6	10.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C180	35.49058	135.56641	D258	14.2	42.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C181	35.49057	135.5664	D257	15.6	46.2	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C182	35.49055	135.56637	D256	13.4	35.3	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
C183	35.49046	135.56636	-	11.0	15.2	2	1	2	1	2	0	1	0	0	0	0	やや不良	-		3	0	0	3	
C184	35.49044	135.56641	-	8.0	12.8	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C185	35.49045	135.56645	-	6.8	10.5	1	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	
C186	35.49044	135.56648	-	6.6	12.9	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C187	35.49043	135.5665	-	5.9	10.5	1	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	
C188	35.49039	135.56643	D255	10.1	25.6	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C189	35.49045	135.5666	D262	12.8	45.3	3	3	3	2	2	2	4	0	0	4	2	不良	-	○	3	0	1	4	
C190	35.49045	135.56666	D261	17.8	53.2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	4	1	やや不良	-		3	3	0	3	
C191	35.49039	135.56658	D263	18.2	67.3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	良	-	○	3	3	0	2	
C192	35.49032	135.56651	D264	14.2	43.7	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	3	1	2	
C193	35.49034	135.5666	-	13.1	52.3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		3	3	3	5	枯
C194	35.49032	135.56666	-	5.3	10.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C195	35.49028	135.5666	-	5.4	10.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C196	35.49023	135.56657	D265	18.8	66.7	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	良	-	○	3	0	0	2	
C197	35.49023	135.5667	D266	18.5	55.9	2	1	2	1	0	0	2	1	1	2	1	やや不良	-		3	0	0	3	
C198	35.49019	135.56666	D277	17.0	66.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	3	1	良	-	○	3	0	0	2	
C199	35.49016	135.56669	D276	16.2	68.0	1	1	1	0	1	2	2	0	0	2	0	やや不良	-	○	3	0	0	3	
C200	35.49013	135.56674	D275	9.5	40.5	2	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	
C201	35.49014	135.56661	-	5.2	10.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C202	35.4901	135.56662	D269	16.8	60.3	1	1	1	0	1	0	2	0	0	3	1	やや不良	-		3	0	1	3	
C203	35.49008	135.5666	-	6.2	14.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	
C204	35.49003	135.56662	D270	17.5	64.2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	良	-	○	3	0	0	2	
C205	35.49003	135.56663	-	8.2	11.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	
C206	35.48999	135.56663	-	13.8	65.8	3	3	3	2	2	2	2	0	0	3	3	不良	-	○	3	0	1	4	
C207	35.49001	135.5667	-	6.5	14.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C208	35.48998	135.56673	-	6.2	13.9	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	
C209	35.48996	135.56676	D273	12.0	39.8	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C210	35.48996	135.56676	D272	9.0	32.8	2	2	2	1	2	0	3	0	0	4	1	やや不良	-		3	0	1	3	
C211	35.49001	135.56677	D274	18.3	74.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	-		3	0	1	2	
C212	35.49002	135.5668	-	10.2	20.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C213	35.49018	135.56645	-	5.6	13.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C214	35.49026	135.56639	-	12.7	21.5	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C215	35.49025	135.56639	-	7.2	11.3	2	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	やや不良	-		3	0	1	3	
C216	35.49029	135.5664	-	5.5	14.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	
C217	35.49023	135.56634	D252	12.5	59.5	3	2	3	2	2	2	3	0	0	3	1	不良	-	○	3	0	1	4	
C218	35.49018	135.5663	-	6.5	12.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C219	35.49016	135.5663	-	8.7	16.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C220	35.49018	135.56635	-	4.5	10.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C221	35.49015	135.56636	-	8.0	17.1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
C222	35.49015	135.56635	－	6.5	13.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C223	35.49015	135.56634	－	7.2	16.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C224	35.49014	135.56633	－	6.8	11.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C225	35.49007	135.56633	－	6.2	16.3	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C226	35.49008	135.56627	－	6.9	17.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C227	35.49	135.56625	－	8.2	15.2	1	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C228	35.49	135.56617	－	6.7	20.8	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C229	35.49008	135.56615	D253	18.8	67.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	0	2	
C230	35.49013	135.5661	－	14.5	45.3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		3	3	3	5	枯
C231	35.49014	135.56608	602	13.8	45.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		3	3	3	5	枯
C232	35.49007	135.56605	－	4.8	13.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C233	35.49008	135.56604	－	5.2	10.0	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C234	35.49013	135.56606	－	5.0	11.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C235	35.49021	135.56622	－	6.9	11.0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C236	35.49023	135.56621	－	4.9	10.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C237	35.49023	135.56618	－	5.0	10.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C238	35.49021	135.56613	－	7.9	11.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C239	35.49021	135.56609	D249	14.0	39.4	1	2	3	0	1	0	3	0	0	1	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C240	35.49023	135.56606	－	7.6	15.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C241	35.49024	135.56605	－	5.3	12.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C242	35.49026	135.56615	D250	17.1	59.3	1	1	2	1	1	0	1	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	1	3	
C243	35.4903	135.56633	D251	17.2	53.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	0	2	
C244	35.49036	135.56626	591	15.0	44.2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		3	3	3	5	枯
C245	35.49035	135.56634	480	12.2	23.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C246	35.49036	135.56634	－	8.1	10.3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C247	35.49041	135.56635	－	7.1	14.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C248	35.49043	135.56632	－	9.8	17.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C249	35.49046	135.56632	－	7.9	11.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C250	35.49048	135.56629	－	4.0	10.9	3	4	3	2	2	0	3	0	0	0	0	やや不良	－		3	0	1	3	
C251	35.49043	135.56626	428	13.4	49.3	1	1	1	1	0	0	2	0	0	2	0	良	－	○	3	0	1	2	
C252	35.49036	135.56622	D244	15.2	42.4	1	2	2	1	1	0	2	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	0	3	
C253	35.49036	135.56619	D245	17.8	39.4	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C254	35.49035	135.56619	D246	11.8	41.3	1	1	1	0	1	0	2	0	0	3	3	やや不良	－		3	0	1	3	
C255	35.49038	135.56618	D247	13.4	41.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C256	35.49033	135.56618	D248	20.1	63.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	0	2	
C257	35.49033	135.56618	－	8.2	12.2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C258	35.49033	135.56618	－	9.0	33.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		3	3	3	5	枯
C259	35.49029	135.5661	－	8.2	11.2	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C260	35.49031	135.56609	－	5.9	10.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
C261	35.49029	135.56609	－	8.7	13.0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C262	35.49028	135.56609	－	7.9	13.3	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C263	35.49029	135.56602	D235	12.1	41.8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	1	2	
C264	35.4903	135.56598	D236	10.0	35.5	1	2	1	1	0	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	2	3	
C265	35.49025	135.56596	D230	17.2	46.3	1	1	2	1	1	0	2	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C266	35.4902	135.56592	－	6.1	10.8	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C267	35.49017	135.56594	D231	17.9	43.4	3	3	3	2	2	2	3	0	0	0	0	不良	－		3	0	0	4	
C268	35.49015	135.56592	－	11.7	40.3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		3	3	3	5	枯
C269	35.49011	135.56583	－	9.8	15.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C270	35.49005	135.56592	D234	17.2	49.1	1	1	1	1	1	0	2	0	0	2	0	やや不良	－	○	3	0	1	3	
C271	35.49007	135.56593	－	3.9	10.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C272	35.49007	135.56589	－	7.0	11.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C273	35.49006	135.56584	－	6.9	10.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C274	35.49003	135.56581	－	8.0	15.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C275	35.49001	135.56576	－	7.8	13.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C276	35.48999	135.56576	－	7.0	15.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C277	35.48996	135.56574	－	3.9	13.5	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C278	35.48996	135.56567	－	5.9	10.8	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C279	35.48987	135.56574	D215	16.5	75.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C280	35.49014	135.56577	D232	17.2	64.5	1	1	1	1	0	0	1	0	0	3	1	やや不良	－	○	3	0	0	3	
C281	35.49012	135.56577	－	15.8	44.4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		3	3	3	5	枯
C282	35.49012	135.56577	－	12.0	33.1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		3	3	3	5	
C283	35.49012	135.56577	－	9.2	25.8	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	1	2	
C284	35.49012	135.56576	－	6.0	12.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C285	35.49012	135.56574	D218	19.8	59.1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	良	－		3	0	0	2	
C286	35.49011	135.56571	D217	15.9	50.4	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	良	－	○	3	0	1	2	
C287	35.49009	135.56568	D216	8.2	35.1	1	2	2	1	1	0	2	0	0	2	1	やや不良	－	○	3	0	2	3	
C288	35.49007	135.56565	－	9.7	11.2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C289	35.49007	135.56565	－	7.5	10.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C290	35.48996	135.56564	－	4.9	12.8	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C291	35.48999	135.56569	－	7.9	14.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C292	35.49	135.56569	－	8.2	13.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C293	35.49	135.56569	－	7.9	12.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C294	35.49005	135.5655	D219	18.8	67.9	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C295	35.49008	135.56556	－	8.1	10.9	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C296	35.4901	135.5656	D221	13.7	40.5	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C297	35.49012	135.56553	－	6.0	10.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C298	35.49014	135.56551	－	5.0	10.0	1	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C299	35.49014	135.56554	D220	12.5	25.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
C300	35.49021	135.56561	-	8.0	11.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C301	35.49022	135.56568	-	8.0	14.1	2	2	2	1	1	2	2	0	0	0	0	やや不良	-		3	0	0	3	
C302	35.4902	135.56572	D222	13.1	24.3	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C303	35.49023	135.56573	D224	11.2	28.2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C304	35.49024	135.56576	-	4.9	10.2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C305	35.49024	135.56573	-	4.8	10.2	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C306	35.49029	135.56579	D227	18.5	43.6	1	1	1	0	1	0	1	0	0	3	1	やや不良	-		3	0	0	3	
C307	35.49027	135.56579	D225	13.4	26.5	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C308	35.49027	135.56579	-	9.2	22.3	1	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C309	35.49029	135.56589	D228	13.8	35.1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	良	-		3	0	0	2	
C310	35.49027	135.5659	D229	11.0	48.5	1	1	1	1	1	0	1	0	0	4	1	やや不良	-		3	0	1	3	
C311	35.49033	135.56594	D237	14.2	24.1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C312	35.49034	135.56595	D238	14.8	34.4	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C313	35.4904	135.56601	D239	15.1	31.2	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	良	-		3	0	0	2	
C314	35.4904	135.56608	D240	9.8	26.3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	1	2	
C315	35.49041	135.5661	D241	13.2	25.3	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C316	35.49041	135.56612	D242	11.3	37.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C317	35.48954	135.56551	D211	17.3	43.7	1	1	1	1	0	0	1	0	0	3	1	やや不良	-		3	0	0	3	
C318	35.48952	135.56543	D212	23.2	77.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C319	35.48961	135.56551	D210	16.2	81.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	-	○	3	0	0	2	
C320	35.48964	135.56548	D208	12.4	32.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C321	35.48962	135.56545	D209	10.4	30.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C322	35.48967	135.5654	D207	4.8	52.2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		3	3	3	5	枯
C323	35.48967	135.56537	D206	14.0	86.3	3	1	3	1	2	2	3	0	0	2	0	やや不良	-		3	0	0	3	
C324	35.48966	135.56533	-	20.4	75.0	1	1	2	1	1	0	1	0	0	2	0	やや不良	-	○	3	0	0	3	
C325	35.48981	135.56546	-	8.7	18.2	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C326	35.48988	135.56548	D180	16.0	56.4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	-		3	0	0	2	
C327	35.48979	135.5655	-	5.7	11.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C328	35.4897	135.56572	D214	20.1	75.5	2	1	2	2	2	2	3	0	0	4	1	不良	-	○	3	0	0	4	
C329	35.48986	135.56541	-	4.6	12.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-	○	3	0	0	2	
C330	35.48992	135.56547	D179	17.2	47.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	良	-	○	3	0	0	2	
C331	35.48997	135.56548	D178	11.4	38.3	2	2	2	2	1	0	2	0	0	4	1	やや不良	-		3	0	1	3	
C332	35.49	135.56547	647	10.0	18.8	2	3	3	1	1	2	2	0	0	4	1	不良	-		3	0	2	4	
C333	35.48993	135.56535	D181	14.9	52.5	1	1	2	1	1	0	2	0	0	4	1	やや不良	-		3	0	0	3	
C334	35.48979	135.56527	D202	9.8	26.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C335	35.48979	135.56526	D201	13.3	36.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C336	35.48977	135.56526	D203	13.3	38.4	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C337	35.48978	135.56523	-	6.7	12.7	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	
C338	35.48976	135.56519	D185	10.3	27.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	-		3	0	0	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
C339	35.48996	135.56527	D184	13.6	72.0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	4	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C340	35.48997	135.56536	D182	16.5	62.2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
C341	35.49003	135.56541	653	4.0	41.8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		3	3	3	5	枯
C342	35.49004	135.56542	D176	20.6	48.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C343	35.49008	135.56543	386	17.4	54.8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死	枯死		3	3	3	5	枯
C344	35.49008	135.56539	D175	21.0	43.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C345	35.49008	135.56538	D174	10.4	53.5	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C346	35.49006	135.56531	D173	12.5	29.0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C347	35.49007	135.5653	D172	10.2	38.7	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C348	35.49003	135.56531	D183	15.4	39.0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C349	35.48998	135.56516	D171	17.9	41.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C350	35.48997	135.56515	D170	17.3	46.6	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C351	35.48966	135.56526	D199	19.0	79.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	良	－	○	3	0	0	2	
C352	35.48964	135.56516	D198	17.5	52.6	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
C353	35.48968	135.56515	D200	16.9	43.2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	2	0	良	－		3	0	0	2	
C354	35.48971	135.56514	D186	12.2	25.5	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C355	35.48976	135.56511	D189	14.2	28.1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C356	35.48976	135.56511	D188	13.5	29.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C357	35.48975	135.5651	D190	14.1	30.5	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C358	35.48972	135.56509	D187	13.4	28.1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C359	35.48966	135.56505	－	7.5	21.5	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C360	35.4896	135.56501	D191	12.3	35.6	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C361	35.48958	135.56501	－	10.7	19.0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C362	35.48962	135.56505	－	13.1	37.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C363	35.48957	135.56504	D192	12.1	26.3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C364	35.48959	135.56504	－	8.7	29.0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	1	2	
C365	35.48958	135.56508	D193	12.4	49.0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	3	1	やや不良	－		3	0	0	3	
C366	35.48951	135.56508	D195	13.6	55.5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	良	－		3	0	0	2	
C367	35.4894	135.56494	D196	20.9	77.8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	3	1	良	－		3	0	0	2	
C368	35.48938	135.56497	D197	12.8	48.5	3	1	2	2	2	2	2	0	0	4	1	不良	－		3	0	1	4	
C369	35.48888	135.56496	－	14.4	45.2	1	1	1	1	1	0	1	0	0	3	0	やや不良	－		3	0	0	3	
B1	35.48946	135.56456	ピ336	4.3	43.0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	良	－		3	0	3	2	
B2	35.48951	135.56453	ピ359	4.9	26.6	1	1	2	0	1	1	1	0	0	2	0	やや不良	－		2	1	3	2	
B3	35.48951	135.56453	ピ360	5.1	45.6	1	2	0	0	1	2	1	0	0	1	1	やや不良	－		2	1	3	2	
B4	35.48963	135.56458	キ317	6.9	24.5	3	3	3	4	4	4	2	1	0	4	3	著しく不良	－		3	3	3	4	
B5	35.48963	135.56458	オレ336	5.8	29.0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	良	－		3	3	3	2	
B6	35.48962	135.56455	ピB356	9.6	55.6	1	3	1	0	0	3	1	0	0	3	0	やや不良	－		3	3	3	3	
B7	35.48961	135.56454	ピB355	7.0	21.1	1	2	2	1	1	2	2	0	0	3	3	やや不良	－		3	3	3	3	
B8	35.48963	135.56452	ピB354	11.0	53.3	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	良	－		0	1	0	1	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
B9	35.48963	135.56448	ﾋ°B352	18.8	47.2	1	2	2	2	3	3	2	0	0	2	1	不良	－		0	1	0	1	
B10	35.48966	135.56448	ﾋ°353	10.8	35.2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
B11	35.48966	135.56448	B351	10.2	49.5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	0	良	－		0	0	0	1	
B12	35.48968	135.56446	－	6.1	12.3	1	2	1	1	1	1	2	0	0	0	1	やや不良	－		2	2	3	2	
B13	35.48969	135.56449	ﾋ°B348	10.5	36.5	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	良	－		0	1	0	1	
B14	35.48971	135.5645	B349	8.8	38.0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	2	0	良	－		0	1	0	1	
B15	35.48973	135.56454	B350	9.1	46.5	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	良	－		0	0	1	1	
B16	35.48973	135.56454	－	3.0	7.3	1	2	2	0	1	1	1	0	0	1	0	やや不良	－		0	0	2	1	
B17	35.48975	135.56452	－	3.8	6.4	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	やや不良	－		0	0	0	1	
B18	35.48977	135.5645	－	3.8	6.3	1	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	やや不良	－		0	0	0	1	
B19	35.48983	135.56449	ﾋ°B347	11.5	32.0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
B20	35.48977	135.56446	－	4.0	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
B21	35.4898	135.56448	－	4.0	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
B22	35.48981	135.56449	－	9.3	26.5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	良	－		1	1	3	1	
B23	35.48983	135.56447	－	3.4	9.7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	良	初期		0	0	3	1	
B24	35.48983	135.56437	－	10.0	52.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	良	－		0	0	0	1	
B25	35.48983	135.56439	ﾋ°B306	7.1	47.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	良	－		0	0	0	1	
B26	35.48987	135.56435	ﾋ°B304	12.2	50.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	良	－		0	0	0	1	
B27	35.48995	135.56432	－	4.1	24.6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	良	－		0	0	3	1	
B28	35.48991	135.5644	－	3.5	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
B29	35.48996	135.56432	－	5.5	22.7	3	3	1	3	2	1	1	1	1	1	1	不良	－		3	1	1	4	
B30	35.48995	135.56432	ﾋ°B301	9.1	59.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	良	－		0	0	0	1	
B31	35.48991	135.5644	ﾋ°361	11.4	73.0	3	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	不良	－		3	3	3	4	
B32	35.48956	135.56443	ﾋ°345	11.2	34.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B33	35.48948	135.5644	－	5.5	14.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		1	0	0	2	
B34	35.48948	135.56433	B362	10.3	74.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		3	3	3	3	
B35	35.48959	135.56436	オレ330、	8.4	69.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		3	2	3	3	
B36	35.4896	135.56435	－	7.0	10.6	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B37	35.48961	135.5644	－	4.8	6.1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B38	35.48962	135.5644	－	9.7	13.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B39	35.48962	135.5644	－	8.5	9.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B40	35.48962	135.5644	－	8.5	7.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B41	35.48963	135.5644	－	6.0	7.6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B42	35.48964	135.56439	－	5.5	5.7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B43	35.48963	135.5644	－	6.3	8.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B44	35.48965	135.56438	－	6.2	8.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B45	35.48966	135.56439	－	6.3	9.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B46	35.48969	135.56439	－	5.7	8.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B47	35.4897	135.5644	－	4.2	6.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
B48	35.4897	135.5644	－	7.0	7.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B49	35.48972	135.56442	－	5.8	5.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B50	35.48972	135.56442	－	3.8	5.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B51	35.48972	135.56441	－	5.0	6.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B52	35.48973	135.56442	－	3.6	5.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B53	35.48974	135.5644	－	4.2	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
B54	35.48975	135.56439	－	3.0	5.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		1	0	0	2	
B55	35.48975	135.56439	－	5.1	5.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B56	35.48979	135.5644	－	5.0	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
B57	35.48979	135.56438	－	4.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
B58	35.48976	135.56433	ﾋﾟB308	8.3	55.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	良	－		0	0	0	1	
B59	35.4898	135.56429	－	5.0	6.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B60	35.48982	135.56429	－	4.3	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
B61	35.48991	135.56427	B303	12.3	35.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B62	35.48995	135.56424	B300	14.2	33.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B63	35.48965	135.56431	－	5.0	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
B64	35.48966	135.56432	－	5.2	7.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B65	35.48966	135.56431	－	5.2	7.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B66	35.48968	135.5643	ﾋﾟB310	14.0	55.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	良	－		0	0	0	1	
B67	35.48969	135.56428	－	5.3	7.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B68	35.48969	135.56429	－	5.2	7.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B69	35.48971	135.56431	－	5.5	9.2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	1	0	2	
B70	35.48971	135.56431	－	5.5	6.8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	1	0	2	
B71	35.48973	135.56429	－	5.5	7.4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	やや不良	初期		0	0	0	1	
B72	35.48974	135.56428	ﾋﾟB309	18.0	57.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B73	35.48986	135.56421	－	5.2	31.4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	やや不良	初期		0	0	3	1	
B74	35.4899	135.56419	ﾋﾟB297	18.2	53.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B75	35.48993	135.56417	ﾋﾟB298	14.5	42.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	良	－		0	0	0	1	
B76	35.48994	135.56417	ﾋﾟB299	8.7	34.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	良	－		0	0	0	1	
B77	35.48984	135.56417	－	13.5	34.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		1	0	0	2	
B78	35.48947	135.56419	－	6.8	12.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		1	0	0	2	
B79	35.48947	135.56417	ﾋﾟB339	6.8	42.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		1	0	1	2	
B80	35.48949	135.56413	B338	11.3	49.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	不良	－		1	3	0	2	
B81	35.48952	135.56417	－	8.2	23.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B82	35.48953	135.56417	－	7.4	10.1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B83	35.48953	135.56414	－	4.8	6.1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B84	35.48954	135.56414	－	6.0	5.6	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B85	35.48953	135.56413	－	8.6	14.2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B86	35.48953	135.56414	－	7.2	7.7	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
B87	35.48954	135.56414	ﾋB335	15.9	57.3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	不良	－		1	0	0	2	
B88	35.48955	135.56411	－	5.2	6.6	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B89	35.48955	135.5641	－	6.3	12.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B90	35.48954	135.56409	－	6.0	7.0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B91	35.48953	135.56408	－	5.1	7.0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B92	35.48954	135.56409	－	5.3	7.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B93	35.48954	135.56409	－	5.8	7.7	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B94	35.48955	135.56408	－	6.1	6.6	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B95	35.48953	135.56407	－	6.0	6.7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B96	35.48955	135.56404	－	5.9	6.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B97	35.48955	135.56403	－	5.7	6.5	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B98	35.48956	135.56404	－	7.1	8.8	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B99	35.48956	135.56414	ﾋB336	10.2	53.5	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B100	35.48957	135.56414	ﾋB337	17.8	54.2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B101	35.48957	135.56416	－	5.0	6.8	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B102	35.4896	135.56413	－	5.5	8.7	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B103	35.48963	135.56415	－	6.3	11.0	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B104	35.48965	135.56416	ﾋB311	6.6	27.8	1	1	1	1	2	3	2	0	0	4	2	やや不良	－		0	0	3	1	
B105	35.48965	135.56415	－	5.2	6.7	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B106	35.48964	135.56421	－	5.3	5.8	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	3	0	2	
B107	35.48964	135.56424	－	4.8	5.4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B108	35.4896	135.56405	B316	10.6	43.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	不良	－		0	0	1	1	
B109	35.48962	135.56403	ﾋB315	7.8	35.7	1	2	1	1	2	2	2	1	1	4	1	不良	－		0	1	1	1	
B110	35.48964	135.56403	－	6.1	7.3	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	初期		0	0	0	1	
B111	35.48965	135.56406	ﾋB314	14.0	54.9	2	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B112	35.48968	135.56403	－	6.5	8.6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	1	2	
B113	35.48971	135.56411	B313	12.3	52.2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B114	35.48972	135.56413	－	8.0	8.8	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B115	35.48975	135.56417	－	7.2	8.5	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B116	35.48973	135.56414	－	5.5	5.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B117	35.48973	135.56412	－	4.7	5.2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B118	35.48973	135.56403	－	6.3	7.2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B119	35.48974	135.56404	－	6.5	8.1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B120	35.48975	135.56404	－	6.2	7.2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B121	35.48977	135.56406	－	4.8	5.1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	1	0	2	
B122	35.48977	135.56407	－	5.5	5.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	不良	－		0	0	1	1	
B123	35.48977	135.56409	－	6.1	6.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	不良	－		0	1	0	1	
B124	35.4898	135.5641	－	5.0	5.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	不良	－		0	1	0	1	
B125	35.4898	135.56409	－	4.2	5.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	不良	－		0	1	0	1	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
B126	35.48979	135.56402	－	5.3	7.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	不良	－		0	1	0	1	
B127	35.48985	135.56397	－	9.0	42.6	1	1	1	1	2	1	2	1	1	4	2	やや不良	－		0	0	2	1	
B128	35.48986	135.56397	28？	5.5	18.0	1	2	1	1	2	1	1	1	1	4	3	不良	－		0	0	2	1	
B129	35.48989	135.56395	B286	16.1	48.9	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B130	35.4898	135.56412	－	7.8	38.8	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B131	35.48977	135.56415	－	5.3	6.2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	初期		0	0	0	1	
B132	35.48983	135.56411	B293	11.8	47.4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B133	35.48987	135.5641	－	23.8	41.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B134	35.48989	135.56411	ﾋ°B294	13.6	37.4	1	1	1	1	3	2	1	1	1	4	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B135	35.48989	135.56405	ﾋ°B290	17.9	58.8	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B136	35.48993	135.56406	ﾋ°B291	10.2	26.6	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B137	35.48994	135.56399	－	5.1	6.2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B138	35.48998	135.56445	－	9.5	30.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	良	－		3	1	0	2	
B139	35.48942	135.56406	ﾋ°B341	6.6	72.0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	良	－		3	0	3	2	
B140	35.48946	135.56389	－	14.7	62.0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	0	良	－		1	1	0	1	
B141	35.48938	135.56383	ﾋ°330	11.0	31.3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	良	－		3	1	1	2	
B142	35.48946	135.56396	ﾋ°340	14.5	52.0	1	1	2	1	2	2	1	1	1	3	1	やや不良	－		1	1	1	2	
B143	35.48951	135.56405	－	5.8	8.6	1	1	1	1	2	1	2	1	1	0	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B144	35.48951	135.56402	－	5.5	8.2	0	0	2	0	2	2	2	1	1	0	1	やや不良	初期		0	0	0	1	
B145	35.48953	135.56401	－	6.0	6.9	2	1	2	1	3	0	2	1	1	0	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B146	35.48953	135.56401	－	6.0	7.3	2	1	2	1	2	1	2	1	1	0	2	やや不良	初期		0	0	0	1	
B147	35.48955	135.56401	－	3.4	6.0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B148	35.48954	135.56402	－	5.7	7.3	1	1	2	2	2	0	2	1	1	0	3	やや不良	－		0	0	0	1	
B149	35.48954	135.56399	－	5.0	5.6	2	2	2	2	2	0	3	3	3	0	4	不良	初期		0	0	0	1	
B150	35.48951	135.56398	－	5.0	9.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	2	0	2	
B151	35.48951	135.56394	－	5.9	7.1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	3	不良	－		0	0	0	1	
B152	35.48955	135.56393	－	6.0	9.9	1	1	2	2	2	1	2	1	1	0	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B153	35.48954	135.56393	－	6.3	8.2	2	3	2	1	2	1	3	3	3	1	3	不良	－		0	0	0	1	
B154	35.48958	135.56395	ﾋ°B318	11.6	38.2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	4	2	不良	－		0	0	0	1	
B155	35.48959	135.56399	ﾋ°B317	11.2	58.7	1	2	2	1	3	1	2	1	2	3	3	不良	－		0	0	1	1	
B156	35.48956	135.56399	－	6.1	7.0	2	1	2	1	1	1	3	2	3	0	2	不良	－		0	0	0	1	
B157	35.48961	135.56393	－	12.0	49.0	2	3	1	1	1	3	2	1	1	4	4	不良	－		0	2	1	1	
B158	35.48963	135.56393	－	4.5	5.2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	1	3	著しく不良	－		0	0	1	2	
B159	35.48957	135.5639	－	6.1	9.0	2	2	2	2	2	1	2	2	3	1	2	不良	－		0	0	0	1	
B160	35.48951	135.56387	－	6.8	11.2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	3	やや不良	－		0	0	0	1	
B161	35.48948	135.56381	ﾋ°B332	14.5	61.2	1	1	1	1	2	3	2	1	1	3	2	不良	－		2	0	1	3	
B162	35.4895	135.56374	B331	13.0	48.3	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2	やや不良	－		2	0	0	2	
B163	35.48958	135.56377	－	13.0	39.5	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	やや不良	－		1	0	1	2	
B164	35.4896	135.56376	ﾋ°B330	13.0	46.1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	やや不良	－		1	0	1	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
B165	35.48959	135.56378	-	4.2	6.1	1	1	2	2	2	1	3	2	3	1	3	不良	-		0	0	0	1	
B166	35.48957	135.5638	-	6.5	7.5	1	1	2	2	2	1	3	2	3	1	3	不良	-		0	0	0	1	
B167	35.48956	135.56379	-	5.5	6.2	1	1	2	2	2	1	3	2	3	1	3	不良	-		0	0	0	1	
B168	35.48957	135.5638	-	5.0	5.5	1	1	2	2	2	1	3	2	3	1	3	不良	-		0	0	0	1	
B169	35.4896	135.5638	-	4.2	5.0	1	1	2	2	2	1	3	2	2	1	3	不良	-		0	0	0	1	
B170	35.48958	135.56381	-	6.5	7.5	1	1	2	2	2	1	3	2	3	1	3	不良	-		0	0	0	1	
B171	35.48956	135.5638	-	6.8	7.5	2	1	2	3	2	1	3	3	3	1	3	不良	中期		0	0	0	1	
B172	35.48956	135.56381	-	7.0	9.0	1	1	2	2	2	1	3	2	3	1	3	不良	-		0	0	0	1	
B173	35.48958	135.5638	-	4.2	5.2	1	1	2	2	2	1	3	2	3	1	2	不良	-		0	0	0	1	
B174	35.48959	135.56383	-	3.2	5.9	1	1	2	2	2	1	3	3	3	1	3	不良	-		0	0	0	1	
B175	35.48958	135.56385	-	5.0	5.3	1	1	2	2	2	1	3	2	3	1	2	不良	初期		0	0	0	1	
B176	35.48958	135.56385	-	3.2	5.3	1	1	2	2	2	1	3	2	3	1	3	不良	-		0	0	0	1	
B177	35.48958	135.56386	-	5.0	9.2	1	1	2	2	2	1	3	3	3	1	3	不良	-		0	0	0	1	
B178	35.48958	135.56387	-	3.5	6.5	1	1	2	2	2	1	3	3	3	1	3	不良	-		0	0	0	1	
B179	35.48963	135.56386	B321	14.0	62.5	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	良	-		0	0	0	1	
B180	35.48964	135.56383	B320	14.0	47.8	1	2	2	2	2	2	2	2	1	3	2	不良	-		0	0	0	1	
B181	35.48969	135.56394	-	4.3	10.4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B182	35.48972	135.56388	-	5.0	6.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B183	35.48972	135.5639	-	3.0	5.2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B184	35.48972	135.56389	-	5.3	8.6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B185	35.48974	135.56389	-	4.5	5.1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B186	35.48974	135.56389	-	5.0	5.2	0	1	1	1	1	0	2	2	2	0	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B187	35.48973	135.56388	-	3.5	5.0	2	2	2	2	2	1	3	2	2	1	3	不良	-		0	0	0	1	
B188	35.48962	135.56381	-	6.2	7.8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B189	35.48963	135.56379	-	6.0	7.1	1	1	1	1	1	0	1	1	2	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B190	35.48964	135.56377	-	5.5	5.0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B191	35.48962	135.56374	-	5.2	5.8	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B192	35.48962	135.56372	-	6.0	9.4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B193	35.48957	135.56371	-	3.8	5.5	1	1	2	1	1	1	1	2	3	1	2	やや不良	初期		0	0	0	1	
B194	35.48963	135.56365	-	5.0	6.4	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	2	やや不良	-		0	0	1	1	
B195	35.4896	135.56363	-	4.6	5.5	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	2	やや不良	-		0	0	1	1	
B196	35.48961	135.56364	-	6.3	6.6	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	2	やや不良	-		0	0	1	1	
B197	35.48963	135.56372	-	4.0	5.3	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	やや不良	-		0	0	0	1	
B198	35.48964	135.56371	-	5.8	7.2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	やや不良	-		0	0	0	1	
B199	35.48964	135.56374	-	5.8	6.0	1	1	1	1	1	0	1	1	2	1	2	やや不良	-		0	0	0	1	
B200	35.48967	135.56371	-	6.5	9.0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B201	35.48968	135.56371	-	3.8	5.8	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B202	35.4897	135.56368	-	4.2	6.2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B203	35.4897	135.56365	-	6.5	7.8	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
B204	35.4897	135.56364	-	4.2	5.5	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B205	35.48966	135.56368	-	2.8	5.2	1	2	2	1	1	1	2	1	3	1	2	やや不良	-		0	0	0	1	
B206	35.48969	135.56369	-	6.0	7.4	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B207	35.48971	135.5637	-	4.3	7.2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B208	35.48975	135.56368	-	6.0	9.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	やや不良	-		0	0	0	1	
B209	35.48975	135.56367	-	3.3	6.1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	2	3	不良	-		0	0	0	1	
B210	35.48976	135.56366	-	4.0	5.6	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	3	やや不良	初期		0	0	0	1	
B211	35.48978	135.56361	-	9.3	40.5	1	1	1	2	2	2	2	1	1	3	2	不良	-		0	0	0	1	
B212	35.48974	135.56369	-	2.5	5.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B213	35.48983	135.56364	ﾋ°B278	15.3	45.1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	4	3	不良	-		3	3	2	4	
B214	35.48981	135.56362	-	3.5	5.2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	不良	-		0	0	0	1	
B215	35.48982	135.56364	-	4.2	5.5	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	不良	-		0	0	0	1	
B216	35.48982	135.56363	-	2.0	5.7	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	不良	-		0	0	0	1	
B217	35.48981	135.56363	-	3.5	5.3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	-		0	3	0	2	
B218	35.48984	135.56369	ｷ241	5.0	16.7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	-		0	3	0	2	
B219	35.48987	135.5637	B279	10.5	45.9	1	1	1	1	2	3	0	1	1	3	1	やや不良	-		2	0	1	2	
B220	35.48985	135.56372	-	4.5	5.6	1	1	2	2	2	0	2	2	3	1	2	不良	-		0	0	0	1	
B221	35.48989	135.56378	-	3.0	6.8	1	1	2	2	2	0	2	2	3	1	2	不良	-		0	0	0	1	
B222	35.48987	135.56378	-	4.5	5.6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	2	0	2	
B223	35.48985	135.56379	-	3.3	5.4	3	3	2	3	2	1	2	2	3	2	3	不良	-		0	0	0	1	
B224	35.48981	135.56378	-	5.0	6.6	0	0	1	1	1	0	2	2	3	0	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B225	35.48981	135.56377	ﾋ°B282	11.8	38.0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	やや不良	-		0	0	1	1	
B226	35.48981	135.56377	ﾋ°B280	11.5	24.6	1	1	2	1	1	1	2	2	2	3	2	不良	-		0	0	0	1	
B227	35.48979	135.56374	B327	8.9	46.7	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	やや不良	初期		0	0	1	1	
B228	35.48975	135.56376	-	10.3	57.0	1	1	2	2	1	3	2	2	2	4	3	不良	-		0	0	1	1	
B229	35.48975	135.5638	ﾋ°B325	14.8	54.8	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B230	35.48974	135.56384	ﾋ°B324	12.7	30.0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	やや不良	-		0	0	0	1	
B231	35.48981	135.56384	-	4.2	5.7	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B232	35.48983	135.56384	ﾋ°B283	15.5	43.6	1	1	1	1	2	2	2	1	1	3	2	やや不良	-		0	0	0	1	
B233	35.48985	135.56385	ﾋ°B285	9.0	34.7	1	1	1	2	2	3	2	1	1	3	2	不良	-		0	0	0	1	
B234	35.48988	135.56384	ﾋ°B284	10.5	44.6	1	1	1	1	2	4	2	1	1	4	3	不良	-		0	0	0	1	
B235	35.48979	135.56393	264	16.5	46.0	1	1	1	1	2	3	2	2	1	3	2	不良	-		0	0	0	1	
B236	35.4898	135.5639	-	4.3	6.0	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B237	35.48982	135.56392	-	5.0	6.0	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	やや不良	-		0	0	0	1	
B238	35.48984	135.56391	-	4.0	6.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	著しく不良	初期		0	0	0	2	
B239	35.48987	135.56389	-	3.0	5.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	不良	初期		0	0	0	1	
B240	35.48987	135.56391	-	4.5	7.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	不良	初期		0	0	0	1	
B241	35.48964	135.56363	B329	8.7	43.2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	不良	-		3	0	3	4	
B242	35.48951	135.56362	-	5.5	11.2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	やや不良	-		3	0	3	3	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
B243	35.48948	135.56366	B348	11.5	29.1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	やや不良	－		2	0	2	2	
B244	35.48943	135.56364	－	9.8	23.0	1	1	1	2	2	1	3	2	2	1	2	不良			3	0	2	4	
B245	35.48943	135.56366	－	5.5	12.2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		3	3	2	5	
B246	35.48943	135.56364	－	9.8	35.6	1	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	やや不良			3	0	2	3	
B247	35.48941	135.56367	B333	15.0	44.2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	やや不良	－		3	0	3	3	
B248	35.48994	135.56358	－	2.8	5.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	初期		3	1	1	4	
B249	35.48986	135.56354	B205	13.0	48.0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	やや不良	－		3	0	1	3	
B250	35.48987	135.56353	－	17.6	46.1	1	1	1	2	2	3	2	2	2	3	2	不良	－		2	0	0	3	
B251	35.48983	135.56355	B206	13.2	39.6	1	1	1	2	1	1	2	2	1	3	1	やや不良	－		3	0	1	3	
B252	35.48983	135.56355	キB199	10.6	38.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		3	0	0	3	
B253	35.48977	135.56341	ピB212	8.9	35.3	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	3	不良	－		3	0	0	4	
B254	35.4898	135.56337	ピB213	13.8	32.7	1	1	1	1	2	1	2	1	2	3	3	不良	－		3	0	0	4	
B255	35.48979	135.56338	－	5.5	31.1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	やや不良	－		3	0	1	3	
B256	35.48984	135.5634	B204	10.8	47.0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		2	0	1	2	
B257	35.48986	135.56339	B203	13.5	43.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		3	0	0	3	
B258	35.48986	135.56336	－	18.0	48.0	2	2	2	1	2	4	2	2	2	4	3	不良	－		3	0	1	4	
B259	35.48985	135.56334	B202	16.8	43.9	3	2	2	2	2	4	2	2	1	4	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B260	35.48982	135.56334	169	9.0	23.9	2	2	2	2	2	1	3	3	2	1	3	不良	－		0	0	1	1	
B261	35.48982	135.56333	B215	15.6	49.3	1	1	2	1	1	2	1	1	1	3	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B262	35.48974	135.56334	－	6.3	7.1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B263	35.48973	135.56332	－	5.0	5.6	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B264	35.48971	135.56331	－	5.3	7.2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	不良	－		0	0	0	1	
B265	35.48973	135.5633	－	7.2	8.3	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B266	35.48972	135.56327	－	2.9	6.1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B267	35.48973	135.56324	B217	8.0	39.9	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B268	35.48979	135.56324	－	7.2	11.3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	－		0	0	0	2	
B269	35.48981	135.56332	－	4.7	6.1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B270	35.48983	135.56329	－	4.9	6.9	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	やや不良	－		0	0	1	1	
B271	35.48984	135.56327	－	3.6	7.7	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	やや不良	－		0	0	1	1	
B272	35.48984	135.56328	－	6.3	11.3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B273	35.48985	135.56326	－	3.5	10.8	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B274	35.48984	135.56326	B200	6.0	29.2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B275	35.48981	135.56326	－	7.3	10.3	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	不良	－		0	0	0	1	
B276	35.48979	135.56323	B199	10.7	42.0	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B277	35.48975	135.56327	すB216	7.8	23.8	1	1	1	1	2	2	2	2	1	3	3	不良	－		0	0	1	1	
B278	35.48971	135.56325	－	6.8	9.5	1	1	1	1	3	3	3	2	2	1	1	不良	－		0	0	0	1	
B279	35.48972	135.56322	－	5.5	5.7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B280	35.4897	135.56319	－	6.8	9.4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B281	35.48969	135.56318	－	6.0	8.0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
B282	35.48972	135.56313	あB197	12.9	29.7	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B283	35.48974	135.56312	あB196	11.3	37.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B284	35.4898	135.56308	あB192	14.3	40.2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B285	35.48984	135.56309	－	5.5	5.4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	初期		0	0	0	2	
B286	35.48984	135.56309	－	8.7	14.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	不良	－		0	0	0	1	
B287	35.48985	135.56308	－	7.9	9.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	不良	－		0	0	0	1	
B288	35.48987	135.56309	－	7.8	11.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	不良	－		0	0	0	1	
B289	35.48986	135.56311	－	6.5	7.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B290	35.48988	135.56311	－	6.8	8.5	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	著しく不良	初期		0	0	0	2	
B291	35.48989	135.56307	－	2.3	6.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B292	35.48981	135.56311	－	5.0	5.8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B293	35.48983	135.56314	－	6.0	8.2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B294	35.48981	135.56313	－	7.3	11.1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	0	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B295	35.48984	135.56319	－	4.0	6.4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	4	著しく不良	中期		0	0	0	2	
B296	35.48985	135.56318	－	3.5	8.6	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	不良	－		0	0	1	1	
B297	35.48988	135.56321	－	5.8	7.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	2	1	
B298	35.48985	135.56319	－	5.3	7.6	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	2	1	
B299	35.48988	135.56317	－	6.0	7.4	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	不良	初期		0	0	1	1	
B300	35.48988	135.56315	－	2.2	7.1	2	2	2	1	1	3	1	1	1	2	3	不良	－		0	0	1	1	
B301	35.48981	135.56303	ピB191	9.8	39.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B302	35.48974	135.56307	ピB193	6.4	20.9	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B303	35.48972	135.56304	ピB194	8.5	24.5	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	2	不良	－		0	0	0	1	
B304	35.4897	135.56303	ピB195	15.0	31.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B305	35.48967	135.56297	ピB221	8.2	14	2	2	3	3	3	1	3	3	2	2	3	著しく不良	－		0	0	1	2	
B306	35.48967	135.56297	ピB220	10.5	29.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B307	35.48967	135.56292	ピB219	6.0	24.9	3	3	2	2	2	4	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	1	1	
B308	35.48966	135.56288	ピB218	6.7	27.7	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	著しく不良	中期		0	0	1	2	
B309	35.48969	135.5629	ピB189	12.3	45.4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B310	35.48974	135.56291	ピB187	12.4	46.7	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	良	－		0	0	1	1	
B311	35.48978	135.56289	ピB186	10.2	52.4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	良	－		0	0	1	1	
B312	35.48965	135.56284	ピB245	9.5	43.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B313	35.48957	135.56287	ピB246	12.0	25.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	1	1	
B314	35.48955	135.56286	ピB247	9.2	15.2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B315	35.48957	135.56289	ピB248	7.8	33.8	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B316	35.48954	135.56295	ピB249	13.1	34.5	1	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	不良	－		0	0	0	1	
B317	35.48956	135.56292	ピB250	11.4	26.0	3	3	3	3	3	4	3	2	2	3	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B318	35.48957	135.56292	キ139	12.3	23.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	1	1	
B319	35.4896	135.56293	ピB243	14.0	36.6	1	1	2	2	2	1	3	2	2	1	2	不良	－		0	0	0	1	
B320	35.4896	135.56294	ピB244	14.0	28.8	3	3	3	3	3	4	2	2	2	4	3	著しく不良	－		0	0	1	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
B321	35.48961	135.563	ﾋ°B242	12.0	22.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	1	1	
B322	35.48963	135.56298	ﾋ°B241	11.0	39.7	1	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B323	35.48965	135.563	ﾋ°B222	10.0	28.3	2	2	2	2	2	4	2	2	2	3	3	不良	－		0	0	1	1	
B324	35.48967	135.56301	ﾋ°B223	11.3	35.1	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	不良	－		0	0	0	1	
B325	35.48966	135.56305	ﾋ°B239	11.8	21.8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	1	2	
B326	35.48969	135.5631	ﾋ°B225	11.0	26.0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B327	35.4897	135.56311	ﾋ°B224	11.0	38.8	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	不良	－		0	0	0	1	
B328	35.48967	135.56311	ﾋ°B236	13.0	38.4	3	3	3	3	3	4	2	2	2	4	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B329	35.48966	135.56315	ﾋ°B226	5.0	26.0	3	3	3	3	3	4	2	2	2	4	3	著しく不良	－		0	0	2	2	
B330	35.48965	135.56315	ﾋ°B235	4.8	19.7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	1	2	
B331	35.48962	135.56312	ﾋ°B237	11.2	45.0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B332	35.48961	135.56308	ﾋ°B238	11.8	27.3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	やや不良	－		0	0	1	1	
B333	35.48962	135.56307	ﾋ°B240	11.8	36.8	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	1	1	
B334	35.48957	135.563	－	14.0	29.0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B335	35.48955	135.56297	ﾋ°B252	10.8	34.5	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B336	35.48952	135.56293	－	7.0	40.0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B337	35.48952	135.56293	ﾋ°B270	14.5	28.6	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B338	35.48948	135.5629	ﾋ°B269	14.5	48.0	3	3	3	3	3	4	2	2	2	4	3	著しく不良	初期		0	0	0	2	
B339	35.48944	135.56286	－	8.6	16.0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B340	35.48944	135.5629	－	3.5	12.2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B341	35.48945	135.56292	－	7.8	17.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B342	35.48944	135.56293	－	6.6	12.7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B343	35.48941	135.56294	－	6.5	15.4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B344	35.4894	135.56295	－	6.5	13.7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B345	35.48939	135.56295	－	6.5	10.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	初期		0	0	0	2	
B346	35.48938	135.56296	－	4.7	12.3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B347	35.48938	135.56295	－	7.0	10.6	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	著しく不良	初期		0	0	0	2	
B348	35.48938	135.56294	－	7.0	12.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	不良	－		0	0	0	1	
B349	35.48939	135.56292	－	7.2	14.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B350	35.48949	135.56293	－	5.6	11.6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B351	35.48951	135.56297	ﾋ°B272	11.3	37.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B352	35.48952	135.56299	ﾋ°B255	10.2	26.7	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	不良	－		0	0	0	1	
B353	35.48952	135.563	ﾋ°B254	15.0	51.7	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B354	35.48953	135.56305	ﾋ°B256	15.0	36.4	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B355	35.48949	135.56304	ﾋ°B271	11.5	49.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B356	35.48942	135.563	－	5.0	11.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B357	35.4894	135.56304	－	6.9	12.1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B358	35.48941	135.56306	－	6.0	11.7	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B359	35.4894	135.56305	－	9.1	13.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	2	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
B360	35.48945	135.56308	ﾋ°B277	11.0	45.6	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B361	35.48942	135.56311	－	6.0	15.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B362	35.48942	135.56311	ﾋ°B276	11.3	42.2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B363	35.4895	135.5631	B275	13.3	36.7	2	2	3	2	2	4	2	2	2	2	3	不良	－		0	0	0	1	
B364	35.48952	135.5631	ﾋ°B273	15.0	30.5	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	不良	－		0	0	0	1	
B365	35.48955	135.56311	B257	11.2	24.0	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	不良	－		0	0	0	1	
B366	35.48953	135.56312	B274	8.9	33.3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B367	35.48938	135.56316	ﾋ°B266	8.0	22.9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		1	0	0	2	
B368	35.48941	135.56316	ﾋ°B265	9.0	28.7	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B369	35.48945	135.56322	－	15.3	66.2	1	1	1	2	2	4	1	1	1	4	3	不良	－		1	0	1	2	
B370	35.48948	135.56322	－	10.8	21.6	2	2	2	3	3	1	3	2	2	1	2	不良	－		0	0	0	1	
B371	35.48946	135.56325	－	10.3	16.8	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B372	35.48958	135.56317	ﾋ°B234	11.0	23.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B373	35.48958	135.56318	ﾋ°B233	12.1	39.1	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B374	35.48957	135.56317	－	7.2	10.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B375	35.48957	135.5632	－	9.3	11.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	1	1	
B376	35.48962	135.56327	ｷ53	14.5	53.0	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	不良	－		0	0	1	1	
B377	35.48959	135.56326	－	7.4	14.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B378	35.48947	135.56328	ﾋ°B262	9.4	61.7	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	0	1	
B379	35.48947	135.56335	ﾋ°B261	8.1	40.7	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B380	35.48954	135.56336	－	6.4	18.8	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B381	35.48961	135.5634	－	6.8	13.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B382	35.48966	135.56341	B228	8.5	46.6	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	2	不良	－		0	0	0	1	
B383	35.48967	135.56339	B229	3.8	17.8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B384	35.48967	135.56344	ﾋ°B230	10.5	50.9	1	1	3	2	2	2	3	3	2	3	2	不良	－		0	0	1	1	
B385	35.48967	135.56349	ﾋ°B232	13	33.8	3	3	3	3	3	4	2	2	2	3	3	著しく不良	－		0	0	1	2	
B386	35.48968	135.56356	ﾋ°B231	14.1	34	3	3	3	3	3	4	2	2	2	3	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B387	35.48961	135.56353	－	8.8	13.8	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	著しく不良	－		0	0	1	2	
B388	35.4896	135.56353	－	6	11.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	不良	－		2	0	1	3	
B389	35.48958	135.56353	ﾋ°B260	12.8	39.9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B390	35.48954	135.56352	ﾋ°B259	13	64	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	著しく不良	－		3	0	1	4	
B391	35.48958	135.56344	－	9	12.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B392	35.48956	135.56344	－	9	14.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	1	1	
B393	35.48958	135.56344	－	10.5	16.9	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	不良	－		0	0	0	1	
B394	35.48959	135.56342	－	9	10.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B395	35.48956	135.56341	－	10.4	12.7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B396	35.48955	135.56343	－	8.3	10.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	初期		0	0	0	2	
B397	35.48953	135.56342	ﾋ°B258	8	40.8	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	やや不良	－		0	0	2	1	
B398	35.48952	135.56339	－	8	12.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
B399	35.48946	135.56346	-	7.2	12.2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B400	35.48945	135.56347	-	5	11.6	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	不良	-		0	0	0	1	
B401	35.48943	135.56348	-	7.5	13.9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	不良	-		0	0	0	1	
B402	35.48944	135.5635	-	9.2	28.5	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	不良	-		0	0	0	1	
B403	35.48947	135.56352	-	7.2	12.2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	やや不良	-		0	0	0	1	
B404	35.48943	135.56353	-	9	20.9	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	不良	-		3	0	1	4	
B405	35.48943	135.56353	-	10.3	27.4	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	不良			3	0	1	4	
B406	35.48942	135.56281	B161	9.2	40.0	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	不良	-		0	0	0	1	
B407	35.48941	135.56278	B160	11	40.7	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	不良	-		0	0	0	1	
B408	35.48944	135.56282	ﾋ°B163	12.5	44.8	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	不良	-		0	0	0	1	
B409	35.48951	135.56279	ﾋ°B165	11.1	59.6	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	不良	-		0	0	0	1	
B410	35.48942	135.56276	-	11.5	30.0	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	不良	-		0	0	0	1	
B411	35.48938	135.5627	ﾋ°B157	10	44.8	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	不良	-		0	0	2	1	
B412	35.48937	135.56268	ﾋ°B158	10.2	45.0	3	3	3	3	3	4	2	2	2	4	3	著しく不良	-		0	0	1	2	
B413	35.48938	135.56268	ﾋ°139	10.5	44.0	3	3	3	3	3	4	2	2	2	4	4	著しく不良	-		0	0	1	2	
B414	35.48938	135.56265	ﾋ°B155	10.8	60.6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	良	-		0	0	1	1	
B415	35.48932	135.5626	-	5.1	24.7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	-		0	0	0	2	
B416	35.4893	135.56258	-	5	15.0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B417	35.48935	135.56254	-	6.5	16.0	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	不良	-		0	0	0	1	
B418	35.48953	135.56247	-	9.1	16.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	-		0	0	0	1	
B419	35.48952	135.56244	-	7.1	47.4	3	3	3	3	3	4	2	2	2	4	3	著しく不良	-		0	0	0	2	
B420	35.48971	135.56242	-	5.1	21.6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	-		0	0	1	2	
B421	35.48973	135.56238	-	5	12.5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	枯死寸前	初期		0	0	0	2	
B422	35.48976	135.56236	-	5	16.7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B423	35.48968	135.56244	-	9	13.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	1	2	
B424	35.48975	135.56246	-	10	13.6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	-		0	0	1	2	
B425	35.48974	135.56247	-	11.2	13.8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	1	2	
B426	35.48974	135.56248	-	8.3	11.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	-		0	0	1	2	
B427	35.48974	135.5625	-	10	12.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	-		0	0	0	1	
B428	35.48976	135.5625	-	10.2	10.9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	1	2	
B429	35.48975	135.56252	-	7	13.2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B430	35.48975	135.56254	-	5.8	13.0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B431	35.48979	135.56257	-	8	17.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	-		0	0	0	1	
B432	35.48979	135.56255	-	8	14.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	-		0	0	0	1	
B433	35.48985	135.5625	-	7	10.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	-		0	0	0	2	
B434	35.48972	135.56254	-	7.2	11.0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B435	35.48972	135.56255	ﾋ°B176	7.5	31.3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	不良	-		0	0	1	1	
B436	35.48964	135.56254	ﾋ°B175	16.3	45.0	2	2	0	2	2	3	1	1	1	2	2	不良	-		0	0	1	1	
B437	35.4896	135.56253	-	6.2	10.1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	1	2	

No	緯度	経度	他の番号	樹高（m）	胸高直径（cm）	地上部の衰退度判定（0～4）											衰退度区分	松枯れ	松ヤニ採取痕	倒木等危険度判定（0～3）			緊急度	備考
						樹勢	樹形	枝の伸長量	梢端の枯損	下枝の枯損	大枝・幹欠損	枝葉の密度	葉の大きさ	葉色	樹皮の傷	樹皮新陳代謝		病状		道・建物等位置関係	幹折れ	主幹の傾斜		
B438	35.4896	135.56255	－	6	11.7	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	やや不良	－		0	0	0	1	
B439	35.48955	135.56257	－	6	11.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B440	35.48953	135.56256	－	5.5	11.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B441	35.48953	135.56253	－	6.8	11.0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B442	35.48958	135.5626	オレ123	10.1	43.7	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B443	35.48957	135.56263	キ231	17.3	46.7	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B444	35.4896	135.56266	－	8	15.0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B445	35.48964	135.56264	B177	12	55.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	2	1	
B446	35.48966	135.56263	－	7	10.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B447	35.48969	135.56266	－	7.6	11.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B448	35.48968	135.56268	－	8	12.0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B449	35.48962	135.56272	－	11.3	46.1	3	3	3	3	3	4	2	2	2	4	4	著しく不良	－		0	0	1	2	
B450	35.4896	135.56273	ﾋ126	10.8	25.0	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B451	35.4896	135.56274	ﾋB171	11	27.7	3	3	3	3	3	4	2	2	2	4	4	著しく不良	－		0	0	1	2	
B452	35.4895	135.5628	B166	11.2	43.0	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B453	35.48955	135.56278	－	8	14.5	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B454	35.48959	135.56282	B167	11.5	37.3	3	3	3	3	3	4	2	2	2	4	4	著しく不良	－		0	0	0	2	
B455	35.48962	135.5628	ﾋB168	15.2	40.9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	－		0	0	1	2	
B456	35.48963	135.56282	－	10	10.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B457	35.48965	135.56282	－	12.1	13.8	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	不良	－		0	0	2	1	
B458	35.48967	135.56282	－	9	11.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	1	1	
B459	35.48967	135.56285	－	7.7	12.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B460	35.48967	135.56274	ﾋB185	10.3	27.9	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	1	1	
B461	35.48966	135.56272	－	5	10.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	0	1	
B462	35.48968	135.56273	ﾋB184	8.2	19.6	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	枯死寸前	中期		0	0	3	2	
B463	35.48978	135.56257	ﾋB179	5.5	33.8	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	枯死寸前	－		0	0	0	2	
B464	35.48981	135.56261	ﾋB178	12.4	53.1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	不良	－		0	0	1	1	
B465	35.48981	135.56261	－	9.1	13.3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	0	2	
B466	35.48978	135.56265	B180	11.3	43.6	3	3	3	3	3	4	2	2	2	4	3	著しく不良	－		0	0	1	2	
B467	35.48977	135.56267	B181	6.3	16.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	－		0	0	1	2	
B468	35.48976	135.56272	B182	7.5	24.4	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	不良	－		0	0	1	1	
B469	35.48976	135.56274	－	9	11.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	－		0	0	1	2	
B470	35.48978	135.56274	－	5.8	10.6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B471	35.48981	135.56277	－	6.9	10.3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	－		0	0	1	2	
B472	35.48981	135.56278	－	7.5	14.9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	枯死寸前	後期		0	0	1	2	
B473	35.4898	135.5628	－	7	10.4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B474	35.48974	135.56277	B183	6.1	26.3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	－		0	0	1	2	
B475	35.48973	135.56279	－	7.8	10.6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	－		0	0	0	2	
B476	35.48973	135.56282	－	9	9.6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	著しく不良	－		0	0	0	2	

高浜町青の松原健全化計画検討協議会

青の松原健全化計画は、地域住民代表者、学識経験者、行政等から構成する「高浜町青の松原健全化計画検討協議会」の意見・指導を踏まえながら検討し、策定しました。

表　高浜町青の松原健全化計画検討協議会構成員一覧

	区　分	氏　名	団　体
1	委員	中山　芳昌	和田１区長
2	委員	西野　正寛	和田２区長
3	委員	田渕　幹啓	和田３区長（高浜町区長会　和田地区委員長）
4	委員	堀口　照司	薗部区長
5	委員	荒木　昭浩	岩神区長
6	委員	大西　英夫	和田総有地管理委員会
7	委員	大角　一馬	一般社団法人若狭高浜観光協会 代表
8	委員	田中　昌文	れいなん森林組合 代表理事組合長
9	委員	籔内　昭男	樹木医
10	委員	大藤千香子	福井県嶺南振興局林業水産部　林業・木材活用課
11	委員	岡本　恭典	高浜町 副町長

事務局　高浜町産業振興課

（事務局支援）株式会社ＢＯ-ＧＡ

青の松原健全化計画
（青の松原健全化計画検討業務　報告書）

令和２年３月

●発 行
高浜町 産業振興課
〒919-2292　福井県大飯郡高浜町宮崎第 86 号 23 番地 2
TEL：0770-72-7705

●編 集
株式会社 ＢＯ－ＧＡ
〒914-0132　福井県敦賀市御名 15 号 21 番地の 1
TEL：0770-24-2365
FAX：0770-24-2366