

## 町立小中学校の耐震診断結果等の公表について

町立小中学校の耐震化状況につきましては、昭和 56 年 5 月以前に建設された建築物を対象に平成 13、14 年度に耐震診断を実施し、順次計画的に耐震化を図ってきています。各学校の耐震診断結果等は下記のとおりです。

※昭和 56 年 6 月以降に建設された施設については、新耐震基準で建設されており、耐震性は確保されているため、耐震診断の対象外です。

## 公表の内容について

1. 棟名：使用している用途ごとの名称です。
2. 建築年度：建てられた年度です。
3. 構造・面積：建物の構造と床面積です。
4. 耐震判定ランク：構造耐震指標（I s 値）や構造的バランス等を基に、福井県耐震診断等評定委員会（事務局：（社）福井県建築士事務所協会）において総合的な判断によりランク分けされたものです。

耐震判定ランクとその内容		
耐震判定ランク	内 容	阪神淡路大震災クラスの地震時に想定される被害の程度
A	良好な耐震性を有する	局部的に軽微な被害が出る可能性がある
A'	かなりの耐震性を有する	局部的に軽微な被害が予想される
B	ある程度の耐震性を有する	被害が生じる可能性がある
C	耐震性は劣る	柱、壁等に被害が生じることが予想される
D	耐震性はかなり劣る	柱、壁等に相当の被害が生じることが予想される
E	耐震性は相当劣る	倒壊等の相当な被害が予想される

5. 耐震補強工事の有無：平成 21 年 1 月 1 日現在で耐震補強工事を行った棟は「有」、それ以外は「無」です。
6. I s 値：構造耐震指標の数値を参考に記載しています。

高浜小学校 各棟の耐震診断結果						
棟名	建築年度	構造・面積	耐震判定 ランク	耐震補強 工事の有無	(参考) I s 値	備考
教室棟	S40	R3・2680	D	有	0.32 〔補強後〕 0.86	H16 耐震補強・ 全面改修
管理棟	S40	R1・562	A	無	1.27	H16 全面改修
体育館棟	S41	SR2・1680	C	有	0.37 〔補強後〕 0.74	H19 耐震補強・ 全面改修

和田小学校 各棟の耐震診断結果						
棟名	建築年度	構造・面積	耐震判定 ランク	耐震補強 工事の有無	(参考) I s 値	備考
教室棟(A)	S38	R2・678	A'	無	0.73	H20 改修
教室棟(B1)	S55	R2・885	A'	無	0.70	H20 改修
教室棟(B2)	H7	R2・389	—	無	—	H20 改修
管理・教室棟	S55	R2・1288	A	無	0.87	H20 改修
体育館棟	S55	SR2・870	A'	無	0.80	H15 部分改修

青郷小学校 各棟の耐震診断結果						
棟名	建築年度	構造・面積	耐震判定 ランク	耐震補強 工事の有無	(参考) I s 値	備考
教室棟	S54	R3・2817	A	無	0.88	H18 部分改修
体育館棟	S43	SR2・1296	A	無	0.83	S55 部分改修

青郷小学校 高野分校 各棟の耐震診断結果

棟名	建築年度	構造・面積	耐震判定 ランク	耐震補強 工事の有無	(参考) I s 値	備考
教室棟	S57	R1・214	—	無	—	—
体育館棟	S57	R1・256	—	無	—	—

神野小学校 各棟の耐震診断結果

棟名	建築年度	構造・面積	耐震判定 ランク	耐震補強 工事の有無	(参考) I s 値	備考
教室棟	S56 (S57.3月)	R2・716	—	無	—	—
体育館棟	S56 (S57.3月)	R1・396	—	無	—	—

内浦小中学校 各棟の耐震診断結果

棟名	建築年度	構造・面積	耐震判定 ランク	耐震補強 工事の有無	(参考) I s 値	備考
教室棟	S53	R3・2146	C	有	0.58 〔補強後〕 0.75	H17 耐震補強・ 全面改修
渡り廊下棟	S53	S1・17	A	無	2.34	—
体育館棟	S53	SR2・256	A	無	0.75	—

日引小学校 各棟の耐震診断結果

棟名	建築年度	構造・面積	耐震判定 ランク	耐震補強 工事の有無	(参考) I s 値	備考
教室棟	S55	R2・659	未実施	無	—	—
体育館棟	S55	R1・482	未実施	無	—	—

## 音海小中学校 各棟の耐震診断結果

棟名	建築年度	構造・面積	耐震判定 ランク	耐震補強 工事の有無	(参考) I s 値	備考
教室棟	S57	R3・1015	—	無	—	—
体育館棟	S57	R1・445	—	無	—	—